



**LEISTER**®



# Druckluft- prüfgerät mit Prüfnadel



# Injection needle with manometer

Leister Technologies AG  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland

Tel. +41 41 662 74 74

Fax +41 41 662 74 16

[www.leister.com](http://www.leister.com)  
[sales@leister.com](mailto:sales@leister.com)

<b>D</b>	Deutsch	Bedienungsanleitung	3
<b>GB</b>	English	Operating Instructions	7
<b>I</b>	Italiano	Istruzioni per l'uso	11
<b>F</b>	Français	Notice d'utilisation	15
<b>E</b>	Español	Instrucciones de funcionamiento	19
<b>P</b>	Português	Manual de instruções	23
<b>NL</b>	Nederland	Gebruiksaanwijzing	27
<b>SF</b>	Suomi	Käyttöohje	31
<b>S</b>	Svenska	Bruksanvisning	35
<b>TR</b>	Türkçe	Kullanım Kılavuzu	39
<b>PL</b>	Polski	Instrukcja obsługi	43
<b>CZ</b>	Česky	Návod k obsluze	47
<b>SK</b>	Slovensky	Návod na obsluhu	51
<b>CN</b>	中文	使用手册	55
<b>J</b>	日本語	取扱説明書	60



Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen und zur weiteren Verfügung aufbewahren.

## Druckluftprüfgerät mit Prüfnadel

### Anwendung

- Überlappschweissung mit Prüfkanal
- Mit dem Druckluftprüfgerät mit Prüfnadel wird im Prüfkanal die Dichtungsfestigkeit einer Überlappschweissnaht getestet.
- Prüfen einer Überlappschweissnaht mit Prüfkanal auf Baustellen in Tiefbau, Tunnel und Deponie.



### Warnung

Das Druckluftprüfgerät mit Prüfnadel darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen, montierten Schutzblech für Prüfnadel eingesetzt werden.



### Vorsicht



Gerät **muss beobachtet** betrieben werden.

Gerät darf nur von **ausgebildeten Fachleuten** oder unter deren Aufsicht benutzt werden. Kindern ist die Benützung gänzlich untersagt.



Die Spitze der Prüfnadel nicht berühren. Dies kann zu Verletzungen führen.



Druckluftprüfgerät mit Prüfnadel **vor Schmutz und Nässe schützen**.


### Technische Daten

Anschluss bis max. 6 bar / 80 psi

Konformitätszeichen CE


Technische Änderungen vorbehalten

## Gerätebeschreibung



- 1 Handgriff
- 2 Prüfnadel
- 3 Schutzblech für Prüfnadel
- 4 Manometer
- 5 Druckluftanschluss

## Schnittmodell einer Überlappschweissung




- a Obere Dichtungsbahn
- b Untere Dichtungsbahn
- c Prüfkanal

## Vorbereitung

- Druckluftanschluss (5) an Druckluft anschliessen.

**ACHTUNG:** Anschluss bis maximal 6 bar (80 psi). Wird der Druck von maximal 6 bar (80 psi) überschritten, muss ein Druckreduzierventil (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Druckluftanschluss (5) montiert werden.



## Prüfung

Die Prüfbedingungen, wie Prüfdruck und Prüfdauer, sind auf das Schweissmaterial, die Schweissmaterialstärke, die Prüfkanalabmessung und die Temperatur abzustimmen.

- Am Ende des Prüfkanals das Druckluftprüfgerät mit Prüfnadel wie folgt platzieren:
  - Mit Leister Heissluft-Gebläse die zu prüfende Stelle am Prüfkanal der Schweissnaht mit Pendelbewegungen erwärmen (**Bild D**).
  - Druckluftprüfgerät am **Handgriff (1)** halten und **Schutzblech für Prüfnadel (3)** auf die erwärmte Stelle platzieren (**Bild E**).
  - Mit leichtem Druck am **Handgriff (1)** die **Prüfnadel (2)** ca. 2 cm in den Prüfkanal einführen (**Bild F**).






Bild D




Prüfkanal



Prüfkanal

## Prüfung

- Das andere Ende des Prüfkanals luftdicht, z.B. durch Warmgasschweissen oder mit Klemmeinrichtungen verschliessen.
- Druckluft einströmen lassen.
  - Manometer (4)** muss den errechneten Druckluftwert (bar / psi) anzeigen →
  - Die Überlappschweissnaht gilt als dicht, wenn der Druckabfall während der Prüfdauer nicht mehr als 10 % des errechneten Ausgangswertes beträgt.
- Nach Ablauf der Prüfdauer wird der luftdicht verschlossene Prüfkanal am gegenüberliegenden Ende geöffnet. Die Luft muss schlagartig entweichen.
- Druckluftprüferät mit Prüfnadel entfernen.



## Wartung

- Prüfnadel (2)** und **Druckluftanschluss (5)** bei Verschmutzung reinigen.
- Ersetzen der Dichtungsringe und Prüfnadel**
- Alte oder spröde Dichtungsringe müssen ausgetauscht werden.** Dichtungsringe im Lieferumfang enthalten.
- Durch Lösen der vier **Schrauben (6)** das **Schutzblech für Prüfnadel (3)** und Dichtungsring entfernen. Neuen Dichtungsring einsetzen.



Die Spitze der **Prüfnadel (2)** nicht berühren. Dies kann zu Verletzungen führen.

- Sechskantschraube (8)** mit Sechskantschlüssel 14 mm lösen. **Prüfnadel (2)** und Dichtungsring entfernen. Neuen Dichtungsring und wenn nötig neue **Prüfnadel (2)** einsetzen.
- ACHTUNG:** Die gesamte Gewindelänge der **Prüfnadel (2)** muss bis zum Anschlag auf die Original-Dichtung eingeschraubt werden. Der Sechkant muss parallel zum **Schutzblech für Prüfnadel (3)** verlaufen (**Bild I**). Die **Prüfnadel (2)** ist so gegen ein selbsttägiges Lösen gesichert.



Das Druckluftprüferät mit Prüfnadel darf nur mit dem montierten Schutzblech für Prüfnadel eingesetzt werden.

- Dichtungsring am **Druckluftanschluss (5)**
  - Druckluft am **Druckluftanschluss (5)** entfernen.
  - Schraube (7)** mit Sechskantschlüssel lösen.
  - Dichtungsring und **Druckluftanschluss (5)** entfernen.
  - Neuen Dichtungsring einsetzen.
  - Druckluftanschluss (5)** durch Anziehen der **Schraube (7)** montieren.





Bild I


## Konformität

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz bestätigt, dass dieses Produkt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der folgenden EG-Richtlinien erfüllt.

Richtlinien: 2006/42

Harmonisierte Normen: EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
d. Ba

Christoph Baumgartner, GM

## Service und Reparatur

- Reparaturen sind ausschliesslich von autorisierten **Leister Service-Stellen** ausführen zu lassen. Diese gewährleisten einen fachgerechten und zuverlässigen **Reparatur-Service** mit Original-Ersatzteilen gemäss Schaltplänen und Ersatzteillisten.

## Gewährleistung

- Für dieses Gerät gelten die vom direkten Vertriebspartner/Verkäufer gewährten Garantie- oder Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Bei einem Garantie- oder Gewährleistungsanspruch (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein) werden Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler vom Vertriebspartner durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.
- Weitere Garantie- oder Gewährleistungsansprüche werden im Rahmen des zwingenden Rechts ausgeschlossen.
- Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemässe Behandlung zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche bestehen bei Geräten, die vom Käufer umgebaut oder verändert wurden.



Please read operating instructions carefully before use and keep for future reference.

## Injection needle with manometer

### Application

- Overlap welding with test channel
- The compressed air tester with test needle is used to test the sealing strength of an overlap weld seam in the test channel.
- Testing an overlap weld seam with test channel on construction sites in civil engineering, tunnel and landfill applications.



### Warning

The compressed air tester with test needle may only be used with the mounted guard for the test needle included in the scope of supply.



### Caution



The device must not be left unattended when in use.  
The device may only be used by trained personnel or under their supervision.  
Children may not use the device under any circumstances.



Do not touch the top of the test needle. This can cause injuries.



Protect the compressed air tester with test needle against dirt and wet.


### Technical data

Connection up to max. 6 bar / 80 psi

Conformity mark CE


The right to make technical changes is reserved

## Device Description



- 1 Handle
- 2 Test needle
- 3 Guard for test needle
- 4 Manometer
- 5 Compressed air connection

## Cross-section of an overlap weld




- a Upper membrane liner
- b Lower membrane liner
- c Test channel

## Preparation

- Connect **compressed air connection (5)** to compressed air.


**ATTENTION:** Connection up to maximum 6 bar (80 psi). If the pressure of maximum 6 bar (80 psi) is exceeded, a pressure-reducing valve (not in scope of supply) must be mounted on the **compressed air connection (5)**.




## Testing

The test conditions, such as test pressure and test duration, must be adapted to the welding material, welding material thickness, test channel dimensions and temperature.


- Place the compressed air tester with test needle at the end of the test channel as follows:
  - Heat the point to be tested on the test channel of the weld seam using a Leister hot air blower with pendulum-like movements (**Figure D**).
  - Hold the compressed air tester at the **handle (1)** and place the **guard for the test needle (3)** onto the heated point (**Figure E**).
  - Guide the **test needle (2)** approx. 2 cm into the test channel (**Figure F**) by applying slight pressure at the **handle (1)**.



Test channel




Test channel



Test channel

## Testing

- The other end of the test channel must be airtight, e.g. close off by hot gas welding or with clamping devices.
- Compressed air flow in.
  - The **manometer (4)** must display the calculated compressed air value (bar / psi). →
  - The overlap weld seam is regarded as tight if the pressure drop during the test time is not more than 10 % of the calculated initial value.
- After the test time has passed, the air channel sealed airtight at the opposite end is opened. The air must escape abruptly.
- Remove compressed air tester with test needle.



## Maintenance

- Clean **test needle (2)** and **compressed air connection (5)** if contaminated.

### Replacing the sealing rings and test needle

- Old or brittle sealing rings must be replaced.** Sealing rings included in scope of supply.
- Loosen the four **screws (6)** to remove the guard for the **test needle (3)** and sealing rings.  
Fitting new sealing ring.



Do not touch the top of the **test needle (2)**. This can cause injuries.

- Loosen **hexagon screw (8)** using hexagon spanner 14 mm. Remove **test needle (2)** and seal. Fit new sealing rings and if necessary new **test needle (2)**.

**ATTENTION:** The entire thread length of the **test needle (2)** must be screwed in onto the original seal as far as the limit stop. The hexagon must run parallel to the **guard for the test needle (3)** (**Figure I**).

The **test needle (2)** is thereby secured against coming loose itself.



The compressed air tester with test needle may only be used with the mounted guard for the test needle included in the scope of supply.

- Sealing ring on **compressed air connection (5)**
  - Remove compressed air at the **compressed air connection (5)**.
  - Loosen **screw (7)** using hexagon spanner.
  - Remove sealing ring and **compressed air connection (5)**.
  - Fit new sealing ring.
- Mount **compressed air connection (5)** by tightening the **screw (7)**.






Fig. I

## Conformity

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland confirms that this product in the version put into circulation by us, fulfils the requirements of the following EU directives.

Directives: 2006/42  
Harmonised standards EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017

  
Bruno von Wyl  
CTO

  
Christoph Baumgartner, GM

## Service and Repairs

- Repairs should only be carried out by authorised **Leister service points**. These guarantee a professional, reliable **repair service within 24 hours**, using original replacement parts according to the circuit diagrams and replacement part lists.

## Warranty

- For this tool, the guarantee or warranty rights granted by the relevant distributor/seller shall apply. In case of guarantee or warranty claims any manufacturing or workmanship defects will either be repaired or replaced by the distributor at its discretion. Warranty or guarantee rights have to be verified by an invoice or a delivery document.
- Additional guarantee or warranty claims shall be excluded, subject to mandatory provisions of law.
- Warranty or guarantee shall not apply to defects caused by normal wear and tear, overload or improper handling.
- Warranty or guarantee claims will be rejected for tools that have been altered or changed by the purchaser.



Prima della messa in funzione leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per ulteriore riferimento.

## Apparecchio di prova dell'aria compressa con ago di prova

### Modalità d'impiego

- Saldatura a sovrapposizione con canale di controllo
- Con l'apparecchio di prova dell'aria compressa dotato di ago di prova si testa la resistenza della tenuta di un cordone di saldatura a sovrapposizione nel canale di controllo.
- Controllo di un cordone di saldatura a sovrapposizione con canale di controllo nei cantieri di edilizia sotterranea, tunnel e discariche.



### Attenzione

L'apparecchio di prova dell'aria compressa dotato di ago di prova deve essere impiegato solo con la lamiera protettiva per l'ago di prova, montata e compresa nella consegna.



### Cautela



È necessario **mantenere** l'apparecchio **sotto controllo** durante il funzionamento. L'impiego dell'apparecchio è consentito esclusivamente a **personale specializzato** o sotto il monitoraggio di quest'ultimo.  
È tassativamente vietato l'impiego da parte dei bambini.



Non toccare la punta dell'ago di prova. Questa operazione può provocare eventuali lesioni.



**Proteggere** l'apparecchio di prova dell'aria compressa dotato di apposito ago da **sporco ed umidità**.

### Specifiche tecniche


Collegamento fino ad un massimo di **6 bar / 80 psi**

Marchio di conformità

**CE**


Con riserva di modifiche tecniche

## Descrizione dell'apparecchio



- 1 Impugnatura
- 2 Ago di prova
- 3 Lamiera protettiva per l'ago di prova
- 4 Manometro
- 5 Collegamento per aria compressa

## Modello in sezione di una saldatura a sovrapposizione




- a Guaina impermeabile superiore
- b Guaina impermeabile inferiore
- c Canale di controllo

## Preparazione

- Stabilire il **collegamento (5)** all'aria compressa.


**ATTENZIONE:** sono consentiti i collegamenti fino ad un massimo di 6 bar (80 psi). Se si supera la pressione massima di 6 bar (80 psi), è necessario montare una valvola di riduzione della pressione (non compresa nella consegna) sul **collegamento dell'aria compressa (5)**.




## Controllo

Le condizioni di controllo, come pressione e durata del controllo, devono essere adattate al materiale da saldatura, allo spessore di quest'ultimo, alle dimensioni del canale di controllo e alla temperatura.


- All'estremità del canale di controllo disporre l'apparecchio di prova dell'aria compressa con l'apposito ago come riportato di seguito.
  - Utilizzando la soffiatrice di aria calda Leister scaldare il punto da ispezionare nel canale di controllo del cordone di saldatura con movimenti oscillatori (**figura D**).
  - Tenere l'apparecchio di prova dell'aria compressa dall'**impugnatura (1)** e disporre la **lamiera protettiva per l'ago di prova (3)** sul punto riscaldato (**figura E**).
  - Esercitando una leggera pressione sull'**impugnatura (1)** inserire l'**ago di prova (2)** per 2 cm circa nel canale di controllo (**figura F**).



Canale di controllo




Canale di controllo



Canale di controllo

## Controllo

- Chiudere altra estremità del canale di controllo deve essere a tenuta ermetica, ad esempio con la saldatura a gas caldo o con i dispositivi di serraggio.
- Far fluire l'aria compressa.
  - Il **manometro** (4) deve mostrare il valore dell'aria compressa calcolato (bar / psi).
  - Il cordone di saldatura a sovrapposizione risulta ermetico se il calo di pressione per la durata della prova non è superiore al 10% del valore iniziale calcolato.
- Al termine della prova si apre dall'estremità opposta il canale chiuso a tenuta ermetica. L'aria deve fuoriuscire in modo repentino.
- Rimuovere l'apparecchio di prova dell'aria compressa dotato dell'ago di prova.



## Manutenzione

- Pulire l'**ago di prova** (2) e il **collegamento dell'aria compressa** (5) in presenza di incrostazioni di sporco.  
**Sostituzione degli anelli di tenuta e dell'ago di prova**
- È necessario sostituire gli anelli di tenuta vecchi o fragili. Anelli di tenuta compresi nella consegna.
- Allentando le quattro viti (6) rimuovere la **lamiera protettiva per l'ago di prova** (3) e l'anello di tenuta. Inserire il nuovo anello di tenuta.



Non toccare la punta dell'**ago di prova** (2). Questa operazione può provocare eventuali lesioni.

- Allentare la **vite a testa esagonale** (8) con l'apposita chiave da 14 mm. Rimuovere la **lamiera protettiva per l'ago di prova** (2) e l'anello di tenuta. Impiegare il nuovo anello di tenuta e il nuovo **ago di prova** (2) in caso di necessità.  
**ATTENZIONE:** tutta la lunghezza della filettatura dell'**ago di prova** (2) deve essere inserita fino alla battuta d'arresto sulla guarnizione originale. L'esagono deve scorrere in senso parallelo rispetto alla **lamiera protettiva per l'ago di prova** (3) (**figura I**). L'**ago di prova** (2) è bloccato in modo da impedire che si allenti da solo.



L'apparecchio di prova dell'aria compressa dotato di ago di prova deve essere impiegato solo con l'apposita lamiera.

- Anello di tenuta sul **collegamento dell'aria compressa** (5)
  - Rimuovere l'aria compressa dal **collegamento dell'aria compressa** (5).
  - Allentare la **vite** (7) con la chiave esagonale.
  - Rimuovere l'anello di tenuta e il **collegamento dell'aria compressa** (5).
  - Inserire il nuovo anello di tenuta.
  - Montare il **collegamento dell'aria compressa** (5) serrando la **vite** (7).





Fig. I


## Conformità

**Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Svizzera** dichiara che il presente prodotto, nella versione introdotta sul mercato, soddisfa i requisiti delle direttive CE riportate di seguito.

Direttive: 2006/42

Normative armonizzate: EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
C. Baumgartner

Christoph Baumgartner, GM

## Servizio di assistenza e riparazione

- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai **centri di assistenza tecnica Leister** autorizzati. I centri di assistenza tecnica garantiscono un **servizio di riparazione** professionale ed affidabile entro 24 ore con pezzi di ricambio originali conformi agli schemi elettrici e agli specifici elenchi.

## Garanzia legale

- A questo prodotto si applicano i diritti previsti per la garanzia concessi dal partner di distribuzione/rivenditore diretto, a partire dalla data di acquisto. In caso di ricorso alla garanzia (fanno fede la fattura o la bolla di consegna), sono previste la fornitura sostitutiva o la riparazione di difetti di fabbricazione o di lavorazione a cura del partner di distribuzione.
- È esclusa qualsiasi ulteriore garanzia non espressamente prevista dalle vigenti norme di diritto cogente.
- Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili alla naturale usura, al sovraccarico o alla scorretta manipolazione.
- Il ricorso alla garanzia decade per gli apparecchi sottoposti a modifiche o alterazioni da parte dell'acquirente.



Lisez attentivement la notice d'utilisation avant de mettre l'appareil en service et conservez-la à disposition pour une consultation ultérieure.

## Appareil de contrôle à air comprimé avec aiguille de contrôle

### Application

- Soudure par recouvrement avec canal de contrôle
- Grâce à l'appareil de contrôle à air comprimé avec aiguille de contrôle, la résistance d'étanchéité d'une soudure par recouvrement est testée dans le canal de contrôle.
- Test d'une soudure par recouvrement avec canal de contrôle sur des chantiers de construction en génie civil, de tunnels et dans les décharges.



### Avertissement

L'appareil de contrôle à air comprimé avec aiguille de contrôle doit être utilisé uniquement si la tôle de protection fournie pour l'aiguille de contrôle est montée.



### Attention



L'appareil **doit** fonctionner **sous supervision**.  
L'appareil doit être utilisé exclusivement par des **spécialistes formés** ou sous leur supervision.

L'utilisation de l'appareil par des enfants est strictement interdite.



Ne touchez pas la pointe de l'aiguille de contrôle.  
Vous risqueriez de vous blesser.



L'appareil de contrôle à air comprimé avec aiguille de contrôle **doit être protégé de la poussière et de l'humidité**.


### Caractéristiques techniques

Raccordement jusqu'à max. 6 bar / 80 psi

Marque de conformité CE


Sous réserve de modifications techniques

## Description de l'appareil



- 1 Poignée
- 2 Aiguille de contrôle
- 3 Tôle de protection pour l'aiguille de contrôle
- 4 Manomètre
- 5 Alimentation en air comprimé

## Modèle en coupe d'une soudure par recouvrement




- a Revêtement d'étanchéité supérieur
- b Revêtement d'étanchéité inférieur
- c Canal de contrôle

## Préparation

- Raccordez l'**alimentation en air comprimé** (5) à l'air comprimé.


**ATTENTION :** Raccordement max. : 6 bars (80 psi). Si la pression maximale de 6 bars (80 psi) est dépassée, un détendeur (non compris dans la livraison) doit être monté au niveau de l'**alimentation en air comprimé** (5).




## Test

**Les conditions de test, telles que la pression et la durée de test, doivent être adaptées au matériau de soudage, à son épaisseur, aux dimensions du canal de contrôle et à la température.**


- A l'extrémité du canal de contrôle, placez l'appareil de contrôle à air comprimé avec aiguille de contrôle comme suit:
  - Avec la soufflerie à air chaud de Leister, chauffez la zone à tester au niveau du canal de contrôle de la soudure, en effectuant des mouvements de va-et-vient (**illustration D**).
  - Tenez l'appareil de contrôle à air comprimé par la **poignée** (1) et placez la **tôle de protection pour l'aiguille de contrôle** (3) sur la zone chauffée (**illustration E**).
  - En appuyant légèrement sur la **poignée** (1), introduisez l'**aiguille de contrôle** (2) d'environ 2 cm dans le canal de contrôle (**illustration F**).



Canal de contrôle




Canal de contrôle



Canal de contrôle

## Test

- Fermez l'autre extrémité du canal de contrôle de manière hermétique, par exemple par soudage au gaz chaud ou avec des dispositifs de serrage.
- Faire affluer l'air comprimé.
  - Le **manomètre (4)** doit afficher la valeur calculée de l'air comprimé (bar / psi).
  - La soudure par recouvrement est considérée comme étanche si la chute de pression pendant la durée du test est inférieure à 10 % de la valeur initiale calculée.
- A la fin de la durée de test, le canal de contrôle fermé de manière hermétique est ouvert au niveau de l'extrémité opposée. L'air doit s'échapper brusquement.
- Retirez l'appareil de contrôle à air comprimé avec aiguille de contrôle.



## Entretien

- Nettoyez l'**aiguille de contrôle (2)** et l'**alimentation en air comprimé (5)** si elles sont encrassées.
- **Remplacement des bagues d'étanchéité et de l'aiguille de contrôle**
- **Les bagues d'étanchéité usées ou cassantes doivent être remplacées.**  
Bagues d'étanchéité incluses dans la livraison.
- Desserrez les quatre **vis (6)** pour retirer la **tôle de protection pour l'aiguille de contrôle (3)** et la bague d'étanchéité. Utilisez une bague d'étanchéité neuve.



Ne touchez pas la pointe de l'**aiguille de contrôle (2)**. Vous risqueriez de vous blesser.



- Desserrez la **vis à tête hexagonale (8)** à l'aide d'une clé à fourche de 14 mm. Retirez l'**aiguille de contrôle (2)** et la bague d'étanchéité. Utilisez une bague d'étanchéité neuve et si nécessaire, une **aiguille de contrôle (2)** neuve.

**ATTENTION :** La longueur filetée totale de l'**aiguille de contrôle (2)** doit être vissée jusqu'à la butée sur le joint d'origine. La vis à tête hexagonale doit être parallèle à la **tôle de protection pour l'aiguille de contrôle (3)** (**illustration I**). Le desserrement de l'**aiguille de contrôle (2)** est ainsi empêché.



L'appareil de contrôle à air comprimé avec aiguille de contrôle doit être utilisé uniquement si la tôle de protection pour l'aiguille de contrôle est montée.

- Bague d'étanchéité au niveau de l'**alimentation en air comprimé (5)**
  - Débranchez l'air comprimé au niveau de l'**alimentation en air comprimé (5)**.
  - Desserrez la **vis (7)** à l'aide d'une clé à fourche.
  - Retirez la bague d'étanchéité et l'**alimentation en air comprimé (5)**.
  - Utilisez une bague d'étanchéité neuve.
  - Raccordez l'**alimentation en air comprimé (5)** en serrant la **vis (7)**.




## Conformité

**Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suisse** atteste que ce produit, dans la version que nous avons mise en circulation, satisfait aux exigences des directives CE suivantes.

Directives : 2006/42

Normes harmonisées : EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
C. Baumgartner

Christoph Baumgartner, GM

## Maintenance et réparation

- Les réparations doivent être réalisées exclusivement par les **SAV Leister** compétents. Ils garantissent un **service de réparation** approprié et fiable avec des pièces d'origine, conformément aux schémas de câblage et aux listes des pièces de rechange.

## Garantie légale

- Les droits de garantie fabricant et de garantie légale accordés par le partenaire commercial ou vendeur direct s'appliquent à cet appareil à compter de la date d'achat. En cas de recours à la garantie (justificatif par la facture ou le bordereau de livraison), les défauts de fabrication ou d'usinage seront supprimés par le partenaire commercial qui procédera à une fourniture en remplacement ou à une réparation.
- Toute autre prétention à la garantie fabricant ou à la garantie légale dans le cadre du droit en vigueur est exclue.
- Les dommages résultant d'une usure naturelle, d'une surcharge ou d'un traitement non conforme sont exclus de la garantie.
- Aucun droit à revendication n'est accordé pour les appareils qui auront été transformés ou modifiés par l'acheteur.



Lea atentamente estas instrucciones antes de la puesta en funcionamiento y consérvelas para el futuro.

## Tensiómetro por aire comprimido con aguja de comprobación

### Aplicación

- Soldadura a solape con canal de pruebas
- El tensiómetro por aire comprimido con aguja de comprobación sirve para probar la estanqueidad de un cordón de soldadura a solape en el canal de pruebas.
- Prueba de cordones de soldadura a solape con canal de pruebas en obras de infraestructura, túneles y vertederos.



### Advertencia

El tensiómetro por aire comprimido con aguja de comprobación sólo debe utilizarse con la chapa protectora de la aguja incluida en el volumen de suministro.



### Precaución



El equipo debe **permanecer vigilado** mientras esté funcionando. El equipo sólo podrá ser utilizado por **personal especializado debidamente formado** o bajo su vigilancia. Se prohíbe terminantemente su uso por parte de niños.



La punta de la aguja de comprobación no debe tocarse. De lo contrario, podrían producirse lesiones.



El tensiómetro por aire comprimido con aguja de comprobación **debe protegerse de la suciedad y la humedad**.


### Datos técnicos

Conexión hasta máx.                    6 bar / 80 psi

Símbolo de conformidad                CE


Sujeto a modificaciones técnicas

## Descripción del equipo



- 1 Mango
- 2 Aguja de comprobación
- 3 Chapa protectora de la aguja
- 4 Manómetro
- 5 Toma de aire comprimido

## Modelo de sección de una soldadura a solape




- a Banda impermeabilizante superior
- b Banda impermeabilizante inferior
- c Canal de pruebas

## Preparación

- Conecte la **toma de aire comprimido** (5) al aire comprimido.


**ATENCIÓN:** Conexión hasta máx. 6 bar (80 psi). Si se supera la presión máxima de 6 bar (80 psi), deberá montarse una válvula reductora de presión (no incluida en el volumen de suministro) en la **toma de aire comprimido** (5).




## Realización de la prueba

Las condiciones de la prueba, como la presión y la duración de la prueba, dependerán del material de soldadura, el grosor del mismo, las dimensiones del canal de pruebas y la temperatura.


- Coloque el tensiómetro por aire comprimido con aguja de comprobación en el extremo del canal de pruebas de la siguiente manera:
  - Caliente la zona a examinar en el canal de pruebas del cordón de soldadura con el soplante de aire caliente de Leister mediante movimientos pendulares (**Figura D**).
  - Sostenga el tensiómetro por aire comprimido por el **mango** (1) y coloque la **chapa protectora de la aguja** (3) en la zona calentada (**Figura E**).
  - Presionando ligeramente con el **mango** (1), introduzca la **aguja de comprobación** (2) en el canal de pruebas unos 2 cm (**Figura F**).



Canal de pruebas




Canal de pruebas



Canal de pruebas

## Realización de la prueba

- Cierre herméticamente el otro extremo del canal de pruebas, p. ej., mediante soldadura por gas caliente o con dispositivos de apriete.
- Permita que entre el aire comprimido.
  - **El manómetro (4)** debe indicar el valor de aire comprimido (bar / psi) calculado.
  - El cordón de soldadura a solape se considerará estanco si la caída de presión durante la duración de la prueba no supera el 10 % del valor inicial calculado.
- Una vez consumido el tiempo de prueba, abra el canal de pruebas cerrado herméticamente en el otro extremo. El aire debe salir de golpe.
- Retire el tensiómetro por aire comprimido con aguja de comprobación.



## Mantenimiento

- En caso de suciedad, límpie la **aguja de comprobación (2)** y la **toma de aire comprimido (5)**.

### Sustitución de los anillos de estanqueidad y la aguja de comprobación

- **Los anillos de estanqueidad viejos o quebradizos deberán sustituirse.** Los anillos de estanqueidad se incluyen en el volumen de suministro.
- Afloje los cuatro **tornillos (6)** y retire la **chapa protectora de la aguja (3)** y el anillo de estanqueidad. Coloque un nuevo anillo de estanqueidad.

 La punta de la **aguja de comprobación (2)** no debe tocarse. De lo contrario, podrían producirse lesiones.

- Afloje el **tornillo de cabeza hexagonal (8)** con una llave hexagonal de 14 mm. Retire la **aguja de comprobación (2)** y el anillo de estanqueidad.

Coloque un nuevo anillo de estanqueidad y, en caso necesario, una nueva **aguja de comprobación (2)**.

**ATENCIÓN:** La **aguja de comprobación (2)** deberá enroscarse por completo (toda la rosca, hasta el tope) sobre la junta original. La cabeza hexagonal deberá encontrarse en paralelo respecto a la **chapa protectora de la aguja (3)** (**Figura I**).

De esta manera se asegura que la **aguja de comprobación (2)** no se suelte por sí misma.

 El comprobador de aguja por aire comprimido sólo debe utilizarse con la chapa protectora de la aguja montada.

- Anillo de estanqueidad en la **toma de aire comprimido (5)**
  - Retire el aire comprimido de la **toma de aire comprimido (5)**.
  - Afloje el **tornillo (7)** con la llave hexagonal.
  - Retire el anillo de estanqueidad y la **toma de aire comprimido (5)**.
  - Coloque un nuevo anillo de estanqueidad.
  - Monte la **toma de aire comprimido (5)** apretando el **tornillo (7)**.





Fig. I


## Conformidad

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suiza declara que este producto, en la versión puesta por nosotros en circulación, cumple los requisitos de las siguientes directivas de la UE.

Directivas: 2006/42

Normas armonizadas: EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017



Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO



d. Baumgartner

Christoph Baumgartner, GM

## Servicio y reparaciones

- Las reparaciones se realizarán únicamente en **puntos de servicio técnico autorizados por Leister**. Éstos garantizan un **servicio de reparación** fiable y especializado con piezas de repuesto originales conforme a los planos de conexiones y las listas de piezas de repuesto.

## Garantía

- Para este dispositivo tienen validez los derechos de garantía comercial o legal concedidos por el socio de distribución directo/el vendedor a partir de la fecha de compra. En caso de que exista derecho de garantía comercial o legal (certificación mediante factura o albarán de entrega), el socio de distribución subsanará los daños de fabricación o tratamiento con una entrega de reposición o una reparación.
- Cualquier otro derecho de garantía comercial o legal se excluirá en el marco del derecho imperativo.
- Los daños provocados por el desgaste natural del equipo, sobrecarga o manejos inadecuados quedan excluidos de la garantía.
- No habrá ningún derecho de garantía comercial o legal en el caso de los dispositivos que hayan sido alterados o modificados por el comprador.



Ler cuidadosamente o manual de instruções antes da colocação em serviço e guardá-lo para futuras utilizações.

## Aparelho de medição do ar comprimido com agulha de verificação

### Aplicação

- Solda sobreposta com canal de verificação
- Com o aparelho de medição do ar comprimido com agulha de verificação é testada, no canal de verificação, a resistência da estanquicidade de uma costura de solda sobreposta.
- Verificação de uma costura de solda sobreposta com canal de verificação em obras na exploração subterrânea, túneis e aterros.



### Aviso

O aparelho de medição do ar comprimido com agulha de verificação apenas pode ser usado juntamente com a chapa de protecção para a agulha de verificação montada existente no volume de fornecimento.



### Cuidado



O aparelho tem de ser operado **sobre vigilância**.  
O aparelho só pode ser utilizado por **técnicos especializados** ou sob vigilância.  
A utilização por crianças é proibida.



Não tocar na ponta da agulha de verificação. Pode levar a ferimentos.



Proteger o aparelho de medição do ar comprimido com agulha de verificação de **sujidade e humidade**.


### Dados técnicos

Conexão até máx.                            6 bar / 80 psi

Símbolo de conformidade                    CE


Reservam-se alterações técnicas

## Descrição do aparelho



- 1 Pega
- 2 Agulha de verificação
- 3 Chapa de protecção para agulha de verificação
- 4 Manómetro
- 5 Ligação do ar comprimido

## Modelo de corte de uma solda sobreposta




- a guia estanque superior
- b guia estanque inferior
- c canal de verificação

## Preparação

- Ligar conector de ligação do ar comprimido (5) ao ar comprimido.


**ATENÇÃO:** Conexão até máx. 6 bar (80 psi). Se a pressão for exceder no máx. os 6 bar (80 psi), tem de ser montada uma válvula redutora de pressão (não incluída no volume de fornecimento) ao conector de ligação do ar comprimido (5).




## Verificação

As condições de verificação, como a pressão de verificação e período de verificação, devem ser alinhadas ao material de solda, a espessura do material de solda, a dimensão do cabal de verificação e a temperatura.


- No final do canal de verificação posicionar o aparelho de verificação do ar comprimido com agulha de verificação como se segue:
  - Com o ventilador de ar quente da Leister aquecer os pontos a serem verificados no canal de verificação da costura de solda com movimentos pendulares (**imagem D**).
  - Segurar o aparelho de verificação do ar comprimido pela **pega (1)** e posicionar a **chapa de protecção para a agulha de verificação (3)** no ponto aquecido (**imagem E**).
  - Com uma leve pressão na **pega (1)** inserir a **agulha de verificação (2)** aprox. 2 cm no canal de verificação (**imagem F**).



Canal de verificação




Canal de verificación



Canal de verificação

## Verificação

- Fechar a outra extremidade do canal de verificação para não entrar ar, p.ex. com soldadura a gás quente ou dispositivos de aperto.
- Deixar entrar o ar comprimido.
  - **Manómetro (4)** tem de indicar o valor do ar comprimido calculado (bar/psi). → 
  - A costura da solda sobreposta é considerada estanque, quando a descida da pressão durante o período de verificação não for superior a 10 % do valor de partida calculado.
- Depois do período de verificação o canal de verificação estanque do ar fechado é aberto na extremidade oposta. O ar tem de sair abruptamente.
- Remover o aparelho de verificação do ar comprimido com agulha de verificação.

## Manutenção

- Limpar em caso de sujidade a **agulha de verificação (2)** e **conector de ligação do ar comprimido (5)**.
- **Substituição dos anéis vedantes e agulha de verificação**
- **Os anéis vedantes usados e secos devem ser substituídos.** Anéis vedantes incluídos no volume de fornecimento.
- Ao soltar os quatro **parafusos (7)** remover a **chapa de protecção para a agulha de verificação (3)** e anel vedante. Colocar novo anel vedante.



Não tocar na ponta da **agulha de verificação (2)**. Pode levar a ferimentos.

- **Soltar o parafuso sextavado (8) 14 mm** com a chave sextavada 14 mm. Remover a **agulha de verificação (2)** e o anel vedante.

Se necessário, colocar novo anel vedante e nova **agulha de verificação (2)**.



**ATENÇÃO:** Todo o comprimento da rosca da **agulha de verificação (2)** tem de ser aparafusada até ao encosto do vedante original. O sextavado tem de decorrer paralelamente à **chapa de protecção para a agulha de verificação (3) (ímgem I)**.

A **agulha de verificação (2)** está assim protegida e não se solta sozinha.



O aparelho de verificação do ar comprimido com agulha de verificação apenas pode ser usado com a chapa de protecção para a agulha de verificação montada.

- Anel vedante no **conector de ligação do ar comprimido (5)**
  - Remover o ar comprimido no **conector de ligação do ar comprimido (5)**.
  - Soltar **parafuso (7)** com chave sextavada.
  - Remover anel vedante e **conector de ligação do ar comprimido (5)**.
  - Colocar novo anel vedante.
  - Montar o **conector de ligação do ar comprimido (5)** apertando o **parafuso (7)**.




## Conformidade

**Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suíça** confirma, que este produto corresponde, na versão por nós colocada no mercado, aos requisitos das seguintes directivas CE.

Directivas: 2006/42

Normas harmonizadas: EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017



Bruno von Wyl, CTO



Christoph Baumgartner, GM

## Assistência e reparação

- As reparações devem ser efectuadas por **pontos de assistência Leister** autorizados. Estes garantem um **serviço de reparação** especializado e fiável com peças de substituição originais de acordo com os esquemas eléctricos e listas de peças de substituição.

## Garantia legal

- Para este aparelho são válidos os direitos de garantia e de garantia adicional assegurados diretamente pelo distribuidor/vendedor, a partir da data de compra. No caso de uma reivindicação de garantia ou garantia adicional (comprovação através de nota fiscal ou nota de entrega) as falhas do fabricante ou de montagem do distribuidor são corrigidas com o fornecimento de peças de reposição ou reparo.
- Outras pretensões de garantia ou garantia adicional ficam excluídas, no âmbito do direito imperativo.
- Danos causados por desgaste natural, sobrecarga ou manuseio incorreto estão excluídos da garantia.
- Não existe direito a reclamação ao abrigo da garantia ou garantia adicional em casos em que os aparelhos tenham sido reformados ou modificados pelo comprador.



Handleiding vóór de ingebruikname aandachtig lezen en voor later gebruik bewaren.

## Perslucht-testapparaat met testnaald

### Toepassing

- Overlaplas met testkanaal
- Met het perslucht-testapparaat met testnaald wordt de afdichtingssterkte in het testkanaal van een overlaplas getest.
- Testen van overlaplassen met testkanaal op bouwplaatsen in de civiele techniek, in tunnels en op deponiën.



### Waarschuwing

Het perslucht-testapparaat met testnaald mag alleen worden toegepast met de gemonteerde beschermingsplaat voor de testnaald, die bij de levering is ingesloten.



### Opgelet



Apparaat moet **onder toezicht** in bedrijf zijn.

Het apparaat mag alleen door **daarvoor opgeleide technici** of onder hun toezicht worden gebruikt. Het is voor kinderen verboden dit apparaat te gebruiken.



De punt van de testnaald niet aanraken. Dit kan verwondingen veroorzaken.



Testapparaat met testnaald **tegen vuil en vocht beschermen**.

### Technische Gegevens

Aansluiting tot max.


6 bar / 80 psi

Conformiteitssteken

CE


Technische veranderingen voorbehouden

## Beschrijving van het apparaat



- 1 Handgreep
- 2 Testnaald
- 3 Beschermpaat voor testnaald
- 4 Manometer
- 5 Persluchtaansluiting

## Doorsneetekening van een overlaplas




- a bovenste afdichtbaan
- b onderste afdichtbaan
- c testkanaal

## Voorbereiding

- Persluchtaansluiting (5) aan perslucht aansluiten.


**OPGELET:** Aansluiting voor maximaal 6 bar (80 psi). Wanneer de druk hoger kan worden dan de maximale waarde van 6 bar (80 psi), dan moet een drukreduceerklep (niet bij de levering inbegrepen) aan de **persluchtaansluiting (5)** worden gemonteerd.




## Test

De testparameters zoals testdruk en testduur moeten op het lasmateriaal, de lasmateriaaldikte, de testkanaalafmetingen en de temperatuur worden afgestemd.


- Plaats het testapparaat met de testnaald aan het uiteinde van het testkanaal als volgt:
  - Met Leister heteluchtventilator de te testen plaats van het testkanaal met schommelende bewegingen verwarmen (**afb. D**).
  - Testapparaat aan de **handgreep (1)** vasthouden en de **beschermingsplaat voor de testnaald (3)** op de verwarmde plek plaatsen (**afb. E**).
  - Met geringe druk aan de **handgreep (1)** de **testnaald (2)** ca. 2 cm in het testkanaal naar binnen voeren (**afb. F**).



Testkanaal




Testkanaal



Testkanaal

## Test

- Het andere uiteinde van het testkanaal luchtdicht, b.v. door warmgaslassen of met klemmen sluiten.
- Perslucht laten binnenstromen.
  - **Manometer (4)** moet de berekende persluchtdruk (bar / psi) aangeven. → 
  - De overlaplas kan als dicht worden beschouwd wanneer de drukafname tijdens de testduur niet meer dan 10 % van de berekende beginwaarde bedraagt.
- Na afloop van de testduur wordt het luchtdicht afgesloten testkanaal aan het andere uiteinde geopend. De lucht moet abrupt ontsnappen.
- Persluchtestapparaat met testnaald verwijderen.

## Onderhoud

- Testnaald (2) en persluchtaansluiting (5) bij verontreiniging reinigen.

### Vervangen van de dichtingsringen en de testnaald

- Oude of brosse dichtingsringen moeten worden vervangen. De dichtingsringen zijn bij de levering inbegrepen.
- Door het losdraaien van de vier schroeven (6) de beschermsplaat voor de testnaald (3) en de dichtingsring verwijderen. Nieuwe dichtingsring aanbrengen.



De punt van de **testnaald (2)** niet aanraken. Dit kan verwondingen veroorzaken.

- Zeskantschroef (8) met steeksleutel 14 mm losdraaien. **Testnaald (2)** en dichtingsring verwijderen.

Nieuwe dichtingsring en indien nodig nieuwe **testnaald (2)** aanbrengen.

**OPGELET:** De gehele Schroefdraadlengte van de **testnaald (2)** moet tot aan de aanslag op de originele dichting worden vastgeschroefd. De zeskant moet parallel aan de **beschermsplaat voor de testnaald (3)** verlopen (**afb. I**).

De **testnaald (2)** is dan daardoor beveiligd tegen zelfstandig losdraaien.



Het perslucht-testapparaat met testnaald mag alleen worden toegepast met de gemonteerde beschermsplaat voor de testnaald, die bij de levering is ingesloten.

- Dichtingsring aan de **persluchtaansluiting (5)**



– Perslucht aan de **persluchtaansluiting (5)** verwijderen.

– **Schroef (7)** met steeksleutel losdraaien.

– Dichtingsring en **persluchtaansluiting (5)** verwijderen.

– Nieuwe dichtingsring aanbrengen.

– **Persluchtaansluiting (5)** door aantrekken van de **schroef (7)** monteren.




## Conformiteit

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland bevestigt dat dit product in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering aan de eisen uit de volgende EG-richtlijnen voldoet.

Richtlijnen: 2006/42

Geharmoniseerde normen: EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017



Bruno von Wyl, CTO



Christoph Baumgartner, GM

## Service en reparaties

- Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde **Leister Servicepunten** worden uitgevoerd. Die garanderen een vakkundige betrouwbare **reparatieservice** met originele reserveonderdelen volgens schakelschema's en lijsten met reserveonderdelen.

## Wettelijke garantie

- Voor dit apparaat gelden de door de directe salespartner/verkoper verleende garantie of de aanspraak op garantie vanaf de datum van aankoop. Bij een garantie of aanspraak op garantie (bewezen door de factuur of leveringsbewijs) de worden productie- of verwerkingsfouten hersteld door de salespartner door middel van levering van vervangende onderdelen of reparatie.
- Verdere garantie of aanspraken op garantie worden in het kader van het dwingende recht uitgesloten.
- Schade als gevolg van normale slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik, is van de garantie uitgesloten.
- Geen garantie of aanspraak op garantie wordt verleend bij apparaten die door de koper zijn omgebouwd of veranderd.



Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä tulevaa tarvetta varten.

## Testausneulalla varustettu paineilmatestauslaite

### Käyttö

- Limihitsaus testauskanavalla
- Testausneulalla varustetulla paineilmatestauslaitteella testataan limihitsaussauman tiiviyttä.
- Limihitsaussaumojen testaus testauskanavalla maanalaisilla rakennustyömailla, tunneleissa ja kaatopaikoilla.



### Varoitus

Testausneulalla varustettua paineilmatestauslaitetta saa käyttää ainoastaan toimitukseen sisältyväni, testausneulan suojalevyn ollessa asennettuna.



### Huomio



Laitetta saa käyttää ainoastaan **valvonnan alaisena**.

Laitetta saa käyttää ainoastaan **koulutettu ammattihenkilöstö** tai heidän valvonnassaan olevat. Laitteen käyttö on kokonaan kielletty lapsilta.



Älä koske testausneulan kärkeen. Tästä voi olla seurauksena loukaantuminen.



Suojaa testausneulalla varustettua paineilmatestauslaite **lialta ja kosteudelta**.

### Tekniset tiedot

Liittäntä kork.


6 bar / 80 psi

Vaativuusmerkki

CE


Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

## Laitteen kuvaus



- 1 Kahva
- 2 Testausneula
- 3 Testausneulan suojailevy
- 4 Manometri
- 5 Paineilmaliitintä

## Limihitsauksen läpileikkausmalli




- a Ylempi tiivistysraina
- b Alempi tiivistysraina
- c Testauskanava

## Valmistelut

- Liitä paineilmaliitintä (5) paineilmamaan.


**HUOMIO:** Korkeintaan 6 barin (80 psi) liitintä. Jos 6 barin (80 psi) maksimipaine ylittyi, on paineilmaliitintään (5) asennettava paineenalennusventtiili (ei sisällä toimitukseen).




## Testaus

Testausolosuhteet, kuten testauspaine ja testauksen kesto, on sovitettava hitsausmateriaaliin, hitsausmateriaalin paksuuteen, testauskanavan mittoihin ja lämpötilaan sopiviksi.


- Sijoita testausneulalla varustettu paineilmatestauslaite testauskanavan päähän seuraavalla tavalla:
  - Kuumenna testattavaa paikkaa hitsauskanavan testaussaumassa Leister-kuumailmapuhallimella edestakaisin liikkein (**Kuva D**).
  - Pidä paineilmatestauslaitetta **kahvasta (1)** ja aseta **testausneulan suojailevy (3)** lämmitettyyn kohtaan (**Kuva E**).
  - Työnä **testausneula (2)** **kahvasta (1)** kevyesti painamalla n. 2 cm testauskanavaan (**Kuva F**).



Testauskanava




Testauskanava



Testauskanava

## Testaus

- Sulje testauskanavan toinen pää ilmatiiviisti, esim. kuumakaasuhitsaamalla tai puristuslaitteilla.
- Anna paineilmalaukku virrata kanavaan.
  - Manometrin (4)** on näytettävä laskettu paineilmavalosarvo (bar / psi). 
  - Limihitsaussauma on tiivis, jos paine ei laske testauksen aikana yli 10 %:a lasketusta lähtöarvosta.
- Testausajan kuluttua loppuun ilmatiiviisti suljettu testauskanava avataan vastapuolisesta päästä. Ilman on poistuttava kanavasta silmänräpäykssessä.
- Poista testausneulalla varustettu paineilmalaukku testauslaitteesta.

## Huolto

- Testausneula (2) ja paineilmaliitintä (5) on puhdistettava niiden ollessa liikaantuneet. Tiivisterenkaiden ja testausneulan vaihto
- Vanhat ja haurastuneet tiivisterenkaita on vaihdettava. Tiivisterenkaita sisältyvät toimitukseen.
- Poista **testausneulan suojailevy (3)** ja tiivisterengas irrottamalla **neljä ruuvia (6)**. Aseta uusi tiivisterengas paikalleen.





Älä koske **testausneulan (2)** kärkeen. Seurauksena voi olla loukkaantuminen.

- Irrota **kuusioruvi (8)** kuusioavaimella (14 mm). Poista **testausneula (2)** ja tiivisterengas. Aseta uusi tiivisterengas sekä tarvittaessa uusi **testausneula (2)** paikalleen.  
**HUOMIO:** Testausneula (2) on ruuvattu alkuperäiseen tiivisteeseen sen koko kierteiden pituudelta. Kuusioruvi on oltava samansuuntainen **testauneulan (3)** suojailevyn kanssa (**Kuva I**).  
Nämä varmistetaan, ettei **testausneula (2)** pääse irtoamaan itsestään.



Testausneulalla varustettua paineilmatestauslaitetta saa käyttää ainoastaan testausneulan suojailevyn ollessa asennettuna.

- Paineilmaliitännän (5) tiivisterengas**
  - Poista paineilmalaukku **paineilmaliitinnästä (5)**.
  - Irrota **ruuvi (7)** kuusioavaimella.
  - Poista tiivisterengas ja **paineilmaliitintä (5)**.
  - Aseta uusi tiivisterengas paikalleen.
  - Asenna **paineilmaliitintä (5)** kiristämällä **ruuvi (7)**.




## Vaatimustenmukaisuus

**Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiwil/Sveitsi** vahvistaa täten, että kyseessä oleva tuote vastaa meidän markkinoille tuomassamme muodossa seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia.

Direktiivist: 2006/42

Harmonisoidut standardit: EN ISO 12100

Kaegiwil, 28.11.2017



Bruno von Wyl, CTO



Christoph Baumgartner, GM

## Huolto ja korjaus

- Kaikki korjaustoimenpiteet on jätettävä valtuutetun **Leister-huoltopisteen** suorittaviksi. Ne takaavat ammattimaisen ja luotettavan **korjaus/enhet** alkuperäisiä varaosia käyttäen kytentäkaavioiden ja varaosaluetteloiden mukaisesti.

## Tuotevastuu

- Tähän tuotteeseen noudatetaan jakelijan/myyjän myöntämiä takuu- tai takuuvastuuoikeuksia ostopäivästä alkaen. Jos takuun alainen vaade esitetään (todistettu laskulla tai toimitustodistuksella), jakelija poistaa valmistus- tai käsittelyvirheet vaihtamalla tuotteen uuteen tai korjaamalla sen.
- Muut vaateet suljetaan pois pakottavan oikeuden nojalla.
- Takuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta tai epääsianmukaisesta käsittelystä.
- Vaateet, jotka liittyvät laitteisiin, joita ostaja on muokannut tai muuttanut, raukeavat.



Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder apparaten och förvara den för senare användning.

## Tryckluftskontrollapparat med kontrollnål

### Användning

- Överlappssvetsning med kontrollkanal
- Med hjälp av tryckluftstestapparaten med kontrollnål kan man i kontrollkanalen testa tätningsstyrkan av en överlappssvetsning.
- Kontroll av en överlappssvetsning med kontrollkanal vid arbeten på grundbyggnader, i tunnlar eller deponier.



### Varning

Tryckluftstestapparaten med kontrollnål får endast användas med den monterade skyddsplåten för kontrollnålen som ingår i leveransen.



### Obs!



Apparaten får endast användas **under ständig tillsyn**.

Apparaten får endast användas av **utbildade svets tekniker** eller av personer som arbetar under deras tillsyn. Det är totalt förbjudet att låta barn använda maskinen.



Vidrör inte kontrollnålen spets. Detta kan annars leda till skador.



Skydda tryckluftstestapparaten med kontrollnål **mot smuts och väta**.

### Tekniska data

Anslutning till max.


6 bar / 80 psi

Konformitetssymbol

CE


Tekniska ändringar förbehålls

## Apparatbeskrivning



- 1 Handtag
- 2 Kontrollnål
- 3 Skyddsplåt för kontrollnål
- 4 Manometer
- 5 Tryckluftanslutning

## Genomskärningsmodell av en överlappssvetsning




- a Övre tätningsspår
- b Undre tätningsspår
- c Kontrollkanal

## Förberedelse

- Anslut tryckluftanslutningen (5) till tryckluften.


**OBS!** Anslutning upp till max. 6 bar (80 psi). Om maxtrycket på 6 bar (80 psi) överskrids måste du montera en tryckreduceringsventil (ingår ej i leveransen) på **tryckluftanslutningen (5)**.




## Kontroll

Testvillkoren, som kontrolltryck och kontrolltid, ska ställas in med avseende på svetsningsmaterial, svetsningsmaterialets styrka, kontrollkanalens dimensioner och temperatur.


- Vid slutet av kontrollkanalen ska du placera tryckluftstestapparaten med kontrollnål som följande:
  - Med en Leister hetluftsfäkt värmer du upp ytan vid svetsfogens kontrollkanal med pendlande rörelser (**bild D**).
  - Håll fast tryckluftstestapparaten med **handtaget (1)** och placera **skyddsplåten för kontrollnålen (3)** på den uppvärmda ytan (**bild E**).
  - För in **kontrollnålen (2)** med en lätt tryckning vid **handtaget (1)** ca 2 cm i kontrollkanalen (**bild F**).



Kontrollkanal




Kontrollkanal



Kontrollkanal

## Kontroll

- Tillslut kontrollkanalens andra ände, t.ex med varmgassvetsning eller med annat fastklämningssmaterial, så att den är lufttät.
- Låt tryckluft strömma in.
  - **Manometern (4)** måste indikera det beräknade tryckluftsvärdet (bar / psi). → 
  - Överlappssvetsningen är tät om tryckfallet under kontrolltiden inte är större än 10 % av det beräknade utgångsvärdet.
- Efter utgång av kontrolltiden ska den lufttät tillslutna kontrollkanalen vid andra änden öppnas. Luften måste pysa ut med en gång.
- Ta bort trycklufttestapparaten med kontrollnål.

## Underhåll

- Om **kontrollnål (2)** och **tryckluftanslutning (5)** är smutsiga måste de rengöras.  
**Byte av tätningsringar och kontrollnål**
- Gamla och slitna tätningsringar måste bytas ut. Tätningsringar ingår i leveransen.
- Lossa de fyra **skruvarna (6)** och ta loss **skyddsplåten för kontrollnålen (3)** samt tätningsring. Sätt in en ny tätningsring.



Vidrör inte **kontrollnålen (2)** spets. Du kan annars skada dig .



- Lossa **sexkantskruven (8)** med en 14 mm sexkanthävare. Ta loss **kontrollnålen (2)** och tätningsringen. Sätt in en ny tätningsring, och om så behövs även en ny **kontrollnål (2)**.  
**OBS! Kontrollnålen (2)** hela gånglängd måste skruvas in på original-tätningen tills det tar stopp. Sexkanten måste förlöpa parallellt med **skyddsplåten för kontrollnålen (3) (bild I)**.

**Kontrollnålen (2)** är på så sätt säkrad mot att lossna automatiskt.



Trycklufttestapparaten med kontrollnål får endast användas tillsammans med den fastmonterade skyddsplåten för kontrollnålen.

- Tätningsring vid **tryckluftanslutningen (5)**
  - Koppla loss tryckluften från **tryckluftanslutningen (5)**.
  - Lossa **skruven (7)** med sexkanthävaren.
  - Ta loss tätningsringen och **tryckluftanslutningen (5)**.
  - Sätt in en ny tätningsring.
  - Montera fast **tryckluftanslutningen (5)** genom att dra åt **skruven (7)**.




## Konformitet

**Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz** försäkrar att denna av oss lanserade produkt på marknaden uppfyller kraven i följande EG-direktiv.

Direktiv: 2006/42

Harmoniserade standarder: EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
C. Baumgartner

Christoph Baumgartner, GM

## Service och reparation

- Reparationer får endast utföras av auktoriserade **Leister-serviceverkstäder**. Dessa verkstäder kan garantera en fackmannamässig och tillförlitlig **reparationsservice** med originalreservdelar enligt tillämpliga kretsscheman och reservdelslistor.

## Garantie

- För den här enheten gäller den direkta distributionspartnerns/försäljarens garantivillkor från och med köpdatumet. Vid garantianspråk (styrks med faktura eller följesedel) åtgärdar distributionspartnern tillverknings- eller bearbetningsfel genom tillhandahållande av reservdelar eller reparation.
- Ytterligare garantianspråk utesluts inom ramen för bindande lagstiftning.
- Skador till följd av normalt slitage, överbelastning eller felaktig hantering täcks inte av garantin.
- Garantianspråk gäller inte för enheter som har manipulerats eller ändrats av köparen.



Kullanım kılavuzunu işletme alma işleminden önce dikkatle okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

## Test İğnesi Olan Basınçlı Havalı Test Cihazı

### Kullanım

- Test kanallı bindirme kaynak
- Test iğnesi olan basınçlı havalı test cihazı kullanılarak test kanalında, bindirme kaynak dikişinin sızdırmazlık dayanımı test edilmektedir.
- Yeraltı madenciliği, tüneller ve çöp deponi alanları gibi şantiye sahalarına test kanalı olan bindirme kaynağı dikişinin test edilmesi.



### Uyarı

Test iğnesi olan basınçlı havalı test cihazı, sadece teslimat kapsamındaki test iğnesi koruma sacı monte edilmiş durumdayken kullanılmalıdır.



### Dikkat



Cihaz, **gözlem altında tutularak** çalıştırılmalıdır.

Cihaz, sadece **eğitimli uzman personel** tarafından veya bunların gözetimi altında kullanılmalıdır. Çocuklar tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır.



Test iğnesinin ucuna dokunmayın, aksi takdirde yaralanabilirsiniz.



Test iğnesi olan basınçlı havalı test cihazı, **neme ve suya karşı korunmalıdır**.

### Teknik Veriler

Maks. bağlantı basıncı


6 bar / 80 psi

Uygunluk işaretü

CE


Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

## Cihazın Tanıtımı



- 1 Tutamak
- 2 Test iğnesi
- 3 Test iğnesi koruma sacı
- 4 Manometre
- 5 Basınçlı hava bağlantısı

## Bir bindirme kaynağının kesit modeli




- a Üst sızdirmazlık hattı
- b Alt sızdirmazlık hattı
- c Test kanalı

## Hazırlık

- **Basınçlı hava bağlantısını (5)** basınçlı havaya bağlayın.


**DİKKAT:** Maks. bağlantı basıncı 6 bar'dır (80 psi). Maks. bağlantı basıncı 6 bar'dan (80 psi) yüksekse, **basınçlı hava bağlantısına (5)** bir basınç düşürücü valf (teslimat kapsamına dahil değildir) monte edilmelidir.




## Test

Test basıncı ve test süresi gibi test şartları, kaynak malzemesine, kaynak malzemesinin kalınlığına, test kanalı ölçüsüne ve sıcaklığa uygun olarak belirlenmelidir.


- Test iğnesi olan basınçlı havayı test cihazını, aşağıda belirtilen şekilde test kanalına yerleştirin:
  - Leister sıcak hava tabancasını kullanarak, kaynak dikişinin test kanalı içerisinde test edilecek olan kısmını sıcak hava tabancasını ileri geri hareket ettirerek ısıtın (**Resim D**).
  - Basınçlı havayı test cihazını **tutamağından (1)** tutun ve **test iğnesi koruma sacını (3)** ısıtılan yere yerleştirin (**Resim E**).
  - **Tutamaktan (1)** hafifçe bastırarak **test iğnesini (2)** 2 cm kadar test kanalının içine sokun (**Resim F**).



Test kanalı




Test kanalı



Test kanalı

## Test

- Test kanalının diğer ucunu, örneğin sıcak gaz kaynağı veya işkence tertibatları kullanarak hava sızdırmaz şekilde kapatın.
- Basınçlı hava uygulayın.
  - **Manometre (4)**, hesaplanmış olan basınçlı hava değerini (bar/psi) göstermelidir.
  - Test süresince meydana gelen basınç düşüşü, hesaplanan çıkış değerinin %10'undan fazla değilse, bindirme kaynak dikişi sızdırmaz olarak kabul edilir.
- Test süresi geçtikten sonra, test kanalının hava sızdırmaz şekilde kapatılmış test kanalının diğer ucunu açın. Hava aniden boşalmalıdır.
- Test iğnesi olan basınçlı havayı test cihazını çıkartın.



## Bakım

- Kirlenen test iğnesini (2) ve basınçlı hava bağlantısını (5) temizleyin. Sızdırmazlık halkalarının ve test iğnesinin değiştirilmesi
- Eski veya çatlaklar oluşmuş sızdırmazlık halkaları değiştirilmelidir. Sızdırmazlık halkaları teslimat kapsamına dahildir.
- Dört adet **vidayı** (6) sökerek **test iğnesi koruma sacını** (3) ve sızdırmazlık halkasını söküng. Yeni bir sızdırmazlık halkası takın.



Test iğnesinin (2) ucuna dokunmayın, aksi takdirde yaralanabilirsiniz.

- 14 mm'lik allen anahtarları kullanarak **allen civatasını** (8) çözün. **Test iğnesini** (2) ve sızdırmazlık halkasını söküng. Yeni bir sızdırmazlık halkası ve gerekliyse yeni bir **test iğnesi** (2) takın.



**DİKKAT:** **Test iğnesinin** (2) dışlı kısmının tamamı, orijinal containan arasından dayanak noktasına kadar vidalanmalıdır. Allen civatasının kenarı, **test iğnesi koruma sacına** (3) paralel olmalıdır (**Resim I**).

**Test iğnesi** (2) bu sayede kendi kendine çözülmeye karşı emniyete alınmıştır.



Test iğnesi olan basınçlı havayı test cihazı, sadece test iğnesi koruma sacı monte edilmiş durumdayken kullanılmalıdır.

- **Basınçlı hava bağlantısındaki** (5) sızdırmazlık halkası
  - **Basınçlı hava bağlantısındaki** (5) basınçlı havayı kesin.
  - **Civatayı** (7) bir allen anahtar kullanarak çözün.
  - Sızdırmazlık halkasını ve **basınçlı hava bağlantısını** (5) söküng.
  - Yeni bir sızdırmazlık halkası takın.
  - **Vidayı** (7) sıkıracak **basınçlı hava bağlantısını** (5) monte edin.



## Uygunluk

**Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/İsviçre** firması olarak, bu ürünün bizim tarafımızdan piyasaya sunulmuş haliyle aşağıda sıralanan AT direktiflerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Yönetmelikler: 2006/42

Harmonize standartlar: EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017

Bruno von Wyl, CTO

Christoph Baumgartner, GM

## Servis ve Onarım

- Onarım çalışmaları sadece **yetkili Leister** servisleri tarafından yapılmalıdır. **Yetkili servisler**, cihazın orijinal yedek parçalar kullanılarak devre planlarına ve yedek parça listelerine uygun olarak düzgün ve güvenilir bir şekilde onarım hizmeti sunmaktadır.

## Garanti

- Bu cihaz için doğrudan satış acentesi/satıcı tarafından sağlanan teminat ve garanti hakları satış tarihinden itibaren geçerlidir. (Sevk irsaliyesi ve faturayla belgelendirilmiş olmak kaydıyla) Teminat veya garanti talebinde üretim veya işleme hataları distribütör tarafından, cihazı yenisi ile değiştirme veya onarma suretiyle giderilir.
- Ek teminat veya garanti talepleri zorunlu kanun kapsamı dışındadır.
- Normal aşınma, aşırı yüklenme veya yanlış kullanım nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Üzerinde satın alan tarafından değişiklik veya tadilat yapılmış olan cihazlar teminat veya garanti kapsamı dışındadır.



Przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem i zachować ją do przyszłego wykorzystania.

## Próbnik sprężonego powietrza z igłą kontrolną

### Zastosowanie

- Zgrzewanie zakładkowe z kanałem kontrolnym
- Za pomocą próbnika sprężonego powietrza z igłą kontrolną sprawdza się szczelność wykonanego połączenia na zakładkę z kanałem kontrolnym
- Badanie zakładkowych połączeń zgrzewanych z kanałem kontrolnym na budowach w budownictwie głębinowym, tunelach i wysypiskach śmieci.



### Ostrzeżenie

Próbnik sprężonego powietrza z igłą kontrolną może być stosowany wyłącznie z zamontowanym blaszanym zabezpieczeniem igły kontrolnej zawartym w zakresie dostawy.



### Uwaga



Pracę urządzenia **należy kontrolować**. Urządzenie może być używane wyłącznie przez **wykwalifikowanych specjalistów** lub pod ich nadzorem. Surowo zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci.



Nie dotykać końcówki igły kontrolnej. Może to być przyczyną obrażeń.



**Chronić** próbnik sprężonego powietrza z igłą kontrolną **przed zanieczyszczeniami i wilgocią**.


### Dane techniczne

Przyłącze do maks 6 bar / 80 psi

Znak zgodności CE


Prawo do zmian technicznych zastrzeżone

## Opis urządzenia



- 1 Uchwyt
- 2 Igła kontrolna
- 3 Blaszane zabezpieczenie igły kontrolnej
- 4 Manometr
- 5 Przyłącze sprężonego powietrza


## Przekrojowy model zakładkowego połączenia zgrzewanego



- a Górnne pasmo uszczelnienia
- b Dolne pasmo uszczelnienia
- c Kanał kontrolny

## Przygotowanie


- Podłączyć przyłącze sprężonego powietrza (5) do źródła sprężonego powietrza.  
**UWAGA:** Przyłącze do maks. 6 bar (80 psi). W przypadku przekroczenia maks. wartości ciśnienia 6 bar (80 psi) na przyłączu sprężonego powietrza (5) należy zamontować zawór redukcyjny ciśnienia (brak w zakresie dostawy).




## Kontrola

Warunki kontroli, takie jak ciśnienie kontrolne i czas trwania badania, należy dopasować do zgrzewanego materiału, jego grubości oraz wymiarów kanału kontrolnego i temperatury.


- Umieścić próbnik sprężonego powietrza z igłą kontrolną na końcu kanału kontrolnego w następujący sposób:
  - Rozgrzać miejsce badania w kanale kontrolnym połączenia zgrzewanego, wykonując wahadłowe ruchy dmuchawą gorącego powietrza firmy Leister (rys. D).
  - Trzymać uchwyt (1) próbnika sprężonego powietrza i umieścić blaszane zabezpieczenie igły kontrolnej (3) w rozgrzanym miejscu (rys. E).
  - Nacisnąć lekko uchwyt (1), aby wprowadzić igłę kontrolną (2) ok. 2 cm do kanału kontrolnego (rys. F).



Rys. D  
Kanał kontrolny




Rys. E  
Kanał kontrolny



Rys. F  
Kanał kontrolny

## Kontrola

- Zamknąć szczelnie drugi koniec kanału kontrolnego, np. przez zespawanie ciepłym gazem lub za pomocą urządzeń zaciskowych.
- Pozwolić na przepływ sprężonego powietrza.
  - **Manometr (4)** musi wskazywać obliczoną wartość sprężonego powietrza (bar/psi).
  - Zakładkowe połączenie zgrzewane uznaje się za szczelne, gdy spadek ciśnienia w czasie badania nie przekroczy 10% obliczonej wartości wyjściowej.
- Po upływie czasu badania otworzyć szczelnie zamknięty koniec kanału kontrolnego po przeciwej stronie. Powietrze musi zostać nagle uwolnione.
- Usunąć próbnik sprężonego powietrza z igłą kontrolną.



## Konserwacja

- W razie zabrudzenia wyczyścić **igłę kontrolną (2)** i **przyłącze sprężonego powietrza (5)**.

### Wymiana pierścieni uszczelniających i igły kontrolnej

- **Zużyte lub kruche pierścienie uszczelniające należy wymienić.** Pierścienie uszczelniające są zawarte w zakresie dostawy.
- Po odkręceniu czterech **śrub (6)** można wymontować **blaszane zabezpieczenie igły kontrolnej (3)** i pierścień uszczelniający. Założyć nowy pierścień uszczelniający.



 Nie dotykać końcówki **igły kontrolnej (2)**. Może to być przyczyną obrażeń.

- Odkręcić **śrubę z łbem sześciokątnym (8)** przy użyciu klucza sześciokątnego 14 mm. Wymontować **igłę kontrolną (2)** i pierścień uszczelniający.

Założyć nowy pierścień uszczelniający i w razie potrzeby nową **igłę kontrolną (2)**.

**UWAGA:** Cała długość gwintu **igły kontrolnej (2)** należy wkroić do oporu w oryginalnej uszczelce. Sześciokątny element musi przebiegać równolegle względem **blaszanego zabezpieczenia igły kontrolnej (3)** (rys. I). Igła kontrolna (2) jest teraz zabezpieczona przed samoczynnym poluzowaniem.

-  Próbnik sprężonego powietrza z igłą kontrolną może być stosowany wyłącznie z zamontowanym blaszonym zabezpieczeniem igły kontrolnej.
- Pierścień uszczelniający na **przyłączu sprężonego powietrza (5)**
    - Usunąć sprężone powietrze przez **przyłącze (5)**.
    - Odkręcić **śrubę (7)** przy użyciu klucza sześciokątnego.
    - Wymontować pierścień uszczelniający i **przyłącze sprężonego powietrza (5)**.
    - Założyć nowy pierścień uszczelniający.
    - Zamontować **przyłącze sprężonego powietrza (5)**, dokręcając **śrubę (7)**.




## Zgodność

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Szwajcaria oświadcza, że niniejszy produkt w wersji dopuszczonej do sprzedaży spełnia wymogi poniższych dyrektyw WE.

Dyrektwy: 2006/42

Normy zharmonizowane: EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
C. Baug

Christoph Baumgartner, GM

## Serwis i naprawy

- Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez **autoryzowane punkty serwisowe firmy Leister**. Gwarantują one fachowy oraz niezawodny **serwis naprawczy** z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych zgodnie ze schematami połączeń i listami części zamiennych, a wszystko to w ciągu 24 godzin.

## Gwarancja

- Niniejsze urządzenie począwszy od daty zakupu objęte jest rękojmią lub gwarancją udzielaną przez bezpośredniego partnera handlowego/sprzedawcę. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji (udokumentowanie przez fakturę lub dowód dostawy) partner handlowy ma obowiązek usunąć wady fabryczne lub powstałe w procesie przetwarzania poprzez wymianę lub naprawę.
- Dalsze roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji są w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wykluczone.
- Uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem, przeciążeniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem nie podlegają gwarancji.
- Wyklucza się roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji w stosunku do urządzeń, które zostały przez Kupującego przebudowane lub zmodyfikowane.



Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.

## Zkušební tlaková jehla

### Použití

- Svařování přeplátováním se zkušebním kanálkem.
- Pomocí zkušební tlakové jehly se ve zkušebním kanálku testuje těsnost přeplátovaného sváru.
- Kontrola přeplátovaného sváru se zkušebním kanálkem na staveništích pozemních staveb, tunelů a skládek.



### Varování

Zkušební tlaková jehla se smí používat jen s namontovaným plechovým krytem zkušební jehly obsaženým v dodávce.



### Upozornění



Přístroj se **musí** provozovat **pod dohledem**.

Přístroj smí být používán výhradně **vyškolenými odborníky** anebo pod jejich dohledem. Dětem je použití přístroje zcela zakázáno.



Nedotýkejte se špičky zkušební jehly. Může to vést k poranění.



Zkušební tlakovou jehlu **chraňte před znečištěním a vlhkem**.

### Technické údaje

Připojení do max.


6 bar / 80 psi

Značka konformity

CE


Technické změny vyhrazeny

## Popis přístroje



- 1 Rukojeť
- 2 Zkušební jehla
- 3 Plechový kryt zkušební jehly
- 4 Manometr
- 5 Přívod stlačeného vzduchu

## Průřez přeplátovaným svárem




- a Horní izolační pás
- b Dolní izolační pás
- c Zkušební kanálek

## Příprava

- K přívodu **stlačeného vzduchu** (5) připojte zdroj stlačeného vzduchu.


**Pozor:** Připojení do maximálně 6 barů (80 psi). Při překročení maximálního tlaku 6 barů (80 psi) se musí k přívodu **stlačeného vzduchu** (5) namontovat redukční ventil (není obsažen v dodávce).




## Zkouška

Zkušební podmínky, jako zkušební tlak a zkušební doba, je třeba přizpůsobit svařovanému materiálu, tloušťce svařovaného materiálu, rozměru zkušebního kanálku a teplotě.


- Na konec zkušebního kanálku umístěte zkušební tlakovou jehlu následujícím způsobem:
  - Kývavými pohyby horkovzdušného dmychadla Leister zahřejte místo sváru na zkušebním kanálku, které se má testovat (**obrázek D**).
  - Zkušební tlakovou jehlu držte za **rukojeť** (1) a **plechový kryt zkušební jehly** (3) umístěte na zahřáté místo (**obrázek E**).
  - Působením lehkého tlaku na **rukojeť** (1) zavedete **zkušební jehlu** (2) cca. 2 cm do zkušebního kanálku (**obrázek F**).



Zkušební kanálek




Zkušební kanálek



Zkušební kanálek

## Zkouška

- Vzduchotěsně uzavřete opačný konec zkušebního kanálku, např. svářením horkým vzduchem nebo upínačmi zařízeními.
- Nechejte dovnitř proudit stlačený vzduch.
  - **Manometr (4)** musí ukazovat vypočítanou hodnotu tlaku vzduchu (bar / psi). → 
  - Přeplátený svár je považován za nepropustný, pokud pokles tlaku během trvání zkoušky nepřesáhne 10 % vypočítané výchozí hodnoty.
- Po uplynutí doby zkoušky se vzduchotěsně uzavřený zkušební kanálek na opačném konci otevře. Vzduch musí naráz uniknout.
- Vjměte zkušební tlakovou jehlu.

## Údržba

- Při znečištění zkušební jehly (2) a přívodu stlačeného vzduchu (5) je očistěte.

**Výměna těsnících kroužků a zkušební jehly**

- Staré či zpuchřelé těsnicí kroužky je třeba vyměnit. Těsnicí kroužky jsou součástí dodávky.
- Po uvolnění čtyř šroubů (6) odstraňte plechový kryt zkušební jehly (3) a těsnicí kroužek. Vložte nový těsnicí kroužek.



Nedotýkejte se špičky **zkušební jehly (2)**. Může to vést k poraněním.

- Uvolněte **šestihrannou matici (8)** pomocí klíče na šestihrannou matici 14 mm. Odstraňte **zkušební jehlu (2)** a těsnicí kroužek.

Vložte nový těsnicí kroužek a je-li to nutné, novou **zkušební jehlu (2)**.

**Pozor:** Celá délka závitu **zkušební jehly (2)** musí být až na doraz našroubována na originálním těsnění. Šestihran musí být uspořádán paralelně s **plechovým krytem zkušební jehly (3)** (**obrázek I**).



**Zkušební jehla (2)** je tak zajištěna proti samovolnému uvolnění.



Zkušební tlaková jehla se smí používat jen s namontovaným plechovým krytem zkušební jehly.

- Těsnicí kroužek **přívodu stlačeného vzduchu (5)**

- Odpojte zdroj stlačeného vzduchu od **přívodu stlačeného vzduchu (5)**.
- Odkříťte **šrub (7)** při užici klucza sześciokatnego.
- Wymontować pierścień uszczelniający i przyłącze sprężonego powietrza (5).
- Vložte nový těsnicí kroužek.
- Namontujte **přívod stlačeného vzduchu (5)** utažením **šroubu (7)**.




## Shoda

**Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Švýcarsko** potvrzuje, že tento výrobek v pro-vedení námi uvedeném na trh splňuje požadavky následujúcich směrnic ES.

Směrnice: 2006/42

Harmonizované normy: EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017

  
Bruno von Wyl  
CTO



Christoph Baumgartner, GM

## Servis a opravy

- Opravy smí provádět výhradně autorizovaná **servisní střediska firmy Leister**. Tato servisní střediska zaručují odborný a spolehlivý **opravářský servis** za použití originálních náhradních dílů podle schémat zapojení a seznamů náhradních dílů.

## Záruka

- Pre tento prístroj platí záruka v zmysle zákonných predpisov alebo zodpovednosti za vady, poskytnuté priamym odbytovým partnerom / predajcom od dátumu predaja. V prípade záručného nároku alebo nároku zo zodpovednosti za vady (dokladovanie faktúrou alebo dodacím listom) budú výrobné chyby alebo chyby pri spracovaní odstránené odbytovým partnerom prostredníctvom dodávky náhradných dielov alebo opravou.
- Ďalšie záručné nároky alebo nároky zo zodpovednosti za vady sú vylúčené v rámci záväzného práva.
- Škody vzniknuté prirodzeným opotrebením, preťažením alebo neodbornou manipuláciou, sú zo záruky vylúčené.
- V prístrojoch, kde boli kupujúcim vykonané úpravy alebo zmeny, nie je možné si uplatniť žiadne záručné nároky alebo nároky zo zodpovednosti za vady.



Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

## Skušobná tlaková ihla

### Použitie

- Zváranie preplátovaním so skúšobným kanálikom
- Pomocou skúšobnej tlakovéj ihly sa v skúšobnom kanáliku testuje tesnosť preplátovaného zvaru.
- Kontrola preplátovaného zvaru so skúšobným kanálikom sa staveniskách pozemných stavieb, tunelov a skladok.



### Varovanie

Skúšobná tlaková ihla sa môže používať len s namontovaným plechovým krytom skúšobnej ihly, ktorý je súčasťou dodávky.



### Upozornenie



Prístroj sa **musí** používať pod dohľadom.

Prístroj môže byť používaný výhradne **vyškolenými odborníkmi** alebo pod ich dohľadom. Deťom je požívanie prístroja úplne zakázané.



Nedotýkajte sa špičky skúšobnej ihly. Môže to spôsobiť poranenie.



Skúšobnú tlakovú ihlu **chráňte pred znečistením a vlhkcom**.

### Technické údaje

Pripojenie do max.


6 barov / 80 psi

Značka konformity

CE


Technické zmeny výhradené

## Popis prístroja



- 1 Rukoväť
- 2 Skúšobná ihla
- 3 Plechový kryt skúšobnej ihly
- 4 Manometer
- 5 Prívod stlačeného vzduchu

## Prierez preplátovaným zvarom




- a Horný izolačný pás
- b Dolný izolačný pás
- c Skúšobný kanál

## Príprava

- K prívodu stlačeného vzduchu (5) pripojte zdroj stlačeného vzduchu.



**POZOR:** Pripojenie do maximálne 6 barov (80 psi). Pri prekročení maximálneho tlaku 6 barov (80 psi) sa musí k prívodu **stlačeného vzduchu (5)** namontovať redukčný ventil (nie je súčasťou dodávky).



## Skúška

Skúšobné podmienky, ako skúšobný tlak a skúšobná doba, je potrebné prispôsobiť zváranému materiálu, hrúbke zváraného materiálu, rozmerom skúšobného kanálka a teplote.

- Na koniec skúšobného kanálka umiestnite skúšobnú tlakovú ihlu nasledovným spôsobom:
  - Kývavými pohybmi teplovzdušného dúchadla Leister zohrejte miesto zvaru na skúšobnom kanálku, ktoré sa má testovať (**obrázok D**).
  - Skúšobnú tlakovú ihlu držte za **rukoväť (1)** a **plechový kryt skúšobnej ihly (3)** umiestnite na zohriate miesto (**obrázok E**).
  - Pôsobením ľahkého tlaku na **rukoväť (1)** zavedte skúšobnú ihlu (2) cca. 2 cm do skúšobného kanálka (**obrázok F**).




Skúšobný kanál

Skúšobný kanál

Skúšobný kanál

## Skúška

- Vzduchotesne uzavrite opačný koniec skúšobného kanálika, napr. zvarením horúcim vzduchom alebo upínačími zariadeniami.
- Nechajte dnu prúdiť stlačený vzduch.
  - **Manometer (4)** musí ukazovať vypočítanú hodnotu tlaku vzduchu (bar / psi). → 
  - Preplátovaný zvar je považovaný za nepriepustný, pokiaľ pokles tlaku v priebehu trvania skúšky nepresiahne 10 % vypočítanej východiskovej hodnoty.
- Po uplynutí doby skúšky sa vzduchotesne uzavretý skúšobný kanálik na opačnom konci otvorí. Vzduch musí naraz uniknúť.
- Vyberte skúšobnú tlakovú ihlu.

## Údržba

- Pri znečistení skúšobnej ihly (2) a prívodu stlačeného vzduchu (5) ich očistite.  
**Výmena tesniacich krúžkov a skúšobnej ihly.**
- Staré či poškodené tesniace krúžky je potrebné vymeniť.  
Tesniace krúžky sú súčasťou dodávky.
- **Po uvoľnení štyroch skrutiek (6)** odstráňte plechový kryt skúšobnej ihly (3) a tesniac ikrúžok.  
Vložte nový tesniaci krúžok.





Nedotýkajte sa špičky skúšobnej ihly (2). Môže to spôsobiť poranenia.

- Uvoľnite šesťhrannú **maticu (8)** pomocou klúča na šesťhrannú maticu 14 mm. Odstraňte **skúšobnú ihlu (2)** a tesniaci krúžok. Vložte nový tesniaci krúžok a ak je to potrebné aj novú **skúšobnú ihlu (2)**.  
**Pozor:** Celá dĺžka závitu **skúšobnej ihly (2)** musí byť až na doraz naskrutkovaná na originálnom tesnení. Šesthran musí byť usporiadaný paralelne s **plechovým krytom skúšobnej ihly (3)** (obrázok I).  
**Skúšobná ihla (2)** je tak zaistená proti samovoľnému uvoľneniu.



Skúšobná tlaková ihla sa môže používať iba s namontovaným plechovým krytom skúšobnej ihly.

- Tesniaci krúžok **prívodu stlačeného vzduchu (5)**
  - Odpojte zdroj stlačeného vzduchu od **prívodu stlačeného vzduchu (5)**.
  - Uvoľnite **skrutku (7)** klúcom na šesťhrannú hlavu skrutky.
  - Odstraňte tesniaci krúžok a **prívod stlačeného vzduchu (5)**.
  - Vložte nový tesniaci krúžok.
  - Namontujte **prívod stlačeného vzduchu (5)** utiahnutím **skrutky (7)**.




Obrázok I

## Tesniaci krúžok

**Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Švajčiarsko** potvrdzuje, že tento výrobok v prevedení nami uvedenom na trh splňa požiadavky nasledujúcich smerníc ES.

Smernica: 2006/42  
Harmonizované normy: EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017



Bruno von Wyl, CTO



Christoph Baumgartner, GM

## Servis a opravy

- Opravy môžu vykonávať výhradne autorizované **servisné strediska firmy Leister**. Tieto servisné strediská zaručujú odborný a spoloahlivý **oprávarenský servis** za použitia originálnych náhradných dielov podľa schém zapojenia a zoznamov náhradných dielov.

## Záruka

- Na tento výrobok poskytujeme záruku v zmysle zákonných predpisov/predpisov špecifických pre danú krajinu od dátumu predaja (dokladovanie faktúrou alebo dodacím listom). Vzniknuté škody budú odstránené dodaním náhradného dielu alebo opravou.
- Ďalšie nároky sú, pri dodržaní zákonných ustanovení, vylúčené.
- Škody, vzniknuté z prirodzeného opotrebovania, nadmerného zaťažovania či neodbornej manipulácie, sú zo záruky vylúčené.
- Nárok na záruku zaniká u prístrojov, ktoré boli zákazníkom prestavané alebo pozmenené.



调试前请仔细阅读使用手册，  
并妥善保存以备今后使用。

## 带测试针的压缩空气检测设备

### 应用

- 带有检验孔的搭焊
- 借助带测试针的压缩空气检测设备，在检验孔中测试搭焊焊缝的密封强度。
- 在地下工程、隧道和垃圾填埋场的施工现场检查带有检验孔的搭焊焊缝。



### 警告

带测试针的压缩空气检测设备只允许在已安装有包含在供货范围内的测试针防护板的情况下使用。



### 小心



设备必须在人员监控下运行。

只允许由受过培训的专业人员或在其监督下使用设备。禁止儿童使用。



切勿触摸测试针尖端。否则将导致受伤。



须对带测试针的压缩空气检测设备采取防尘和防潮保护。


### 技术参数

接口最大压力 6 bar / 80 psi

市场准入标志 CE


保留技术更改权

## 设备描述



- 1 手柄
- 2 测试针
- 3 测试针防护板
- 4 压力表
- 5 压缩空气接口

## 搭焊的剖面图




- a 上密封轨道
- b 下密封轨道
- c 检验孔

## 准备

- 压缩空气接口 (5) 接通压缩空气。

**注意：**接口压力最大为 6 bar (80 psi)。如果超过最大压力 6 bar (80 psi)，则必须在压缩空气接口 (5) 上安装一个减压阀（不包含在供货范围内）。



## 检测

检测条件（如试验压力和试验持续时间）须与焊接材料、焊接材料强度、检验孔尺寸和温度协调一致。

- 按如下方式在检验孔末端放置带测试针的压缩空气检测设备：
  - 使用 Leister 热风器来回移动加热焊缝检验孔上的检验位置（图 D）。
  - 握住压缩空气检测装置的手柄 (1)，并将测试针防护板 (3) 放置在已加热的位置（图 E）。
  - 轻轻按压手柄 (1)，将测试针 (2) 插入检验孔约 2 cm（图 F）。




图 D 检验孔




图 E 检验孔





图 F 检验孔

## 检测

- 检验孔另一端必须不透气，例如通过热气焊或使用夹紧装置封闭。
- 注入压缩空气。
  - **压力表 (4)** 将显示计算出的压缩空气值 (bar/psi)。→
  - 如果在试验持续时间内，压力降未超过计算所得原始值的 10%，则搭焊焊缝被视为紧密。
- 试验持续时间结束后，打开气密封闭的检验孔另一端。空气将在瞬间漏出。
- 移除带测试针的压缩空气检测设备。



## 维护

- 测试针 (2) 和压缩空气接口 (5) 脏污时，需进行清洁。
- 密封圈包含在供货范围内。

### 更换密封圈和测试针

- 用旧的或破裂的密封圈必须及时更换。
- 松开四个螺栓 (6)，移除测试针防护板 (3) 和密封圈。  
装入新的密封圈。



切勿触摸测试针 (2) 尖端。否则将导致受伤。



- 使用 14 mm 六角扳手松开六角螺栓 (8)。移除测试针 (2) 和密封圈。  
装入新的密封圈，必要时装入新的测试针 (2)。

**注意：**测试针 (2) 的整个螺纹长度都必须旋入原装密封件至止挡。六角头边缘必须平行于测试针防护板 (3) (图 I)。由此可防止测试针 (2) 自动松开。



带测试针的压缩空气检测设备只允许在已安装有测试针防护板的情况下使用。

- 压缩空气接口 (5) 上的密封圈。
  - 并在压缩空气接口 (5) 上断开压缩空气。
  - 使用六角扳手松开螺栓 (7)。
  - 移除密封圈和压缩空气接口 (5)。
  - 装入新的密封圈。
  - 通过拧紧螺栓 (7) 安装压缩空气接口 (5)。




## 一致性

Leister Technologies AG (Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz) 证实，该投入使用的产品符合以下欧盟准则的要求。

法规： 2006/42  
相应标准： EN ISO 12100

Kaegiswil, 28.11.2017

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
C. Baumgartner

Christoph Baumgartner, GM

## 售后服务和维修

- 只能由经授权的 Leister 服务网点进行维修工作。由此可保障按照电路图和备件清单，用原装备件进行专业可靠的维修服务。

## 质量保证

- 此设备自购买之日起适用直销代理/销售商提供的担保或保修权利。若因生产或加工问题提出担保或保修要求（通过账单或供货单证明），此类问题将由经销商通过更换备件或维修予以排除。
- 其他担保或保修要求均依照强制性法规予以排除。
- 由正常磨损、过载或不当操作造成的损坏不可享受保修服务。
- 若购买者对设备进行改装或更改，则不再享受担保或保修服务。。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)
塑料外壳	○	○	○	○	○
金属外壳/螺丝/轴承/夹钳	○	○	○	×	○
电机组件	○	○	○	○	○
控制组件(开关、PCB、热电偶等)	×	○	○	×	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○
加热芯	×	○	×	×	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。





## 取扱説明書 (オリジナル取り扱い説明書の訳本)



使用を開始する前に取扱説明書をよくお読みになり、いつでも参照できる場所に保管してください。

## 試験針使用による圧縮空気試験装置

### 使用

- 試験チャンネルによる重複溶接
- 試験針付きの圧縮空気試験装置によって、試験チャンネル内で重複溶接シームのシールの堅固さが試されます。
- 試験チャンネルを使って重複溶接シームを建築現場、トンネルおよびゴミ処理場で試してください。



### 警告

試験針付きの圧縮空気試験装置は供給において、試験針用に取り付けられた保護金属板が設定されていなくてはなりません。



### 注意



装置を使用する際には細心の注意が必要です。機器は専門の訓練を受けた者あるいはその監視の下で使用してください。子供による使用には適しません。



針先には触れないでください。怪我をする恐れがあります。



試験針の付いた圧縮空気試験装置を汚れや水から守ってください。

### テクニカルデータ

最高


6 barまで一致の記号 / 80 psi

技術的な仕様は事前の予告なしに

CE


変更になることがあります

## 装置の説明



- 1 取っ手
- 2 試験針
- 3 試験針用保護金属板
- 4 マノメーター
- 5 重複溶接のコンプレッサエア抜き

## カットモデル




- a アッパーシールシート
- b ロウアーシールシート
- c 試験チャンネル

## 準備

- 圧縮空気ソケット (5) を圧縮空気に接続します。

注意：接続は最大 6 bar (80 psi) まで。


圧力が最大 6 bar (80 psi) を超えた場合、減圧バルブ（別売）を圧縮空気ソケット (5) に取り付けなくてはなりません。




## 試験

試験圧力および試験期間のように、試験状態は溶接材料、溶接材料の強度、試験チャンネル寸法および温度を決めます。


- 試験チャンネルの終わりに、試験針が付いた圧縮空気試験装置を以下のように置いてください：
  - Leister 熱風ブロワーによって、溶接シームの試験チャンネルにある試験箇所を加熱します（図 D）。
  - 圧縮空気試験装置を取っ手 (1) で持ちながら、試験針用の保護金属板 (3) を加熱した場所に置いてください（図 E）。
  - 取っ手 (1) を軽く押すことによって、試験針 (2) が約 2cm 試験チャンネルの中に押し込まれます（図 F）。



試験針




試験チャンネル



試験チャンネル

## 試験

- 試験チャンネルのもう片方の末端を例えば、加熱ガス溶接あるいはクランプメカニズムによって密閉的にロックします。
- 圧縮空気を流入させます。
  - マノメーター (4) は計算された圧縮空気値 (bar / psi) を表示しなくてはなりません
- 試験期間中に減圧が計算された初期値より 10 % 多い場合、重複溶接シームがそれだけ近いことを意味します。
- 試験期間の終了時に、反対側にある密閉にロックされた試験チャンネルが開いています。空気は一度に流出しなくてはなりません。
- 試験針付きの圧縮空気装置を取り外してください。



## お手入れ

- 試験針 (2) と 圧縮空気ソケット (5) は汚れた際に、掃除してください。
- 新しいガスケットを取り付けてください。  
**ガスケットと試験針を交換**
- 古いあるいは弾力性のないガスケットは交換してください。ガスケットは供給部品に含まれています。
- 4本のねじ (6) を緩める際に、試験針用の**保護金属板** (3) およびガスケットを取り外してください。



試験針 (2) の針先には触れないでください。怪我をする恐れがあります。



- 六角ナット (8) を 14 mm の六角レンチで緩めてください。試験針 (2) とガスケットを取り外してください。新しいガスケット、および必要な場合、新しい試験針 (2) を取り付けてください。

**注意：**試験針 (2) の針の全長は元来のシール部分で完全に止まるように留められなくてはなりません。六面角は試験針 (3) 用に**保護金属板** に対して並行に走らなくてはなりません (図 I)。試験針 (2) は自動的に外れないように固定されています。



試験針付きの圧縮空気試験装置は試験針用に取り付けられた保護金属板によってのみ使用できます。

- 圧縮空気ソケット (5) におけるガスケット
  - 圧縮空気ソケット (5) にある圧縮空気を抜きます。
  - ねじ (7) を六角レンチで緩めます。
  - ガスケットおよび**圧縮空気ソケット** (5) を取り外します。
  - 新しいガスケットを取り付けてください。
  - **圧縮空気ソケット** (5) はねじ (7) を締めることによって取り付けてください。



## 適合性

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz は流通している当製品がEG-基準を満たしていることを保証します。

基準： 2006/42

適合している規準： EN ISO 12100

28.11.2017 、 Kaegiswil

Bruno von Wyl  
Bruno von Wyl, CTO

Christoph Baumgartner, GM

## アフターサービスと修理

- 修理は資格のある Leisterサービスステーションのみによって行ってください。これによって、配線図やパーツカタログに従って信頼できるアフターサービスと純正部品を保証します。

## 保証

- 当機器には直接の販売店パートナーにより保証または保証サービス権利がお買い上げの日付より有効となります。保証または保証サービスを請求なさる場合には（領収書または納品書等の証明書が必要）、製造ミスまたは加工ミスが販売パートナーにより交換品をお届けするか、または修理するなどで処理されます。ヒーターエレメントは保証サービスまたは保証内容から外されています。
- その他の保証および保証サービスの請求は、強行法規の範囲内で認められません。
- 使用の過程で生じる自然な摩耗、過負荷、不適切な使用に起因する損傷は保証の対象外となります。
- お客様が改造や変更を行った場合、当社では一切の責任を負いかねます。また、このような製品も保証の対象外となります。



© Copyright by Leister

Your authorised Service Centre is:

Leister Technologies AG  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland

Tel. +41 41 662 74 74

Fax +41 41 662 74 16

[www.leister.com](http://www.leister.com)  
[sales@leister.com](mailto:sales@leister.com)