

**LEISTER**

EL PL HU CS

# TWINNY T7

# TWINNY T5



Leister Technologies AG  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland  
Tel. +41 41 662 74 74  
Fax +41 41 662 74 16  
[www.leister.com](http://www.leister.com)  
[sales@leister.com](mailto:sales@leister.com)

 EL	Ελληνικά	Οδηγίες χειρισμού	3
 PL	Polski	Instrukcja obsługi	36
 HU	Magyar	Kezelési útmutató	69
 CS	Česky	Návod k obsluze	102



## Περιεχόμενα

<b>1. Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας .....</b>	<b>5</b>
1.1 Προβλεπόμενη χρήση .....	6
1.2 Μη προβλεπόμενη χρήση .....	6
<b>2. Τεχνικά στοιχεία .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Μεταφορά .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Το δικό σας TWINNY T7/T5.....</b>	<b>7</b>
4.1 Πίνακίδα τύπου και ταυτότητα .....	7
4.2 Περιεχόμενο συσκευασίας (Βασικός εξοπλισμός στη βαλίτσα) .....	7
4.3 Προαιρετικά παρελκόμενα.....	7
4.4 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής..	8
4.5 Διακοπή ρεύματος .....	9
<b>5. Πίνακας χειρισμού TWINNY T7 .....</b>	<b>9</b>
5.1 Επισκόπηση πίνακα χειρισμού TWINNY T7.....	9
5.2 Πλήκτρα λειτουργών .....	10
5.3 Ένδειξη LED κατάστασης .....	10
5.4 Σύμβολα της ένδειξης κατάστασης .....	11
5.5 Σύμβολα ένδειξης λειτουργίας.....	11
5.6 Σύμβολα της ένδειξης εργασίας .....	12
<b>6. Μενού εγκατάστασης πίνακα χειρισμού του TWINNY T7 .....</b>	<b>13</b>
6.1 Επισκόπηση πλογήσης στο μενού .....	13
6.2 Ρύθμιση, αποθήκευση και επιλογή συνταγών συγκόλλησης (Save Recipes) .....	14
6.3 Καταχώριση ονομάτων συνταγών.....	15
6.4 Λειτουργία αναμονής (Standby).....	16
6.5 Βασική ρύθμιση και προηγμένη λειτουργία.....	16
6.6 Πληροφορίες δράσης (Duty Info).....	16
6.7 Γενικές πληροφορίες .....	17
6.8 Προειδοποίησις (Warnings).....	17
6.9 Βασικές ρυθμίσεις συσκευής .....	17
6.10 Εμφάνιση τρεχουσών τιμών (Application Mode) .....	17
6.11 Επιθυμητές τιμές (Set Values) .....	18
6.12 Επαναφόρα εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset to defaults).....	18
6.13 Εμφάνιση ημερήσιας απόστασης .....	18
6.14 Φραγή πλήκτρων .....	19
<b>7. Έναρξη χρήσης TWINNY T7 .....</b>	<b>19</b>
7.1 Περιβάλλον εργασίας και ασφάλεια.....	19
7.2 Ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης.....	19
7.3 Προετοιμασία συγκόλλησης .....	21
7.4 Διενέργεια συγκόλλησης .....	21
7.5 Απενεργοποίηση συσκευής.....	23
<b>8. Προειδοποίηση και μήνυμα σφάλματος (TWINNY T7).....</b>	<b>24</b>
<b>9. Πίνακας χειρισμού TWINNY T5 .....</b>	<b>26</b>
9.1 Σύμβολα.....	26
9.2 Ένδειξη LED κατάστασης .....	26
9.3 Ρύθμιση μονάδων παραμέτρων .....	27

9.4 Φραγή πλήκτρων .....	27
<b>10. Έναρξη χρήσης TWINNY T5.....</b>	<b>28</b>
10.1 Περιβάλλον εργασίας και ασφάλεια.....	28
10.2 Ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης.....	28
10.3 Προετοιμασία συγκόλλησης .....	30
10.4 Διενέργεια συγκόλλησης .....	30
10.5 Απενεργοποίηση συσκευής.....	31
<b>11. Μηνύματα βλάβης.....</b>	<b>31</b>
<b>12. Ρυθμίσεις στο TWINNY T7/T5 .....</b>	<b>32</b>
12.1 Αντικατάσταση ράουλων πίεσης.....	32
12.2 Αντικατάσταση ακροφύσιου συγκόλλησης .....	33
12.3 Συναρμολόγηση Field-Kit .....	34
12.4 Συναρμολόγηση ράβδου οδήγησης .....	34
<b>13. Αξεσουάρ .....</b>	<b>35</b>
<b>14. Σέρβις και επισκευή.....</b>	<b>35</b>
<b>15. Εκπαίδευση.....</b>	<b>35</b>
<b>16. Εγγύηση .....</b>	<b>35</b>
<b>17. Συμμόρφωση.....</b>	<b>35</b>
<b>18. Απόρριψη.....</b>	<b>35</b>



# Οδηγίες χειρισμού

(μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χειρισμού)

Σας συγχαίρουμε για την αγορά του TWINNY T7/T5.

Επιλέξατε ένα αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης θερμού αέρα πρώτης ποιότητας.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες γνώσεις της τεχνολογίας κατεργασίας πλαστικών. Για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής ποιότητας.



Πριν την πρώτη έναρξη χρήσης διαβάστε οπωσδήποτε το εγχειρίδιο χειρισμού. Έχετε πάντα αυτό το εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή.

Δίνετε τη συσκευή σε άλλα άτομα μόνο μαζί με το εγχειρίδιο χειρισμού.

## Αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης LEISTER TWINNY T7/T5

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TWINNY και την εφαρμογή myLeister θα βρείτε στο [www.leister.com](http://www.leister.com)



### 1. Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας που υπάρχουν στα μεμονωμένα κεφάλαια αυτού του εγχειριδίου χειρισμού καθώς και τους ακόλουθους κανονισμούς.



#### Προειδοποίηση



##### Κίνδυνος θανάτου

Πριν ανοίξετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα, επειδή μένουν εκτεθειμένα μέρη και συνδέσεις που φέρουν ηλεκτρική τάση.



##### Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης

Η λανθασμένη χρήση της μηχανής συγκόλλησης (π.χ. με υπερθέρμανση του υλικού), ειδικά κοντά σε εύφλεκτα υλικά και εκρηκτικά αέρια, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς και έκρηξης.



##### Κίνδυνος εγκαυμάτων

Μην αγγίζετε τον αυλόνα θερμαντικού στοιχείου όταν είναι καυτά. Πάντοτε να αφίνετε τη συσκευή πρώτα να κρύωσε. Μην κατευθύνετε τη δέσμη θερμού αέρα πάνω σε άτομα ή ζώα.



##### Να συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα σώκο.

Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε ασυνέχεια στο καλώδιο γειώσης μέσα ή έξω από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο επέκτασης με αγωγό γειώσης.



#### Προσοχή



Η ονομαστική τάση, που αναγράφεται στη συσκευή πρέπει να συμφωνεί με την **τάση του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου**. Αν διακοπεί η ηλεκτρική τάση, απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη και φέρτε τον φυστήρα θερμού αέρα στη θέση στάθμευσης.



Για τη χρήση της συσκευής σε εργοτάξια, είναι **επιτακτικά απαραίτητος** ο διακόπτης FI για την προστασία του προσωπικού που εργάζεται εκεί.



Η συσκευή **επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη**. Μπορεί να θερμανθούν εύφλεκτα υλικά που δεν είναι άμεσα ορατά.



Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από **εκπαιδευμένους τεχνικούς** ή υπό την επίβλεψή τους. Απαγορεύεται κάθε χρήση από παιδιά.



Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από υγρασία και νερά.

## 1.1 Προβλεπόμενη χρήση

Το TWINNY T7/T5 προορίζεται για τη συγκόλληση με επικάλυψη και το φινίρισμα μεμβρανών και ταινιών στεγανοποίησης. Το μέγιστο πλάτος επικάλυψης είναι 125 mm. Το μέγιστο πλάτος ραφής συγκόλλησης είναι 50 mm.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα της Leister, διαφορετικά δεν θα έχετε δικαίωμα εγγύησης.

### Τύποι και πάχη υλικών

Υλικό	Ενδεικτική τιμή πάχους υλικού
PE-HD, PP	0.3 mm – 2.5 mm
PVC-P, PE-LD, TPO, FPO	0.3 mm – 3.0 mm

Άλλα υλικά κατόπιν συνεννόησης.

## 1.2 Μη προβλεπόμενη χρήση

Κάθε άλλη χρήση πέρα από τις αναφερόμενες θεωρείται μη προβλεπόμενη.

## 2. Τεχνικά στοιχεία

		TWINNY T7 230 V	TWINNY T5 230 V	TWINNY T5 120 V
Ονομαστική τάση*	V~	230	230	120
Ονομαστική ισχύς	W	3400	3400	1800
Συχνότητα	Hz		50/60	
Θερμοκρασία	°C		100 - 560	
	°F		212 - 1040	
Ποσότητα αέρα	%		45 - 100	
Μοτέρ	m/min ft/min		0.8 - 8 2.6 - 26.2	
Δύναμη συνένωσης max.	N/lbf		1000 / 225	
Στάθμη θορύβου	L <sub>pA</sub> (dB)		73 (K = 3 dB)	
Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)	mm ίντσες		350 × 360 × 260 13,8 × 14,2 × 10,2	
Βάρος	kg/lbs	10,5 / 23,1		9,5 / 21
Σήμα συμμόρφωσης	CE		CE	CE
Κατηγορία προστασίας I	⊕		⊕	⊕

\* Η τάση τροφοδοσίας δεν ρυθμίζεται

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

### 3. Μεταφορά

Κατά τη μεταφορά του αυτόματου μηχανήματος συγκόλλησης, χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη θήκη μεταφοράς (καθώς και τη λαβή που υπάρχει στο σε αυτήν).




Πριν την μεταφορά αφίγνετε οπωδήποτε τον **φυσητήρα θερμού αέρα** (19) να κρυώσει επαρκώς (βλ. Cool Down Mode).



Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα υλικά (π.χ. πλαστικό, ξύλο) στη θήκη μεταφοράς.



Για μεταφορά με γερανό μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις **λαβές μεταφοράς** (2) στη συσκευή ή στη θήκη μεταφοράς.



Για να ανυψώσετε το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης με το χέρι, χρησιμοποιήστε τις **λαβές μεταφοράς** (2).

### 4. Το δικό σας TWINNY T7/T5

#### 4.1 Πινακίδα τύπου και ταυτότητα

Η ονομασία τύπου και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στην **πινακίδα τύπου** (21) της συσκευής σας.

Αντιγράψτε αυτά τα στοιχεία στο εγχειρίδιο χειρισμού. Σε όλες τις ερωτήσεις προς τον αντιπρόσωπο μας ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Leister, να αναφέρετε πάντα αυτά τα στοιχεία.

Τύπος: .....

Σειριακός αριθμός: .....

Παράδειγμα:



#### 4.2 Περιεχόμενο συσκευασίας (βασικός εξοπλισμός στη βαλίτσα)


1 x συσκευή TWINNY T7/T5 (σύμφωνα με τον εξοπλισμό)

- 1 x συρμάτινη βούρτσα
- 1 x πρωτότυπο εγχειρίδιο χειρισμού
- 1 x μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χειρισμού

#### 4.3 Προαιρετικά παρελκόμενα

- Field-Kit
- Ράβδος οδήγησης
- Διάφορα ράουλα κίνησης/ πίεσης
- Διάφορα ακροφύσια συγκόλλησης

#### 4.4 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής



1. Ηλεκτρικό καλώδιο
2. Χειρολαβές
3. Πίνακας χειρισμού
4. Μοχλός τάνυσης
5. Ασφάλιση μοχλού τάνυσης
6. Υπομονάδα δύναμης συνένωσης
7. Βραχίονας τάνυσης
8. Κεφαλή ταλάντωσης
9. Ράουλα κίνησης/ πίεσης επάνω
10. Ράουλο κύλισης πίσω
11. Ράουλα κίνησης/ πίεσης κάτω
12. Διάταξη συνένωσης κάτω
13. Γλώσσα ολίσθησης
14. Διάταξη συνένωσης επάνω
15. Ακροφύδιο συγκόλλησης
16. Ράουλο κύλισης εμπρός
17. Μηχανισμός στρέψης
18. Ασφάλιση ακροφύσιου θερμού αέρα
19. Φυσητήρας θερμού αέρα
20. Γενικός διακόπτης
21. Πινακίδα τύπου

## 4.5 Διακοπή ρεύματος

Η ονομαστική τάση, που αναγράφεται στη συσκευή πρέπει να συμφωνεί με την τάση του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου. Αν διακοπεί η ηλεκτρική τάση, απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη και φέρτε τον φυσητήρα θερμού αέρα στη θέση σταθμευσης.


120  
230

Πριν την μεταφορά αφήνετε οπωσδήποτε τον φυσητήρα θερμού αέρα (19) να κρυώσει επαρκώς (βλ. Cool Down Mode).

Κατάσταση συσκευής πριν τη διακοπή ρεύματος	Διάρκεια Διακοπή ρεύματος	Κατάσταση συσκευής μετά τη διακοπή ρεύματος
		TWINNY T7 TWINNY T5
Μοτέρ και θέρμανση ενεργοποιημένες (διαδικασία συγκόλλησης).	≤ 5 δευτερόλεπτα.	Η συσκευή λειτουργεί πάλι χωρίς προστασία επανεκκίνησης με τις ίδιες ρυθμίσεις όπως πριν τη διακοπή.
Μοτέρ και θέρμανση ενεργοποιημένες (διαδικασία συγκόλλησης).	> 5 δευτερόλεπτα.	Η συσκευή ξεκινάει και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη εκκίνησης.
Η συσκευή δεν είναι σε διαδικασία συγκόλλησης.	-	Η συσκευή ξεκινάει και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη εκκίνησης.

## 5. Πίνακας χειρισμού TWINNY T7

### 5.1 Επισκόπηση πίνακα χειρισμού TWINNY T7



## 5.2 Πλήκτρα λειτουργιών

Λειτουργία πληκτρολογίου	Τρέχουσα επιλογή Ένδειξης εργασίας	Τρέχουσα επιλογή ένδειξης λειτουργίας	Τρέχουσα επιλογή Μενού Setup
	Επάνω (22) Κάτω (23)	Αλλαγή θέσης εντός της ένδειξης εργασίας.	Αλλαγή ένδειξης λειτουργίας σε ένδειξη εργασίας. Αλλάζει τη θέση μέσα στο μενού Setup.
	Θέρμανση On/Off (24)	Λειτουργία θέρμανσης On/Off	Λειτουργία θέρμανσης On/Off Χωρίς λειτουργία
	Μοτέρ On/Off (25)	Ενεργοποιεί μοτέρ On/Off	Ενεργοποιεί μοτέρ On/Off Χωρίς λειτουργία
	Πάτημα «e-Drive» (27)	Η προρυθμισμένη τιμή υιοθετείται κατευθείαν και η επιλογή επιστρέφει άμεσα στην ένδειξη λειτουργίας.	Η επιλεγμένη λειτουργία εκτελείται. Κλήση της επιλεγμένης θέσης.
	Περιστροφή «e-Drive» (27)	Ρύθμιση επιθυμητής τιμής σε 10 °C ή με βήμα 0,1 m/min	Αλλαγή θέσης στην ένδειξη λειτουργίας. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αλλάζει τη θέση μέσα στο μενού Setup</li> <li>• Ρύθμιση τιμής της επιλεγμένης θέσης</li> </ul>

## 5.3 Ένδειξη LED κατάστασης

### Θέρμανση

Το LED για το Πλήκτρο θέρμανσης «On/Off» (24) δείχνει την κατάσταση της θέρμανσης.

Κατάσταση LED (26) Θέρμανση On/Off (24)	Κατάσταση	Αιτία
LED οβηστό	Θέρμανση απενεργοποιημένη.	
LED αναβοσβήνει πράσινο	Θέρμανση ενεργοποιημένη. Θερμοκρασία εκτός εύρους ανοχής.	
LED πράσινο συνεχές	Θέρμανση ενεργοποιημένη. Θερμοκρασία εντός εύρους ανοχής.	
Αν κατά την λειτουργία θέρμανσης σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα στην περιοχή 2 ένδειξης κατάστασης (31) ή μήνυμα σφάλματος στην ένδειξη εργασίας (29), αυτό εμφανίζεται ως εξής:		
LED αναβοσβήνει κόκκινο	Προειδοποιητικό μήνυμα θέρμανσης	Βλ. Προειδοποίηση και μήνυμα σφάλματος.
LED κόκκινο συνεχές	Μήνυμα σφάλματος της θέρμανσης	Βλ. Προειδοποίηση και μήνυμα σφάλματος.

## Μοτέρ

Το LED στο πλήκτρο μοτέρ «On/Off» (25) δείχνει την κατάσταση του μοτέρ.



Κατάσταση LED (26) μοτέρ On/Off (25)	Κατάσταση	Αιτία
LED οβηστό	Μοτέρ απενεργοποιημένο	
LED πράσινο συνεχές	Μοτέρ ενεργοποιημένο	
Αν κατά τη λειτουργία του μοτέρ σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα στην περιοχή 2 ένδειξης κατάστασης (31) ή μήνυμα σφάλματος στην ένδειξη εργασίας (29), αυτό εμφανίζεται ως εξής:		
LED αναβοσβήνει κόκκινο	Ενεργός περιορισμός ρεύματος κινητήρα.	Βλ. Προειδοποίηση και μήνυμα σφάλματος.
LED κόκκινο συνεχές	Το μοτέρ έχει σφάλμα.	Βλ. Προειδοποίηση και μήνυμα σφάλματος.

## 5.4 Σύμβολα της ένδειξης κατάστασης

### Ένδειξη κατάστασης «Περιοχή 1» (30)

Όνομα της αποθηκευμένης τιμής	Τρέχουσες παράμετροι συγκόλλησης. Σε ονόματα με περισσότερους από 6 χαρακτήρες, εμφανίζονται πρώτα οι 6 πρώτοι, κατόπιν οι υπόλοιποι.
230 V	Τρέχουσα τάση πληκτρικού δικτύου
001	Αριθμός τρέχοντος αρχείου δεδομένων συγκόλλησης

### Ένδειξη κατάστασης «Περιοχή 2» (31)



## 5.5 Σύμβολα ένδειξης λειτουργίας

Με το «e-Drive» (27) του πίνακα χειρισμού (3) επιλέγετε τα διαθέσιμα μενού.


Σύμβολο	Σημασία	Σύμβολο	Σημασία
	Επιλογή ελεύθερων και προρυθμισμένων συνταγών		Μενού σέρβις (διαθέσιμο μόνο με κωδικό)
	Ρυθμίσεις		Αποθήκευση
	Πίσω στην ένδειξη εργασίας (απευθείας έξοδος από το μενού)		Διαγραφή επιλεγμένης θέσης
	Ένα επίπεδο πίσω		Επεξεργασία επιλεγμένης θέσης
	Επαναφορά ρυθμίσεων ή μετρητή ωρών		

## 5.6 Σύμβολα της ένδειξης εργασίας

Σύμβολο	Σημασία
	Ταχύτητα μοτέρ [m/min / ft./min]
	Κλειδωμένη ταχύτητα μοτέρ [m/min / ft./min]
	Θερμοκρασία αέρα [°C/°F]
	Δύναμη συνένωσης [N/lbf]
	Ποσότητα αέρα [%]
	Παράθυρο πληροφόρησης
	Συσκευές στη λειτουργία αναμονής. Μετά τη λήξη του μετρητή, η θέρμανση απενεργοποιείται.
	Η συσκευή έχει σφάλμα. Επιπλέον εμφανίζεται κωδικός σφάλματος (η συσκευή δεν είναι πλέον σε ετοιμότητα). Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Βλ. κεφάλαιο «Προειδοποιήσεις & μηνύματα σφάλματος»
	<b>Προειδοποίηση:</b> Βλ. κεφάλαιο «Προειδοποιήσεις & μηνύματα σφάλματος»
	Το βέλος προς τα πάνω και η μπάρα προόδου δείχνουν ότι η επιθυμητή τιμή (σημάδι στη μπάρα προόδου) δεν έχει επιτευχθεί ακόμη (πολύ κρύο). Η τιμή που αναβοσβήνει είναι η πραγματική τιμή. Η τιμή δίπλα στη μπάρα προόδου είναι η ρυθμισμένη επιθυμητή τιμή.
	Το βέλος προς τα κάτω και η μπάρα προόδου δείχνουν ότι η επιθυμητή τιμή (σημάδι στη μπάρα προόδου) δεν έχει επιτευχθεί ακόμη (πολύ ζεστό). Η τιμή που αναβοσβήνει είναι η πραγματική τιμή. Η τιμή δίπλα στη μπάρα προόδου είναι η ρυθμισμένη επιθυμητή τιμή.
	Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Set Values (ρυθμισμένες τιμές), εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία (μεγάλη) και η επιθυμητή θερμοκρασία (μικρή). Βασική εργοστασιακή ρύθμιση.
	Αν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή Set Values (ρυθμισμένες τιμές), εμφανίζονται κατά τη λειτουργία μόνο οι πραγματικές τιμές (μεγάλες), διαφορετικά μόνο οι επιθυμητές τιμές (μεγάλες).
	Διαδικασία ψύξης (Cool Down Mode)
	<b>Μήνυμα σφάλματος εξοπλισμού</b> (χαλασμένο θερμαντικό στοιχείο). Η συσκευή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Leister.

## 6. Μενού εγκατάστασης πίνακα χειρισμού του TWINNY T7

### 6.1 Επισκόπηση πλοιόγησης στο μενού



## 6.2 Ρύθμιση, αποθήκευση και επιλογή συνταγών συγκόλλησης (Save Recipes)





To TWINNY T7 έχει εννέα ελεύθερα ρυθμιζόμενες συνταγές και τη συνταγή «BASIC»

Με την εντολή Save Recipes μπορείτε να ρυθμίζετε τις επιθυμητές τιμές των παραμέτρων συγκόλλησης -μοτέρ,  
Θερμοκρασία και ποσότητα αέραμε όνομα της επιλογής σας (βλ. Καταχώριση ονομάτων συνταγών).

### Δημιουργία νέας συνταγής




1. Ορίστε επιθυμητές τιμές [Ένδειξη εργασίας, «e-Drive» (27)]
2. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το μενού Ρυθμίσεις (Setup) [επιλογή μενού, «e-Drive» (27)]
3. Επιλέξτε το μενού Save Recipes [επιλογή μενού, «e-Drive» (27)]
4. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το μενού User-defined [επιλογή μενού, «e-Drive» (27)]
5. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το μενού Επεξεργασία Επιλεγμένης Θέσης [επιλογή μενού, «e-Drive» (27)]
6. Εισάγετε όνομα συνταγής, επιλέξτε Enter πληκτρολογίου (βλ. Καταχώριση ονομάτων συνταγών) και επιβεβαιώστε [επιλογή μενού, «e-Drive» (27)]
7. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το μενού Αποθήκευση [επιλογή μενού, «e-Drive» (27)]

Η νέα συνταγή που δημιουργήσατε έχει αποθηκευθεί και είναι διαθέσιμη με το όνομα που δώσατε.



### Προσαρμογή υπάρχουσας συνταγής

1. Ορίστε επιθυμητές τιμές [Ένδειξη εργασίας, «e-Drive» (27)]
2. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το μενού Ρυθμίσεις (Setup) [επιλογή μενού, «e-Drive» (27)]
3. Επιλέξτε το μενού Save Recipes [επιλογή μενού, «e-Drive» (27)]
4. Επιλέξτε τη συνταγή που θέλετε να προσαρμόσετε και επιβεβαιώστε [επιλογή μενού, «e-Drive» (27)]
5. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε τις λειτουργίες Αποθήκευση, Επεξεργασία Επιλεγμένης Θέσης ή Διαγραφή [επιλογή μενού, «e-Drive» (27)]
6. Αν έχετε επιλέξι Επεξεργασία Επιλεγμένης Θέσης, εισαγάγετε όποιο όνομα συνταγής θέλετε σύμφωνα με τα βήματα 6 και 7, που περιγράφονται ανωτέρω



## Επιλογή συνταγής

- Επιλέγοντας το εικονίδιο «Επιλογή ελεύθερων και προρυθμισμένων συνταγών» στην ένδειξη λειτουργίας (28) θα μεταβείτε στο μενού «Select Recipes».
- Με τα πλήκτρα «Επάνω» και «Κάτω» (22/23) μετακινήστε τον δρομέα στην επιθυμητή συνταγή και επιβεβαιώστε με το «e-Drive» (27).
- Αν αλλάζετε κάποιες επιθυμητές τιμές σε δικές σας συνταγές κατά τη λειτουργία της συσκευής, αυτές δεν αποθηκεύονται στη συνταγή. Όταν η συσκευή επανεκκινήσει, εμφανίζονται ξανά οι τιμές που είναι αποθηκευμένες στη συνταγή.
- Αν κατά την επανεκκίνηση της συσκευής θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες επιθυμητές τιμές, θα πρέπει να επιλέξετε τη βασική συνταγή «BASIC».
- Η τρέχουσα επιλεγμένη συνταγή εμφανίζεται στην ένδειξη κατάστασης «Περιοχή 1» (30). Εξαίρεση αποτελεί η συνταγή «BASIC». Αν έχει επιλεγεί αυτή, εμφανίζεται στην ένδειξη κατάστασης (30) μόνο η τάση δικτύου.


## 6.3 Καταχώριση ονομάτων συνταγών

Μέσω του πληκτρολογίου μπορούν να οριστούν ονόματα με έως 12 χαρακτήρες.

Λειτουργία πληκτρολογίου	Επιλογή χαρακτήρων (32)	Επιλογή συμβόλων (33)
	Επάνω (22) Κάτω (23)	Κάθετη επιλογή χαρακτήρων
	Περιστροφή «e-Drive» (27)	Οριζόντια επιλογή χαρακτήρων Οριζόντια επιλογή συμβόλων
	Πάτημα «e-Drive» (27)	Επιβεβαίωση επιλεγμένου χαρακτήρα Επιβεβαίωση επιλεγμένου συμβόλου




## 6.4 Λειτουργία αναμονής (Standby)



Αν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος, η θέρμανση ενεργοποιημένη και δεν πατιέται κανένα πλήκτρο στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στο «Standby Interval», τότε η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στην ένδειξη «Standby». Αν τα επόμενα 180 δευτερόλεπτα δεν πιεστεί το «e-Drive» (27), η θέρμανση αλλάζει αυτόματα στη λειτουργία «Cool Down Mode». Κατόπιν στην οθόνη αναγράφεται «Standby». Αν πιεστεί το «e-Drive» (27) η συσκευή μεταβαίνει στην κατάσταση λειτουργίας.

Κατά την παράδοση της συσκευής η λειτουργία «Standby» δεν είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να ρυθμίσετε ελεύθερα το χρονικό διάστημα επιλέγοντας με το «e-Drive» (27) το μενού «Standby» και στη συνέχεια με το «e-Drive» (27) την επιθυμητή τιμή.



## 6.5 Βασική ρύθμιση και προηγμένη λειτουργία



Στη βασική ρύθμιση πηγαίνετε από το μενού εγκατάστασης στην αποθήκευση προφίλ, στη λειτουργία «Standby» καθώς και στις λειτουργίες «Application Mode» και «Advanced Mode».




Στην προηγμένη λειτουργία «Advanced Mode» παρέχονται επιπλέον πληροφορίες και επιλογές ρύθμισης.

Οι λειτουργίες «Καρ. Duty Info» έως «Καρ. Reset to defaults» είναι διαθέσιμες μόνο στη λειτουργία «Advanced Mode».

## 6.6 Πληροφορίες δράσης (Duty Info)

Το «Duty Info» παρέχει στοιχεία για τον χρόνο λειτουργίας του TWINNY T7.

Με το «e-Drive» (27) πηγαίνετε στο μενού Ρυθμίσεις (Setup) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Με το «e-Drive» (27) ρυθμίστε το «Advanced Mode» στο On και κατόπιν επιλέξτε «Duty Info».



**Hours Drive:** τρέχων χρόνος λειτουργίας μοτέρ

**Hours Blower:** τρέχων χρόνος λειτουργίας φυσητήρα

**Hours Machine:** τρέχων χρόνος λειτουργίας μηχανήματος

**Day Distance:** Απόσταση που διανύθηκε από τον τελευταίο μηδενισμό (ο μηδενισμός πρέπει να γίνεται χειροκίνητα)

**Total Distance:** Απόσταση που διανύθηκε από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής


## 6.7 Γενικές πληροφορίες



Στις γενικές πληροφορίες «General Info» θα βρείτε στοιχεία για την έκδοση του λογισμικού καθώς και για την ημερομηνία παραγωγής.

Με το «e-Drive» (27) πηγαίνετε στο μενού Ρυθμίσεις (Setup) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Με το «e-Drive» (27) ρυθμίστε το «Advanced Mode» στο On και κατόπιν επιλέξτε «General Info».

## 6.8 Προειδοποιήσεις (Warnings)




Τα προειδοποιητικά μηνύματα εμφανίζονται κατά περίπτωση στην **ένδειξη κατάστασης** (31). Αν υπάρχει προειδοποίηση, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε σε μεγάλο βαθμό χωρίς περιορισμό. Στο μενού «Warnings» (Προειδοποιήσεις) εμφανίζεται το είδος του σφάλματος. Αν το σφάλμα διορθωθεί, η καταχώρηση εξαφανίζεται.

Με το «e-Drive» (27) πηγαίνετε στο μενού Ρυθμίσεις (Setup) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Με το «e-Drive» (27) ρυθμίστε το «Advanced Mode» στο On και κατόπιν επιλέξτε «Warnings».

## 6.9 Βασικές ρυθμίσεις συσκευής

Με το «e-Drive» (27) πηγαίνετε στο μενού Ρυθμίσεις (Setup) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Με το «e-Drive» (27) ρυθμίστε το «Advanced Mode» στο On και κατόπιν επιλέξτε «Machine Setup».



**Unit:** Ρύθμιση του συστήματος μονάδων (μετρικό ή αγγλοσαξονικό) για ταχύτητα, θερμότητα και δύναμη

**Unit Speed:** Ρύθμιση μονάδας μέτρησης για την ταχύτητα (μετρικό/ αγγλοσαξονικό)

**Unit Heat:** Ρύθμιση μονάδας μέτρησης για τη θερμότητα (μετρικό/ αγγλοσαξονικό)


**Unit Force:** Ρύθμιση μονάδας μέτρησης για τη δύναμη (μετρικό/ αγγλοσαξονικό)

**LCD Contrast:** Ρύθμιση οπτικής αντίθεσης οθόνης LCD


**LCD Backlight:** Ρύθμιση εσωτερικού φωτισμού οθόνης LCD

**Key Backlight:** Ρύθμιση εσωτερικού φωτισμού πληκτρολογίου **πίνακα χειρισμού** (3)

## 6.10 Εμφάνιση τρεχουσών τιμών (Application Mode)




Αν θέλετε μια συνοπτική παρουσίαση σχετικών στοιχείων, όπως τάση δικτύου, εκμετάλλευση της θέρμανσης κλπ., επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις (Setup) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Τώρα ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Application Mode».



Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (σύμβολο i) εμφανίζονται στην **ένδειξη εργασίας** (29) (βλ. Σύμβολα της ένδειξης εργασίας). Το πεδίο πληροφόρησης εμφανίζεται πάντα κάτω από το πεδίο ποσούτητας αέρα.

## 6.11 Επιθυμητές τιμές (Set Values)




Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Set Values» (ρυθμισμένες τιμές), εμφανίζεται στην Ένδειξη εργασίας (29) η πραγματική (μεγάλη) και η επιθυμητή θερμοκρασία (μικρή). Αυτό ισχύει ανάλογα για την ταχύτητα μοτέρ (m/min). Αν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζονται μόνο οι επιθυμητές τιμές.

Για την παράμετρο Δύναμη συνένωσης εμφανίζεται πάντα η πραγματική τιμή.

Η λειτουργία «Set Values» (ρυθμισμένες τιμές) είναι ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο.

## 6.12 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset to defaults)



Με το «e-Drive» (27) πηγαίνετε στο μενού Ρυθμίσεις (Setup) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Ρυθμίστε τώρα το «Advanced Mode» στο On και κατόπιν επιλέξτε «Reset to defaults».


Με αυτή τη λειτουργία επαναφέρετε σε όλες τις ρυθμίσεις τις εργοστασιακές τιμές ρύθμισης.

Η επαναφορά αφορά τόσο τις ρυθμίσεις (Setup) όσο και τις συνταγές.

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί κάτω αριστερά (επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων/ Reset).

## 6.13 Εμφάνιση ημερήσιας απόστασης

Μόλις ο κινητήρας ζεκινήσει και πάνω στην ένδειξη εργασίας (29) εμφανιστεί δύναμη μεγαλύτερη από 200N, καταγράφεται η συγκολλημένη απόσταση. Η ημερήσια απόσταση μπορεί να εμφανιστεί ως εξής:



- Με τα πλήκτρα βέλους «Επάνω» (22) και «Κάτω» (23) μετακινήστε τον δρομέα επάνω στην ταχύτητα στην ένδειξη εργασίας (29).
- Κρατήστε πατημένο το «e-Drive» (27) για 5 δευτερόλεπτα.
- Στην ένδειξη ταχύτητας εμφανίζονται τώρα οι τιμές της ημερήσιας και της συνολικής απόστασης.
- Με σύντομο πάτημα του «e-Drive» (27) εμφανίζεται ξανά η ταχύτητα στην ένδειξη εργασίας (29).

### Σε λειτουργία συγκόλλησης

- Κατά τη συγκόλληση η ένδειξη ταχύτητας είναι κλειδωμένη.
- Με σύντομο πάτημα του «e-Drive» (27) η ρύθμιση ταχύτητας ξεκλειδώνεται.
- Κρατήστε πατημένο το «e-Drive» (27) για 5 δευτερόλεπτα.
- Στην ένδειξη ταχύτητας εμφανίζονται τώρα οι τιμές της ημερήσιας και της συνολικής απόστασης.
- Με σύντομο πάτημα του «e-Drive» (27) εμφανίζεται ξανά η ταχύτητα στην ένδειξη εργασίας (29).
- Με την έξοδο από την ένδειξη ημερήσιας απόστασης, η ένδειξη ταχύτητας κλειδώνεται ξανά.

## Μηδενισμός ημερήσιας απόστασης

Ο μηδενισμός της ημερήσιας απόστασης μπορεί να γίνεται μόνο όταν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος.

Duty Info	
Hours Drive	1 h
Hours Heating	3 h
Hours Machine	17 h
Day Distance	26 m
Total Distance	245 m

Duty Info	
Hours Drive	1 h
Hours Heating	3 h
Hours Machine	17 h
Day Distance	26 m
Total Distance	245 m

- Στο υπομενού «Duty Info» (βλ. Κεφάλαιο Πληφορορίες δράσης) επιλέγετε τη γραμμή «Day Distance».
- Ο δρομέας επιλέγει αυτόματα το εικονίδιο «Μηδενισμός μετρητή ωρών». Επιβεβαιώστε το με το «e-Drive» (27)
- Ο μετρητής ωρών είναι πλέον μηδενισμένος.

## 6.14 Φραγή πλήκτρων

To TWINNY T7 διαθέτει λειτουργία φραγής πλήκτρων. Αυτή κλειδώνει τα τέσσερα πλήκτρα και το «e-Drive» (27) στον πίνακα χειρισμού (3). Με ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων «Επάνω» και «Κάτω» (22/23) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η φραγή πλήκτρων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η φραγή πλήκτρων αυτό φαίνεται στη γραμμή κατάστασης.

## 7. Έναρξη χρήσης TWINNY T7

To TWINNY T7 διαθέτει με το «LQS» (Leister Quality System) μια λειτουργία για την καταγραφή των δεδομένων συγκόλλησης. Με αυτή τη λειτουργία, καταγράφονται κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης η ταχύτητα, η θερμοκρασία και η δύναμη συνένωσης κατά μήκος της συγκόλλησης σε προκαθορισμένα διαστήματα μήκους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χειρισμού στη διεύθυνση [www.leister.com](http://www.leister.com).

### 7.1 Περιβάλλον εργασίας και ασφάλεια

 Το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης σε περιβάλλον επικίνδυνο για έκρηξη ή σε πολύ εύφλεκτο περιβάλλον και να διατηρείτε πάντα απόσταση από εύφλεκτα υλικά και εκρηκτικά αέρια.

Διαβάστε το φύλλο στοιχείων ασφαλείας υλικών του αντίστοιχου κατασκευαστή και ακολουθήστε τις οδηγίες του. Προσέξτε να μην καίγεται το υλικό κατά τη διαδικασία συγκόλλησης.

#### Ηλεκτρικό καλώδιο και καλώδιο προέκτασης

- Το ηλεκτρικό καλώδιο (1) πρέπει να κινείται ελεύθερα και δεν πρέπει να παρεμποδίζει τους χρήστες ή τρίτους κατά την εργασία (κίνδυνος παραπατήματος).
- Τα καλώδια προέκτασης πρέπει να είναι εγκεκριμένα για το σημείο εργασίας (π.χ. σε εξωτερικούς χώρους) και με κατάλληλη σήμανση. Λάβετε υπόψη, κατά περίπτωση, την απαραίτητη ελάχιστη διατομή για τα καλώδια επέκτασης.

230 V~	bis	50 m	3 × 1.5 mm <sup>2</sup>
	bis	100 m	3 × 2.5 mm <sup>2</sup>
120 V~	bis	50 m	3 × 1.5 mm <sup>2</sup>
	bis	100 m	3 × 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Βοηθητικές μονάδες για ενεργειακή τροφοδοσία

Όταν χρησιμοποιείτε βοηθητικές μονάδες για ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι είναι γειωμένες και εξοπλισμένες με διακόπτη προστασίας FI.

Για την ονομαστική ισχύ των βοηθητικών μονάδων, ισχύει ο τύπος «2 × ονομαστική ισχύς του αυτόματου μηχανήματος συγκόλλησης».

### 7.2 Ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης

 Να συνδέετε τη συσκευή σε **πρίζα σούκο**. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε ασυνέχεια στο καλώδιο γείωσης μέσα ή έξω από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο επέκτασης με αγωγό γείωσης.




Η ονομαστική τάση, που αναγράφεται στη συσκευή πρέπει να συμφωνεί με την τάση του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου. Αν διακοπεί η ηλεκτρική τάση, απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη και φέρτε τον φυσητήρα θερμού αέρα στη θέση στάθμευσης.



Για τη χρήση της συσκευής σε εργοτάξια, είναι επιτακτικά απαραίτητος ο διακόπτης FI για την προστασία του προσωπικού που εργάζεται εκεί.

## Εκκίνηση συσκευής



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν ξεπεραστεί η μέγιστη δύναμη συνένωσης 1000N, ενδέχεται να προκληθούν μηχανικές βλάβες




### Κίνδυνος σύνθλιψης


Από μηχανικά κινούμενα μέρη υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης. Κρατήστε το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης αποκλειστικά από τις παρεχόμενες λαβές.

### Ρύθμιση της δύναμης συνένωσης


- Λώστε την ασφάλεια του δακτυλίου ρύθμισης (34) στην υπομονάδα δύναμης συνένωσης (6) και περιστρέψτε τον δακτύλιο ρύθμισης (35) στην υπομονάδα δύναμης συνένωσης (6) έως το μέγιστο όνομα του βραχίονα τάνυσης (7).
- Τοποθετήστε δύο ταινίες ελέγχου (36) του υλικού που πρόκειται να συγκολληθεί, την μία επάνω στην άλλη, μεταξύ των επάνω και κάτω ράσουλων κίνησης/πίεσης (9/11) και κλείστε τον μοχλό τάνυσης (4).
- Γυρίστε τον δακτύλιο ρύθμισης (35) στην υπομονάδα δύναμης συνένωσης (6) μέχρι τα επάνω και κάτω ράσουλα κίνησης/πίεσης (9/11) να αφήγουν τις ταινίες ελέγχου (36) ελαφρά.
- Απασφαλίστε την ασφάλεια του μοχλού τάνυσης (5) και ανοίξτε τον μοχλό τάνυσης (4).
- Περιστρέψτε τον δακτύλιο ρύθμισης (35) στην ανοικτή κατάσταση της υπομονάδας δύναμης συνένωσης (6) μέχρι η τιμή της δύναμης συνένωσης που εμφανίζεται στην οθόνη με κλειστό τον μοχλό τάνυσης (4) και τοποθετημένες τις ταινίες ελέγχου (36) να είναι αυτή που θέλετε. Για να γίνει αυτό, ο μοχλός τάνυσης θα πρέπει να ανοίξει και να κλείσει πολλές φορές.
- Κλείστε την ασφάλεια του δακτυλίου ρύθμισης (34) στην υπομονάδα δύναμης συνένωσης (6), έτσι ώστε η δύναμη συνένωσης να μην μπορεί να απορυθμιστεί.



Μοχλός τάνυσης (4) κλειστός



Μοχλός τάνυσης (4) ανοιχτός



## Ρύθμιση ταχύτητας, θερμοκρασίας και ποσότητας αέρα πριν τη συγκόλληση

- Αν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος, τότε οι παράμετροι συγκόλλησης θερμοκρασία, ποσότητα αέρα και ταχύτητα ρυθμίζονται στην ένδειξη εργασίας (29) ως εξής:
- Με τα πλήκτρα βέλους «Επάνω» (22) και «Κάτω» (23) μεταφέρετε τον δρομέα στην ένδειξη εργασίας (29) που θέλετε.
- Περιστρέφοντας το «e-Drive» (27) ρυθμίζετε την επιθυμητή τιμή. Η ρυθμισμένη τιμή ισχύει αμέσως.
- Μετά από 5 δευτερόλεπτα ή πατώντας το «e-Drive» (27) επανέρχεται η ένδειξη λειτουργίας.

## Ρύθμιση ταχύτητας, θερμοκρασίας και ποσότητας αέρα κατά τη συγκόλληση

- Αν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος, τότε οι παράμετροι συγκόλλησης θερμοκρασία, ποσότητα αέρα και ταχύτητα ρυθμίζονται στην ένδειξη εργασίας (29) ως εξής:
- Κατά τη συγκόλληση, η ένδειξη εργασίας Ταχύτητα είναι κλειδωμένη και ο δρομέας βρίσκεται στο πεδίο ταχύτητας κίνησης.
- Πατώντας για λίγο το «e-Drive» (27) ξεκλειδώνετε τη ρύθμιση ταχύτητας και τότε μπορείτε περιστρέφοντας το «e-Drive» (27) να αλλάξετε την επιθυμητή τιμή της ταχύτητας.
- Μετά από 5 δευτερόλεπτα ή πατώντας το «e-Drive» (27) το κλείδωμα ενεργοποιείται ξανά.
- Με τα πλήκτρα βέλους «Επάνω» (22) και «Κάτω» (23) μεταφέρετε τον δρομέα στην ένδειξη εργασίας Θέρμανση ή Αέρας. Περιστρέφοντας το «e-Drive» (27) τροποποιείτε την επιθυμητή τιμή της επιλεγμένης παραμέτρου. Η ρυθμισμένη τιμή ισχύει αμέσως.



Ταχύτητα ξεκλειδωμένη



Ταχύτητα κλειδωμένη


## 7.3 Προετοιμασία συγκόλλησης

- Το μέγιστο πλάτος επικάλυψης είναι 125 mm.
- Οι ταινίες στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές στην επικάλυψη καθώς και στο άνω και κάτω μέρος.


## 7.4 Διενέργεια συγκόλλησης



- Πριν τη χρήση της συσκευής συγκόλλησης, θα πρέπει να γίνονται δοκιμαστικές συγκολλήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες συγκόλλησης του κατασκευαστή του υλικού καθώς και εθνικών πρότυπων ή οδηγιών. Οι δοκιμαστικές συγκολλήσεις θα πρέπει να ελέγχονται.
- **Προσοχή:** Αν η θέρμανση είναι ενεργοποιημένη, αλλά η συσκευή δεν είναι σε διαδικασία συγκόλλησης ή η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Cool down (ψύξης), ο φυσητήρας θερμού αέρα (19) θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση στάθμευσης. Διαφορετικά η συσκευή μπορεί να καταστραφεί.



Φυσητήρας θερμού αέρα (19) σε θέση συγκόλλησης



Φυσητήρας θερμού αέρα (19) σε θέση στάθμευσης

## Ξεκίνημα συγκόλλησης




### Τα κινούμενα μέρη δεν επιτρέπεται να αγγίζονται.

Υπάρχει κίνδυνος μαγκώματος και τραβήγματος προς τα μέσα. Μη φοράτε ελεύθερα ρούχα, όπως κασκόλ ή μαντίλια. Μαζέψτε και δέστε τα μακριά μαλλιά και προστατεύστε τα με κάλυμμα κεφαλής.



### Κίνδυνος εγκαυμάτων

Μην αγγίζετε τον σωλήνα θερμαντικού στοιχείου ούτε το ακροφύσιο όταν είναι καυτά. Πάντοτε να αφήνετε τη συσκευή πρώτα να κρυώσει. Μην κατευθύνετε τη δέσμη θερμού αέρα πάνω σε άτομα ή ζώα.



- Αφού ρυθμίσετε όλες τις παραμέτρους συγκόλλησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας, εκκινήστε τη θέρμανση και τον κινητήρα.
- Η θέρμανση ενεργοποιείται με το πλήκτρο **Θέρμανση On/Off (24)**, ο κινητήρας με το πλήκτρο **μοτέρ On/Off (25)**. Το πλήκτρο **Θέρμανση On/Off (24)** πρέπει να παραμείνει πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.
- Μόλις ενεργοποιηθεί η θέρμανση, αικούγεται ένα σήμα, ανάβει η λυχνία κατάστασης και στην οθόνη εμφανίζεται σύντομα η ένδειξη «Heating on». Στην οθόνη εμφανίζει μια δυναμική ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας αέρα με μπάρα προόδου (επιθυμητή και πραγματική τιμή).
- Πριν ξεκινήσετε την εργασία βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία συγκόλλησης έχει επιτευχθεί (ο χρόνος θέρμανσης είναι 3 - 5 λεπτά).
- Οδηγήστε το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης στην επικάλυψη των πλαστικών ταινιών.
- Τραβήξτε τον μοχλό **ασφάλισης του φυσητήρα θερμού αέρα (18)**, χαμηλώστε τον **φυσητήρα (19)** και φέρτε το **ακροφύσιο συγκόλλησης (15)** στην επικάλυψη ανάμεσα στις ταινίες μέχρι τέρμα. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός **ασφάλισης του φυσητήρα θερμού αέρα (18)** έχει κλειδώσει στη θέση συγκόλλησης.
- Κλείστε τον **μοχλό τάνυσης (4)**, έτσι ώστε η **ασφάλεια του μοχλού τάνυσης (5)** να κλειδώσει.
- Στη **γραμμή κατάστασης (30/31)** ο αριθμός του αρχείου εμφανίζεται εναλλακτικά με την ένδειξη τάσης ηλεκτρικού δικτύου.

### Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης


- Το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης μπορεί να οδηγείται στη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης, κατά μήκος της επικάλυψης, από τις **χειρολαβές (2)**, από τον **μοχλό τάνυσης (4)** ή από την προαιρετική ράβδο οδήγησης.
- Η ταχύτητα συγκόλλησης, η ποσότητα και η θερμοκρασία του αέρα μπορούν να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης (βλ. Κεφάλαιο Ρύθμιση ταχύτητας, θερμοκρασίας και ποσότητας αέρα κατά τη συγκόλληση).

### Ολοκλήρωση συγκόλλησης

- Απασφαλίστε την **ασφάλεια του μοχλού τάνυσης (5)** και ανοίξτε τον **μοχλό τάνυσης (4)** λίγο πριν το τέλος της ραφής συγκόλλησης. Τα ράουλα κίνησης/πίεσης **επάνω (9)** και **κάτω (11)** δεν επιτρέπεται ποτέ να κινούνται αικουμπώντας κατευθείαν το ένα στο άλλο.
- Στη συνέχεια, τραβήξτε τον μοχλό **ασφάλισης του φυσητήρα θερμού αέρα (18)**, βγάλτε το **ακροφύσιο συγκόλλησης (15)** έξω από την επικάλυψη και στρέψτε τον **φυσητήρα θερμού αέρα (19)** στη θέση στάθμευσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός **ασφάλισης του φυσητήρα θερμού αέρα (18)** έχει κλειδώσει στη θέση στάθμευσης.

**Προσοχή:** Αν η θέρμανση είναι ενεργοποιημένη, αλλά η συσκευή δεν είναι σε διαδικασία συγκόλλησης ή η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Cool down (ψύξης), ο **φυσητήρας θερμού αέρα (19)** θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση στάθμευσης. Διαφορετικά η συσκευή μπορεί να καταστραφεί.

## 7.5 Απενεργοποίηση συσκευής



- Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και τη θέρμανση με τα πλήκτρα **μοτέρ On/Off (25)** και **Θέρμανση On/Off (24)**. Το πλήκτρο **Θέρμανση On/Off (24)** πρέπει να παραμείνει πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.
- Η ένδειξη «Heating off» εμφανίζεται στην οθόνη και η συσκευή αλλάζει στη λειτουργία «Cool down mode» (βλ. Cool down mode).
- Ο φυσητήρας οβήνει αυτόματα μετά από περίπου 6 λεπτά.
- Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή με τον **γενικό διακόπτη (20)** και αποσυνδέστε το **ηλεκτρικό καλώδιο (1)** από το ηλεκτρικό ρεύμα.



- Περιμένετε μέχρι να ψυχθεί η συσκευή.
- Ελέγχετε το **ηλεκτρικό καλώδιο (1)** και το φίς για ηλεκτρική ή μηχανική ζημιά.
- Με μια συρμάτινη βούρτσα καθαρίστε το **ακροφύσιο συγκόλλησης (15)** και τα **ράουλα κίνησης/ πίεσης (9/11)**.


## 8. Προειδοποίηση και μήνυμα σφάλματος (TWINNY T7)

Τα προειδοποιητικά μηνύματα εμφανίζονται κατά περίπτωση στην ένδειξη κατάστασης (31) ή στην ένδειξη εργασίας (29). Αν υπάρχει προειδοποίηση, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε σε μεγάλο βαθμό χωρίς περιορισμό.

**Όταν όμως εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος δεν μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε.** Η θέρμανση σταματά αυτόματα, ο φυσητήρας ενεργοποιείται και το μοτέρ μπλοκάρεται. Οι σχετικοί κωδικοί σφάλματος εμφανίζονται αμέσως στην ένδειξη εργασίας (29).


Μπορείτε επίσης να λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες για το είδος του σφάλματος ή της προειδοποίησης οποιαδήποτε στιγμή από το μενού «Setup» (Ρυθμίσεις) στο υπόμενο «Warnings» (Προειδοποίησεις).

Είδος μηνύματος	Ένδειξη	Κωδικός σφάλματος / Προειδοποίηση	Περιγραφή σφάλματος
Προειδοποίηση		Ambient Temperatur	Πολύ ψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
		Undervoltage	Υπόταση
		Oversupply	Υπέρταση
		Max. Force Exceeded	Υπέρβαση μέγιστης δύναμης τάνυσης
		Drive Overcurrent	Περιορισμός ρεύματος μοτέρ
Σφάλμα		0001.XXXX	Υπερβολική θερμοκρασία συσκευής Λύση: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει
		0002.XXXX	Υπέρταση ή υπόταση του ηλεκτρικού δικτύου Λύση: Επιθεωρήστε την πηγή της τάσης
		0020.XXXX	Θερμαντικό στοιχείο χαλασμένο Λύση: Αντικατάσταση θερμαντικού στοιχείου

Σφάλμα <sup>1</sup>		0004.XXXX	Σφάλμα εξοπλισμού
		0008.XXXX	Θερμαντικό στοιχείο χαλασμένο
		0200.XXXX	Σφάλμα υπομονάδας επικοινωνίας
		0400.XXXX	Σφάλμα κινητήρα

<sup>1</sup> Επικοινωνήστε με Κέντρο Σέρβις της Leister

## 9. Πίνακας χειρισμού TWINNY T5



37. Πλήκτρο μοτέρ «On/Off» με LED κατάστασης
  38. Πλήκτρο θέρμανσης «On/Off» με LED κατάστασης
  39. Πλήκτρο «Πληγ»
  40. Πλήκτρο «Επιβεβαίωση»
  41. Πλήκτρο «Συν»
  42. Πεδία ενδείξεων
- Οι πραγματικές τιμές εμφανίζονται μεγάλες, οι επιθυμητές τιμές μικρές. Στο αριστερό άκρο βρίσκεται ο δρομέας, στο δεξιό άκρο η μονάδα της παραμέτρου.

### 9.1 Σύμβολα

Σύμβολο	Σημασία
	Φραγή πλήκτρων ενεργή
	Cool down mode Σύμβολο διαδικασίας ψύξης
	Υπάρχει σφάλμα Βλ. Κεφάλαιο Μηνύματα σφάλματος (TWINNY T5)
	Σέρβις

### 9.2 Ένδειξη LED κατάστασης

#### Θέρμανση

To LED για το Πλήκτρο θέρμανσης «On/Off» (38) δείχνει την κατάσταση της θέρμανσης.

LED κατάστασης θέρμανση On/Off (38)	Κατάσταση
LED σβηστό	Θέρμανση απενεργοποιημένη.
LED αναβοσβήνει πιράσινο	Θέρμανση ενεργοποιημένη. Θερμοκρασία εκτός εύρους ανοχής.
LED πιράσινο συνεχές	Θέρμανση ενεργοποιημένη. Θερμοκρασία εντός εύρους ανοχής.

## Μοτέρ

Το LED στο πλήκτρο μοτέρ «On/Off» (37) δείχνει την κατάσταση του μοτέρ.

LED κατάστασης Μοτέρ On/Off (37)	Κατάσταση
LED σβηστό	Μοτέρ απενεργοποιημένο
LED πράσινο συνεχές	Μοτέρ ενεργοποιημένο

## Θέρμανση και μοτέρ


Αν αναβοσβήνουν τα δύο LED του πλήκτρου θέρμανσης «On/Off» (38) και του πλήκτρου μοτέρ «On/Off» (37), τότε υπάρχει σφάλμα (βλ. Κεφάλαιο Μηνύματα σφάλματος).

### 9.3 Ρύθμιση μονάδων παραμέτρων

Οι μονάδες για την ταχύτητα συγκόλλησης και για τη θερμοκρασία μπορούν να αλλάζουν.

Θερμοκρασία:  $^{\circ}\text{C}$       ή       $^{\circ}\text{F}$

Ταχύτητα:  $\frac{\text{m}}{\text{min}}$       ή       $\frac{\text{ft}}{\text{min}}$



- Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα μοτέρ «On/Off» (37) και θέρμανσης «On/Off» (38) και ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον γενικό διακόπτη (20). Στην οθόνη εμφανίζεται τώρα «UNIT».
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο επιβεβαίωσης (40) και ρυθμίστε τις μονάδες που θέλετε με τα πλήκτρα Πλην και Συν (39/41).
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο επιβεβαίωσης (40) και επιλέξτε με το πλήκτρο Συν (41) το «SAVE» (Αποθήκευση). Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο επιβεβαίωσης (40), οι μονάδες έχουν πλέον αποθηκευτεί.

Στη συνέχεια, η συσκευή εκκινεί ξανά αυτόμata.

### 9.4 Φραγή πλήκτρων

Το TWINNY T5 διαθέτει λειτουργία φραγής πλήκτρων. Κλειδώνει τα πέντε πλήκτρα στον πίνακα χειρισμού. Με πάτημα των δύο πλήκτρων Πλην (39) και Συν (41) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η φραγή πλήκτρων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η φραγή πλήκτρων αυτό φαίνεται στην επάνω αριστερή άκρη της οθόνης.

## 10. Έναρξη χρήσης TWINNY T5

### 10.1 Περιβάλλον εργασίας και ασφάλεια



Το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης σε περιβάλλον επικίνδυνο για έκρηξη ή σε πολύ εύφλεκτο περιβάλλον και να διατηρείτε πάντα απόσταση από εύφλεκτα υλικά και εκρηκτικά αέρια.

Διαβάστε το φύλλο στοιχείων ασφαλείας υλικών του αντίστοιχου κατασκευαστή και ακολουθήστε τις οδηγίες του.

Προσέξτε να μην καίγεται το υλικό κατά τη διαδικασία συγκόλλησης.

#### Ηλεκτρικό καλώδιο και καλώδιο προέκτασης

- Το **ηλεκτρικό καλώδιο (1)** πρέπει να κινείται ελεύθερα και δεν πρέπει να παρεμποδίζει τους χρήστες ή τρίτους κατά την εργασία (κίνδυνος παραπατήματος).
- Τα καλώδια προέκτασης πρέπει να είναι εγκεκριμένα για το σημείο εργασίας (π.χ. σε εξωτερικούς χώρους) και με κατάλληλη σήμανση. Λάβετε υπόψη, κατά περίπτωση, την απαραίτητη ελάχιστη διατομή για τα καλώδια επέκτασης.

230 V~	bis 50 m	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
	bis 100 m	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
120 V~	bis 50 m	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
	bis 100 m	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Βοηθητικές μονάδες για ενεργειακή τροφοδοσία

Όταν χρησιμοποιείτε βοηθητικές μονάδες για ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι είναι γειωμένες και εξοπλισμένες με διακόπτη προστασίας FI.

Για την ονομαστική ισχύ των βοηθητικών μονάδων, ισχύει ο τύπος «2 × ονομαστική ισχύς του αυτόματου μηχανήματος συγκόλλησης».

### 10.2 Ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης



Να συνδέετε τη συσκευή σε **πρίζα σούκο**. Δεν επιτρέπεται να οποιαδήποτε ασυνέχεια στο καλώδιο γείωσης μέσα ή έξω από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο επέκτασης με αγωγό γείωσης.





Η ονομαστική τάση, που αναγράφεται στη συσκευή πρέπει να συμφωνεί με την τάση του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου. Αν διακοπεί η ηλεκτρική τάση, απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη και φέρτε τον φυσητήρα θερμού αέρα στη θέση στάθμευσης.



Για τη χρήση της συσκευής σε εργοτάξια, είναι επιτακτικά απαραίτητος ο διακόπτης FI για την προστασία του προσωπικού που εργάζεται εκεί.

#### Εκκίνηση συσκευής



- Εκκινήστε το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης από τον **γενικό διακόπτη (20)**, αν έχετε προετοιμάσει το περιβάλλον εργασίας και τη συσκευή όπως περιγράφεται.
- Μετά την εκκίνηση, εμφανίζεται στην οθόνη για μικρό χρονικό διάστημα ο αριθμός της τρέχουσας έκδοσης λογισμικού καθώς και το ονόμα της συσκευής.
- Αν η συσκευή προηγουμένως ήταν σε φάση κρυώματος, ακολουθεί σταθερή εμφάνιση των τελευταίων ονομαστικών τιμών
- **Σε αυτό το στάδιο, η θέρμανση δεν είναι ακόμα ενεργοποιημένη.**



## ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν ξεπεραστεί η μέγιστη δύναμη συνένωσης 1000N, ενδέχεται να προκληθούν μηχανικές βλάβες.




## Κίνδυνος σύνθλιψης

Από μηχανικά κινούμενα μέρη υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης. Κρατήστε το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης αποκλειστικά από τις παρεχόμενες λαβές.


## Ρύθμιση της δύναμης συνένωσης

Η υπομονάδα δύναμης συνένωσης (6) στο TWINNY T5 εμποδίζει τη ρύθμιση πολύ μεγάλης δύναμης συνένωσης κατά τη συγκόλληση υλικών πάχους έως 3 mm. Για υλικά με λεπτότερο πάχος εφαρμόζεται μικρότερη δύναμη συνένωσης, για μεγαλύτερο πάχος μεγαλύτερη. Περιστρέφοντας τον **δακτύλιο ρύθμισης** (43) η δύναμη συνένωσης μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ελαφρά. Για να ρυθμίσετε τη δύναμη συνένωσης ενεργήστε ως εξής:


- Απασφαλίστε την **ασφάλεια του μοχλού τάνυσης** (5) και ανοίξτε τον **μοχλό τάνυσης** (4).
- Απασφαλίστε την **ασφάλεια του δακτυλίου ρύθμισης** (44).
- Περιστρέψτε τον **δακτύλιο ρύθμισης** (43) της **υπομονάδας δύναμης συνένωσης** (6). Περιστρέφοντας στην κατεύθυνση που σημαίνεται με «+» η δύναμη συνένωσης αυξάνεται, στην κατεύθυνση με «-» μειώνεται. Ο **δακτύλιος ρύθμισης** (43) της **υπομονάδας δύναμης συνένωσης** (6) μπορεί να περιστρέφεται το πολύ κατά 360°.
- Όταν έχει ρυθμιστεί η δύναμη συνένωσης που θέλετε, κλείστε ξανά την **ασφάλεια του δακτυλίου ρύθμισης** (44).




Μοχλός τάνυσης (4)  
κλειστός



Μοχλός τάνυσης (4)  
ανοιχτός



## Ρύθμιση ταχύτητας, θερμοκρασίας και ποσότητας αέρα πριν τη συγκόλληση



Αν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος, τότε οι παράμετροι συγκόλλησης θερμοκρασία, ποσότητα αέρα και ταχύτητα ρυθμίζονται στα **πεδία ενδείξεων** (42) ως εξής:

- Με το **πλήκτρο επιβεβαίωσης** (40) μπορείτε να μετακινήσετε τον δρομέα στην παράμετρο που θέλετε.
- Με τα **πλήκτρα Πλην / Συν** (39/41) μπορείτε να ρυθμίζετε τις τιμές των επιλεγμένων παραμέτρων.

Όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος, τότε οι παράμετροι συγκόλλησης ρυθμίζονται ακριβώς ίδια και ισχύουν αμέσως. Ο δρομέας μετά την καταχώρηση επιστρέφει αυτόματα στη γραμμή της ταχύτητας μετά από 5 δευτερόλεπτα.


### 10.3 Προετοιμασία συγκόλλησης

- Το μέγιστο πλάτος επικάλυψης είναι 125 mm
- Οι ταινίες στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές στην επικάλυψη καθώς και στο άνω και κάτω μέρος.


### 10.4 Διενέργεια συγκόλλησης



- Πριν τη χρήση της συσκευής συγκόλλησης, θα πρέπει να γίνονται δοκιμαστικές συγκολλήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες συγκόλλησης του κατασκευαστή του υλικού καθώς και εθνικών πρότυπων ή οδηγιών. Οι δοκιμαστικές συγκολλήσεις θα πρέπει να ελέγχονται.
- **Προσοχή:** Αν η θέρμανση είναι ενεργοποιημένη, αλλά η συσκευή δεν είναι σε διαδικασία συγκόλλησης ή η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Cool down (ψύξης), ο φυσητήρας θερμού αέρα (19) θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση στάθμευσης. Διαφορετικά η συσκευή μπορεί να καταστραφεί.



Φυσητήρας θερμού αέρα (19) σε θέση συγκόλλησης



Φυσητήρας θερμού αέρα (19) σε θέση στάθμευσης

### Ξεκίνημα συγκόλλησης




#### Τα κινούμενα μέρη δεν επιτρέπεται να αγγίζονται.

Υπάρχει κίνδυνος μαγκώματος και τραβήγματος προς τα μέσα. Μη φοράτε ελεύθερα ρούχα, όπως κασκόλ ή μαντίλια. Μαζέψτε και δέστε τα μακριά μαλλιά και προστατεύστε τα με κάλυμμα κεφαλής.



#### Κίνδυνος εγκαυμάτων

Μην αγγίζετε τον σωλήνα θερμαντικού στοιχείου ούτε το ακροφύσιο όταν είναι καυτά. Πάντοτε να αφήνετε τη συσκευή πρώτα να κρυώσει. Μην κατευθύνετε τη δέσμη θερμού αέρα πάνω σε άτομα ή ζώα.



- Αφού ρυθμίσετε όλες τις παραμέτρους συγκόλλησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας, εκκινήστε τη θέρμανση και τον κινητήρα.
- Η θέρμανση ενεργοποιείται με το πλήκτρο Θέρμανση On/Off (38), ο κινητήρας με το πλήκτρο μοτέρ On/Off (37). Το πλήκτρο Θέρμανση On/Off (38) πρέπει να παραμείνει πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.
- Μόλις ανάψει η θέρμανση, ανάβει το LED κατάστασης. Στην οθόνη εμφανίζεται δίπλα στην επιθυμητή θερμοκρασία ένα βέλος που δείχνει προς τα πάνω. Η πραγματική θερμοκρασία αυξάνεται.
- Πριν εκκινήσετε την εργασία βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία συγκόλλησης έχει επιτευχθεί (ο χρόνος θέρμανσης είναι 3 - 5 λεπτά).
- Οδηγήστε το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης στην επικάλυψη των πλαστικών ταινιών.
- Τραβήγτε τον μοχλό **ασφάλισης του φυσητήρα θερμού αέρα** (18), χαμηλώστε τον **φυσητήρα** (19) και τοποθετήστε το **ακροφύσιο συγκόλλησης** (15) στην επικάλυψη ανάμεσα στις ταινίες μέχρι τέρμα. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός **ασφάλισης του φυσητήρα θερμού αέρα** (18) έχει κλειδώσει στη θέση συγκόλλησης.
- Κλείστε τον **μοχλό τάνυσης** (4), έτοι ώστε η **ασφάλεια του μοχλού τάνυσης** (5) να κλειδώσει.


## Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης

- Το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης μπορεί να οδηγείται στη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης, κατά μήκος της επικάλυψης, από τις **χειρολαβές (2)**, από τον **μοχλό τάνυσης (4)** ή από την προαιρετική ράβδο οδήγησης.
- Η ταχύτητα συγκόλλησης, η ποσότητα και η θερμοκρασία του αέρα μπορούν να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης (βλ. Κεφάλαιο Ρύθμιση ταχύτητας, θερμοκρασίας και ποσότητας αέρα).

## Ολοκλήρωση συγκόλλησης

- Απασφαλίστε την **ασφάλεια του μοχλού τάνυσης (5)** και ανοίξτε τον **μοχλό τάνυσης (4)** λίγο πριν το τέλος της ραφής συγκόλλησης. Τα ράουλα κίνησης/ πίεσης **επάνω (9)** και **κάτω (11)** δεν επιτρέπεται ποτέ να κινούνται ακούμπαντας κατευθείαν το ένα στον άλλο.
- Στη συνέχεια, τραβήγετε τον μοχλό **ασφάλισης του φυσητήρα θερμού αέρα (18)**, βγάλτε το **ακροφύσιο συγκόλλησης (15)** έξω από την επικάλυψη και στρέψτε τον **φυσητήρα θερμού αέρα (19)** στη θέση στάθμευσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός **ασφάλισης του φυσητήρα θερμού αέρα (18)** έχει κλειδώσει στη θέση στάθμευσης.
- **Προσοχή:** Αν η θέρμανση είναι ενεργοποιημένη, αλλά η συσκευή δεν είναι σε διαδικασία συγκόλλησης ή η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Cool down (ψύξης), το **ακροφύσιο συγκόλλησης (15)** θα πρέπει να είναι στη θέση στάθμευσης. Διαφορετικά η συσκευή μπορεί να καταστραφεί.

## 10.5 Απενεργοποίηση συσκευής



- Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και τη θέρμανση με τα πλήκτρα **μοτέρ On/Off (37)** και **θέρμανση On/Off (38)**. Το πλήκτρο **θέρμανση On/Off (38)** πρέπει να παραμείνει πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.
- Η ένδειξη «Heating off» εμφανίζεται στην οθόνη και η συσκευή αλλάζει στη λειτουργία «Cool down mode» (βλ. Cool down mode).
- Ο φυσητήρας σήμεριν αυτόματα μετά από περίπου 6 λεπτά.
- Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή με τον **γενικό διακόπτη (20)** και αποσυνδέστε το **ηλεκτρικό καλώδιο (1)** από το ηλεκτρικό ρεύμα.



- Περιμένετε μέχρι να ψυχθεί η συσκευή.
- Ελέγχετε το **ηλεκτρικό καλώδιο (1)** και το φίς για ηλεκτρική ή μηχανική ζημιά.
- Με μια συρμάτινη βιούρτσα καθαρίστε το **ακροφύσιο συγκόλλησης (15)** και τα **ράουλα κίνησης/ πίεσης (9/11)**.

## 11. Μηνύματα βλάβης

Είδος μηνύματος	Ένδειξη	Κωδικός σφάλματος / Προειδοποίηση	Περιγραφή σφάλματος
Error	An error display showing the letters 'ERR' and four asterisks ('***') below it, with an upward-pointing triangle icon above the 'ERR' text.	0001	Υπερβολική θερμοκρασία συσκευής Λύση: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει
		0004	Σφάλμα εξοπλισμού
		0008	Θερμαντικό στοιχείο χαλασμένο
		0400	Σφάλμα κινητήρα


## 12. Ρυθμίσεις στο TWINNY T7/T5




Πριν αποσυναρμολογηθούν ή τοποθετηθούν εξαρτήματα στη συσκευή συγκόλλησης, αυτή θα πρέπει να έχει ψυχθεί και ο γενικός διακόπτης να έχει απενεργοποιηθεί. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό ρεύμα.

### 12.1 Αντικατάσταση ράουλων πίεσης

Ανάλογα την εφαρμογή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά ράουλα κίνησης/ πίεσης (9/11) στο TWINNY (βλ. Παρελκόμενα).


	<p><b>Αποσυναρμολόγηση του κάτω ράουλου κινησης/ πίεσης (11):</b> Σειρά 1 – 5</p> <p><b>Αποσυναρμολόγηση του κάτω ράουλου κινησης/ πίεσης (11):</b> Αντίστροφη σειρά 5 – 1</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Βίδες κυλινδρικής κεφαλής</li><li>2. Κάλυμμα ράουλων</li><li>3. Βίδα κυλινδρικής κεφαλής</li><li>4. Ροδέλα</li><li>5. Ράουλο πίεσης</li></ol>
--	---

	<p><b>Αποσυναρμολόγηση του πάνω ράουλου κινησης/ πίεσης (9):</b> Σειρά 1 – 7</p> <p><b>Συναρμολόγηση του πάνω ράουλου κινησης/ πίεσης (9):</b> Αντίστροφη σειρά 7 – 1</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Βίδες κυλινδρικής κεφαλής (4x)</li><li>2. Προστατευτικό έλασμα κεφαλής ταλάντωσης</li><li>3. Βιδωτοί πείροι</li><li>4. Άξονας</li><li>5. Δακτύλιος ασφάλισης</li><li>6. Ράουλο πίεσης</li><li>7. Άξονας κίνησης με σφήνα</li></ol>
---	---

## 12.2 Αντικατάσταση ακροφύσιου συγκόλλησης

Ανάλογα την εφαρμογή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά **ακροφύσια συγκόλλησης** (15) στο TWINNY (βλ. Παρελκόμενα).

Στρέψτε τον **φυσητήρα θερμού αέρα** (19) στη θέση στάθμευσης για την αντικατάσταση του **ακροφυσίου συγκόλλησης** (15).




**Αποσυναρμολόγηση ακροφυσίου συγκόλλησης (15):**  
Σειρά 1 – 2

**Συναρμολόγηση ακροφυσίου συγκόλλησης (15):**  
Αντίστροφη σειρά 2 – 1

1. Βίδες συναρμολόγησης
2. Ακροφύσιο συγκόλλησης

**Προσοχή:** Όταν τοποθετηθεί το ακροφύσιο συγκόλλησης πρέπει ανάμεσα στο ακροφύσιο και το θερμαντικό στοιχείο να τοποθετείται πάντα ο μονωτικός σωλήνας.



**Αποσυναρμολόγηση ράουλου πίσω (10):**

Σειρά 1 – 4

**Συναρμολόγηση Field-Kit πίσω:**

Σειρά 5 – 10

**Αποσυναρμολόγηση Field-Kit πίσω:**

Σειρά 10 – 5


**Συναρμολόγηση ράουλου πίσω (10):**

Σειρά 4 – 1

1. Βίδα εξαγωνικής κεφαλής
2. Ροδέλα
3. Χιτώνιο
4. Μικρό ράουλο
5. Βίδα κυλινδρικής κεφαλής
6. Ροδέλα
7. Χιτώνιο
8. Μεγάλο ράουλο
9. Βραχίονας
10. Βίδα εξαγωνικής κεφαλής

## 12.3 Συναρμολόγηση Field-Kit

Αν για το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης χρειάζεστε μεγαλύτερο ύψος από το δάπεδο ή μεγαλύτερα ράουλα μπορείτε να αντικαταστήσετε τα κανονικά ράουλα με το Field-Kit.



**Αποσυναρμολόγηση ράουλου μπροστά (16):**

Σειρά 1 – 2

**Συναρμολόγηση Field-Kit μπροστά:**

Σειρά 3 – 8

**Αποσυναρμολόγηση Field-Kit μπροστά:**

Σειρά 8 – 3


**Συναρμολόγηση ράουλου μπροστά (16):**

Σειρά 2 – 1

1. Βίδες κυλινδρικής κεφαλής (2x)
2. Μικρό ράουλο
3. Βίδες κυλινδρικής κεφαλής (2x)
4. Ροδέλες (2x)
5. Χιτώνια (2x)
6. Μεγάλα ράουλα (2x)
7. Βραχίονες (2x)
8. Βίδες κυλινδρικής κεφαλής (2x)

## 12.4 Συναρμολόγηση ράβδου οδήγησης

Με τη ράβδο οδήγησης το αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης μπορεί να οδηγείται από όρθια στάση.



**Συναρμολόγηση της ράβδου οδήγησης:**

Αντίστροφη σειρά 1–5

**Αποσυναρμολόγηση της ράβδου οδήγησης:**

Σειρά 5 – 1

1. Βίδες κυλινδρικής κεφαλής (2x)
2. Ροδέλες (2x)
3. Στήριγμα
4. Σωλήνας σύνδεσης
5. Λαβή

## 13. Αξεσουάρ

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα της Leister, διαφορετικά δεν θα έχετε δικαίωμα εγγύησης.
- Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα [www.leister.com](http://www.leister.com).

## 14. Σέρβις και επισκευή

- Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις της Leister.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής μην χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά ούτε διαλυτικά.
- Τα Κέντρα Σέρβις διασφαλίζουν εντός 24 ωρών την ορθή και αξιόπιστη επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα συνδέσεων και τις λίστες ανταλλακτικών.
- Τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου καταστήματος σέρβις θα την βρείτε στην τελευταία σελίδα.
- Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα [www.leister.com](http://www.leister.com).
- Αν με την ενεργοποίηση του αυτόματου μηχανήματος συγκόλλησης εμφανιστεί η ένδειξη για το διάστημα συντήρησης, η συσκευή θα πρέπει να ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της Leister.

## 15. Εκπαίδευση

- Η εταρεία Leister Technologies AG καθώς και τα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις προσφέρουν μαθήματα για διάφορες χρήσεις.

## 16. Εγγύηση

- Για τη συγκεκριμένη συσκευή ισχύουν τα δικαιώματα εγγύησης ή παροχών εγγύησης που προσφέρονται από τον εκάστοτε εμπορικό συνεργάτη/πωλητή από την ημερομηνία αγοράς.
- Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης ή παροχών εγγύησης (τεκμηρίωση με απόδειξη αγοράς ή δελτίο παράδοσης), τα σφάλματα κατασκευής ή κατεργασίας αντιμετωπίζονται από τον εμπορικό συνεργάτη μέσω παράδοσης ανταλλακτικών ή επισκευής.
- Πέρα από τη δεσμευτική νομιθεσία αποκλείονται περαιτέρω αξιώσεις εγγύησης ή παροχών εγγύησης.
- Οι ζημιές που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, υπερβολική καταπόνηση ή ακατάλληλη χρήση αποκλείονται από την εγγύηση.
- Τα θερμαντικά στοιχεία αποκλείονται από τις παροχές εγγύησης ή την εγγύηση.
- Για συσκευές που έχουν τροποποιηθεί από τον αγοραστή, καθώς και σε περίπτωση χρήσης η αυθεντικών ανταλλακτικών Leister δεν υπάρχουν δικαιώματα ούτε αξιώσεις εγγύησης.

## 17. Συμμόρφωση

Η Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Ελβετία,

επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα που έχουν τεθεί από αυτήν στην κυκλοφορία στις παρούσες εκδόσεις, πληρούν τις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της Ε.Ε.

Ευρωπαϊκές οδηγίες:

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 29/8/2018

Bruno von Wyl  
Bruno von Wyl, CTO

Christoph Baumgartner  
Christoph Baumgartner, GM

## 18. Απόρριψη



Οι ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες τους πρέπει να διατίθεται προς οικολογική ανακύκλωση. **Μόνο για τις χώρες της Ε.Ε.:** Ποτέ μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

## Spis treści

<b>1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....</b>	<b>38</b>
1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .....	39
1.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.....	39
<b>2. Dane techniczne .....</b>	<b>39</b>
<b>3. Transport.....</b>	<b>40</b>
<b>4. TWINNY T7/T5.....</b>	<b>40</b>
4.1 Tabliczka znamionowa i identyfikacja .....	40
4.2 Zakres dostawy (wersja standardowa w walizce) .....	40
4.3 Opcjonalne akcesoria .....	40
4.4 Przegląd części urządzenia.....	41
4.5 Przerwanie łączności z siecią .....	42
<b>5. Panel sterowania TWINNY T7 .....</b>	<b>42</b>
5.1 Przegląd panelu sterowania TWINNY T7 .....	42
5.2 Przyciski funkcyjne .....	43
5.3 Dioda LED statusu.....	43
5.4 Symbole wskaźników statusu .....	44
5.5 Symbole wskaźników działania.....	44
5.6 Symbole wskazań roboczych.....	45
<b>6. Menu Setup panelu sterowania TWINNY T7 .....</b>	<b>46</b>
6.1 Przegląd elementów menu .....	46
6.2 Konfiguracja, zapisywanie i wybór przepisów (Save Recipes) .....	47
6.3 Wprowadzanie nazw przepisów .....	48
6.4 Tryb gotowości (Standby) .....	49
6.5 Ustawienia podstawowe i tryb Advanced Mode .....	49
6.6 Duty Info .....	49
6.7 General Info .....	50
6.8 Warnings (Ostrzeżenia) .....	50
6.9 Machine Setup (Ustawienia maszyny) .....	50
6.10 Wyświetlanie aktualnych wartości (Application Mode) .....	50
6.11 Set Values (Ustaw wartości) .....	51
6.12 Reset to defaults (Przywróć ustawienia fabryczne) .....	51
6.13 Wskazanie odległości dziennej .....	51
6.14 Blokada przycisków .....	52
<b>7. Uruchamianie TWINNY T7.....</b>	<b>52</b>
7.1 Środowisko robocze i bezpieczeństwo .....	52
7.2 Ustawianie parametrów zgrzewania .....	52
7.3 Przygotowanie do zgrzewania.....	54
7.4 Przebieg zgrzewania .....	54
7.5 Wyłączanie urządzenia.....	56
<b>8. Ostrzeżenia i komunikaty o błędach (TWINNY T7).....</b>	<b>57</b>
<b>9. Panel sterowania TWINNY T5 .....</b>	<b>59</b>
9.1 Symbole .....	59
9.2 Dioda LED statusu .....	59
9.3 Ustawianie jednostek parametrów .....	60

9.4 Blokada przycisków .....	60
<b>10. Uruchamianie TWINNY T5.....</b>	<b>61</b>
10.1 Środowisko robocze i bezpieczeństwo .....	61
10.2 Ustawianie parametrów zgrzewania .....	61
10.3 Przygotowanie do zgrzewania.....	63
10.4 Przebieg zgrzewania.....	63
10.5 Wyłączanie urządzenia.....	64
<b>11. Komunikaty o błędach .....</b>	<b>64</b>
<b>12. Ustawienia na TWINNY T7/T5 .....</b>	<b>65</b>
12.1 Wymiana rolek dociskowych .....	65
12.2 Wymiana dyszy zgrzewającej.....	66
12.3 Montaż zestawu Field-Kit .....	67
12.4 Montaż drążka do kierowania .....	67
<b>13. Akcesoria.....</b>	<b>68</b>
<b>14. Prace serwisowe i naprawy .....</b>	<b>68</b>
<b>15. Szkolenie .....</b>	<b>68</b>
<b>16. Gwarancja.....</b>	<b>68</b>
<b>17. Zgodność .....</b>	<b>68</b>
<b>18. Utylizacja .....</b>	<b>68</b>

**Gratulujemy zakupu urządzenia TWINNY T7/T5.**

Zdecydowaliście się Państwo na zakup wysokiej klasy urządzenia do zgrzewania gorącym powietrzem.

Zostało ono zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze stanem wiedzy technicznej stosowanej obecnie w przemyśle obróbki tworzyw sztucznych. Do produkcji urządzenia wykorzystywane są wysokiej jakości materiały.



Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi.

Niniejszą instrukcję należy zawsze przechowywać w pobliżu urządzenia.

Urządzenie przekazywać innym osobom tylko razem z instrukcją obsługi.

**LEISTER TWINNY T7/T5****zgrzewarka**

Więcej informacji na temat TWINNY i aplikacji myLeister można znaleźć na stronie [www.leister.com](http://www.leister.com)

**1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Należy koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa znajdujących się w poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi i poniższych postanowień.

**Ostrzeżenie****Zagrożenie życia**

Przed otwarciem urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka, ponieważ odsłonięte zostają komponenty i przyłącza przewodzące prąd elektryczny.

**Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu**

Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu występuje w przypadku niewłaściwego użycia zgrzewarki (np. przegrzanie materiału), zwłaszcza w pobliżu palnych materiałów i gazów wybuchowych.

**Niebezpieczeństwo oparzenia**

Nie dotykać rury elementu grzejnego i dyszy, gdy są gorące. Należy zawsze najpierw schodzić urządzenie. Nie kierować strumienia gorącego powietrza na osoby ani zwierzęta.

**Podłączyć urządzenie do gniazdka z przewodem ochronnym.**

Każde przerwanie przewodu ochronnego wewnętrz lub na zewnątrz urządzenia jest niedozwolone. Używać wyłącznie przedłużacza z przewodem ochronnym.

**Ostrożnie**

**Napięcie znamionowe** podane na urządzeniu musi odpowiadać **napięciu źródła zasilania** na miejscu. W przypadku awarii wyłączyć wyłącznik główny i ustawić dmuchawę gorącego powietrza w pozycji parkowania.



Do użytkowania urządzenia na budowach **koniecznie wymagane** jest zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego do ochrony pracującego tam personelu.



Urządzenie **może być obsługiwane tylko pod nadzorem**. Oddawane ciepło może dostać się do palnych materiałów, które znajdują się poza zasięgiem wzroku.

Urządzenie może być używane tylko przez **wyszkolonych specjalistów** lub pod ich nadzorem. Całkowicie zabrania się korzystania z urządzenia przez dzieci.



Urządzenie **należy chronić przed wilgotością i zamoczeniem**.

## 1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie TWINNY T7/T5 jest przeznaczone do zgrzewania na zakładkę i konfekcjonowania folii oraz membran izolujących. Maksymalna szerokość zakładki wynosi 125 mm. Maksymalna szerokość spoiny wynosi 50 mm.

Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Leister, w przeciwnym wypadku wykluczone jest dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

### Typy i grubości materiałów

Materiał	Orientacyjna grubość materiału
PE-HD, PP	0,3 mm – 2,5 mm
PVC-P, PE-LD, TPO, FPO	0,3 mm – 3,0 mm

Dodatkowe materiały na zamówienie.

## 1.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Każde inne lub wykraczające poza podane tutaj ramy użycie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem.

## 2. Dane techniczne

		TWINNY T7 230 V	TWINNY T5 230 V	TWINNY T5 120 V
Napięcie znamionowe*	V~	230	230	120
Moc znamionowa	W	3400	3400	1800
Częstotliwość	Hz		50 / 60	
Temperatura	°C		100 - 560	
	°F		212 - 1040	
Ilość powietrza	%		45 - 100	
Napęd	m/min ft/min		0,8 - 8 2,6 - 26,2	
Sila zgrzewania maks.	N/lbf		1000 / 225	
Poziom emisji hałasu	L <sub>pA</sub> (dB)		73 (K = 3 dB)	
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm cale		350 × 360 × 260 13,8 × 14,2 × 10,2	
Masa	kg/lbs	10.5 / 23.1		9.5 / 21
Znak zgodności	CE		CE	CE
Stopień ochrony I	(⊕)		(⊕)	(⊕)

\* Napięcie przyłączeniowe nieprzełączalne

Pravo do zmian technicznych zastrzeżone.

### 3. Transport

Do transportowania zgrzewarki należy używać wyłącznie należącej do zakresu dostawy skrzyni transportowej (i korzystać z uchwytu znajdującego się na skrzyni transportowej).




Przed rozpoczęciem transportu należy koniecznie odpowiednio schłodzić **dmuchawę gorącego powietrza (19)** (patrz Cool Down Mode).



Nigdy nie przechowywać palnych materiałów (np. plastik, drewno) w skrzyni transportowej.



**Uchwyty do przenoszenia (2)** na urządzeniu lub na skrzyni transportowej nie używać nigdy do transportu urządzenia za pomocą dźwigu.



Do ręcznego podnoszenia zgrzewarki używać **uchwytów do przenoszenia (2)**.

### 4. TWINNY T7/T5

#### 4.1 Tabliczka znamionowa i identyfikacja

Oznaczenia typu i serii są umieszczone na **tabliczce znamionowej (21)** urządzenia.

Informacje te należy wpisać do instrukcji obsługi. Należy je podawać zawsze w razie zapytań kierowanych do naszych przedstawicieli lub autoryzowanego serwisu Leister.

Typ:.....

Nr seryjny:.....

Przykład:



#### 4.2 Zakres dostawy (wersja standardowa w walizce)


1 x urządzenie TWINNY T7/T5 (zgodne z konfiguracją)

- 1 x szczotka druciana
- 1 x oryginalna instrukcja obsługi
- 1 x tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

#### 4.3 Opcjonalne akcesoria

- Field-Kit
- Pręt prowadzący
- Różne rolki napędowe/dociskowe
- Różne dysze zgrzewające

#### 4.4 Przegląd części urządzenia



1. Przewód zasilający
2. Uchwyty
3. Panel sterowania
4. Dźwignia mocująca
5. Blokada dźwigni mocującej
6. Moduł siły zgrzewania
7. Ramię mocujące
8. Główica wahadłowa
9. Górnne rolki napędowe/dociskowe
10. Tylna rolka bieźna
11. Dolne rolki napędowe/dociskowe
12. Dolny system zgrzewania kontaktowego
13. Element przesuwny
14. Górnny system zgrzewania kontaktowego
15. Dysza zgrzewająca
16. Przednia rolka bieźna
17. Mechanizm obrotowy
18. Blokada dmuchawy gorącego powietrza
19. Dmuchawa gorącego powietrza
20. Wyłącznik główny
21. Tabliczka znamionowa

## 4.5 Przerwanie łączności z siecią

Napięcie znamionowe podane na urządzeniu musi odpowiadać napięciu źródła zasilania na miejscu.

W przypadku awarii wyłączyć wyłącznik główny i ustawić dmuchawę gorącego powietrza w pozycji parkowania.




Przed rozpoczęciem transportu należy koniecznie odpowiednio schłodzić **dmuchawę gorącego powietrza (19)** (patrz Cool Down Mode).

Stan urządzenia przed przerwaniem łączności z siecią	czas trwania Przerwanie łączności z siecią	Stan urządzenia po przerwaniu łączności z siecią	
		TWINNY T7	TWINNY T5
Napęd i podgrzewanie są włączone (proces zgrzewania).	≤ 5 s	Urządzenie pracuje bez ochrony przed ponownym rozruchem z identycznymi ustawieniami jak przed przerwaniem.	
Napęd i podgrzewanie są włączone (proces zgrzewania).	> 5 s	Urządzenie uruchamia się, a na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik rozruchu.	
Urządzenie nie znajduje się w trybie zgrzewania.	-	Urządzenie uruchamia się, a na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik rozruchu.	

## 5. Panel sterowania TWINNY T7

### 5.1 Przegląd panelu sterowania TWINNY T7



## 5.2 Przyciski funkcyjne

Tryb klawiatury	Aktualny wybór Wskazanie robocze	Aktualny wybór na wskaźniku działania	Aktualny wybór Menu Setup
	Góra (22) Dół (23)	Zmiana pozycji na wskazaniu roboczym.	Zmiana wskaźnika działania na wskazaniu roboczym.
	Podgrzewa- nie wt./wył. (24)	Włączenie/wyłączenie podgrzewania	Włączenie/wyłączenie podgrzewania
	Napęd wt./wył. (25)	Włączenie/wyłączenie napędu	Włączenie/wyłączenie napędu
	Naciśnięcie «e-Drive» (27)	Ustawiona wartość zostaje przejęta, a wybór przechodzi bezpośrednio do wskaźnika działania.	Wybrana funkcja jest wykonywana.
	Obrócenie «e-Drive» (27)	Ustawienie żądanego wartości zadanych w 10 °C lub co 0,1 m/min	Zmiana pozycji na wskaźniku działania.  • Zmiana pozycji w menu Setup • Ustawianie wartości dla wybranej pozycji

## 5.3 Dioda LED statusu

### Podgrzewanie

Dioda w przycisku Podgrzewanie „wt./wył.” (24) pokazuje aktualny stan podgrzewania.

Dioda LED statusu (26) Podgrzewanie wt./wył. (24)	Stan	Przyczyna
Dioda wył.	Podgrzewanie jest wyłączone.	
Dioda migła na zielono	Podgrzewanie jest włączone. Temperatura znajduje się poza zakresem tolerancji.	
Dioda świeci się stale na zielono	Podgrzewanie jest włączone. Temperatura znajduje się w zakresie tolerancji.	
Jeśli podczas podgrzewania na wskaźniku statusu w obszarze 2 (31) pojawi się komunikat ostrzegawczy lub na wskazaniu roboczym (29) pojawi się komunikat o błędzie, zostanie on przedstawiony w następujący sposób:		
Dioda migła na czerwono	Komunikat ostrzegawczy dotyczący podgrzewania	Patrz „Ostrzeżenia i komunikaty o błędach”.
Dioda świeci się stale na czerwono	Komunikat o błędzie podgrzewania	Patrz „Ostrzeżenia i komunikaty o błędach”.

## Napęd

Dioda w przycisku napędu „wl./wył.” (25) pokazuje aktualny stan napędu.

Dioda LED statusu (26) Napęd wl./wył. (25)	Stan	Przyczyna
Dioda wył.	Napęd jest wyłączony	
Dioda świeci się stale na zielono	Napęd jest włączony	
Jeśli w trakcie eksploatacji napędu na <b>wskazniku statusu w obszarze 2 (31)</b> pojawi się komunikat ostrzegawczy lub na <b>wskazaniu roboczym (29)</b> pojawi się komunikat o błędzie, zostanie on przedstawiony w następujący sposób:		
Dioda migła na czerwono	Ograniczenie prądu napędu jest aktywne.	Patrz „Ostrzeżenia i komunikaty o błędach”.
Dioda świeci się stale na czerwono	Błąd napędu.	Patrz „Ostrzeżenia i komunikaty o błędach”.

## 5.4 Symbole wskażników statusu

### Wskażnik statusu „Obszar 1” (30)

Nazwa zapisanej wartości	Aktualnie wybrane parametry zgrzewania. W nazwach składających się z ponad 6 znaków wyświetla się najpierw pierwsze 6 znaków, następnie pozostałe znaki.
230 V	Napięcie sieciowe występujące aktualnie we wtyku sieciowym
001	Aktualny numer pliku zapisu danych zgrzewania

### Wskażnik statusu „Obszar 2” (31)

	<b>Występuje ostrzeżenie</b> (p. rozdz. Ostrzeżenia i komunikaty o błędach)		<b>Niedomiar</b>		<b>Przepięcie</b>
	<b>Blokada przycisków</b> (tylko przy aktywnej blokadzie przycisków)		<b>Podgrzewanie</b> (tylko przy aktywowanym podgrzewaniu)		

## 5.5 Symbole wskażników działania

Dostępne menu można wybrać za pomocą «e-Drive» (27) na panelu sterowania (3).


Symbol	Znaczenie	Symbol	Znaczenie
	Wybór dowolnych i wstępnie zdefiniowanych przepisów		Menu serwisowe (dostępne tylko po wprowadzeniu hasła)
	Ustawienia		Zapisywanie
	Powrót do wskazania roboczego (bezpośrednie opuszczenie menu)		Usunięcie wybranej pozycji
	Powrót do poprzedniego poziomu		Edycja wybranej pozycji
	Resetowanie ustawień lub licznika godzin		

## 5.6 Symbole wskazań roboczych

Symbol	Znaczenie
	Prędkość napędu [m/min / ft./min]
	Prędkość napędu zablokowana [m/min / ft./min]
	Temperatura powietrza [°C/°F]
	Sila zgrzewania [N/lbf]
	Ilość powietrza [%]
	Okno informacyjne
	Urządzenia w trybie Standby. Po upływie czasu ustawionego na liczniku podgrzewanie zostanie wyłączone.
	Błąd urządzenia. Dodatkowo pojawia się kod błędu (urządzenie nie jest gotowe do pracy). Skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Patrz rozdział „Ostrzeżenia i komunikaty o błędach”
	<b>Ostrzeżenie:</b> Patrz rozdział „Ostrzeżenia i komunikaty o błędach”
	Strzałka w góre i pasek postępu pokazują, że wartość zadana (oznaczenie na pasku postępu) nie została jeszcze osiągnięta (za zimno). Migająca wartość jest wartością rzeczywistą. Wartość znajdująca się obok paska postępu pokazuje ustawioną wartość zadaną.
	Strzałka w dół i pasek postępu pokazują, że wartość zadana (oznaczenie na pasku postępu) nie została jeszcze osiągnięta (za gorąco). Migająca wartość jest wartością rzeczywistą. Wartość znajdująca się obok paska postępu pokazuje ustawioną wartość zadaną.
	Po aktywowaniu Set Values (Ustaw wartości) wyświetlana jest temperatura rzeczywista (duża czcionka) i temperatura zadana (mała czcionka). Standardowe ustawienie fabryczne.
	Po dezaktywowaniu Set Values (Ustaw wartości) w trakcie eksploatacji wyświetlane są tylko wartości rzeczywiste (duża czcionka), w przeciwnym razie tylko wartości zadane (duża czcionka).
	<b>Proces schładzania (Cool Down Mode)</b>
	<b>Komunikat o błędzie sprzętu</b> (uszkodzenie elementu grzejnego). Urządzenie nie jest gotowe do pracy. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Leister.

## 6. Menu Setup panelu sterowania TWINNY T7

### 6.1 Przegląd elementów menu



## 6.2 Konfiguracja, zapisywanie i wybór przepisów (Save Recipes)

Urządzenie TWINNY T7 oferuje dziewięć dowolnie definiowanych przepisów oraz przepis „BASIC”

Za pomocą Save Recipes (Zapisz przepisy) można zapisać ustawienia wartości zadanej parametrów zgrzewania dla napędu, temperatury powietrza i ilości powietrza pod dowolną nazwą (patrz Wprowadzanie nazwy przepisu).

### Tworzenie nowego przepisu


1. Skonfigurować żądane wartości zadane [wskażanie robocze, «e-Drive» (27)]
2. Wybrać menu Ustawienia i potwierdzić [wybór menu, «e-Drive» (27)]
3. Wybrać menu Save Recipes (Zapisz przepisy) [wybór menu, «e-Drive» (27)]
4. Wybrać menu User-defined (Zdefiniowane przez użytkownika) i potwierdzić [wybór menu, «e-Drive» (27)]
5. Wybrać menu Edycja wybranej pozycji i potwierdzić [wybór menu, «e-Drive» (27)]
6. Wprowadzić żądaną nazwę przepisu, wybrać klawisz Enter (patrz Wprowadzanie nazwy przepisu) i potwierdzić [wybór menu, «e-Drive» (27)]
7. Wybrać menu Zapis i potwierdzić [wybór menu, «e-Drive» (27)]

Nowo utworzony przepis jest zapisany i można go w dowolnym czasie otworzyć pod wprowadzoną nazwą.



### Dopasowanie istniejącego przepisu

1. Skonfigurować żądane wartości zadane [wskażanie robocze, «e-Drive» (27)]
2. Wybrać menu Ustawienia i potwierdzić [wybór menu, «e-Drive» (27)]
3. Wybrać menu Save Recipes (Zapisz przepisy) [wybór menu, «e-Drive» (27)]
4. Wybrać odpowiedni przepis i potwierdzić [wybór menu, «e-Drive» (27)]
5. Wybrać i potwierdzić funkcję Zapis, Edycja wybranej pozycji lub Usuwanie [wybór menu, «e-Drive» (27)]
6. Jeśli wybrano Edycja wybranej pozycji, wprowadzić dowolną nazwę przepisu postępując zgodnie z wyżej opisanymi krokami 6 i 7



## Wybór przepisu

- Po wybraniu ikonki „Wybór dowolnych i wstępnie zdefiniowanych przepisów” na wskaźniku działania (28) następuje przejście do menu „Select Recipes” (Zapisz przepisy).
- Ustawić kursor za pomocą przycisków „Góra” i „Dół” (22/23) na żądanym przepisie i potwierdzić za pomocą „e-Drive” (27).
- Jeśli podczas eksploatacji maszyny w utworzonych przepisach zostaną zmienione wartości zadane, nie zostaną one zapisane w przepisie. Wartości zapisane w przepisie pojawią się podczas ponownego uruchamiania urządzenia.
- Jeśli podczas ponownego uruchamiania urządzenia mają zostać zastosowane ostatnio ustawione wartości zadane, należy wybrać zaprogramowany przepis „BASIC”.
- Aktualnie wybrany przepis jest widoczny na wskaźniku statusu w „obszarze 1” (30). Wyjątek stanowi przepis „BASIC”; jeśli zostanie on wybrany, na wskaźniku statusu (30) pojawi się tylko napięcie sieciowe.


## 6.3 Wprowadzanie nazw przepisów

W trybie klawiatury można definiować nazwy składające się z maks. 12 znaków.


Tryb klawiatury	Wybór znaków (32)	Wybór symboli (33)
	Góra (22) Dół (23)	Pionowy wybór znaków
	Obrócenie „e-Drive” (27)	Poziomy wybór znaków
	Naciśnięcie „e-Drive” (27)	Potwierdzenie wybranych znaków

	Zmiana wielkości liter
	Przesunięcie pozycji kurSORA w nazwie
	Wstawianie spacji
	Usuwanie pojedynczego znaku (znak z lewej strony kurSORA)
	Po wybraniu tego symbolu następuje powrót do Wskaźnik działania (28)

## 6.4 Trybgotowości (Standby)



Jeśli silnik jest wyłączony, podgrzewanie włączone i w trakcie czasu zdefiniowanego w punkcie „Okres Standby” nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie przejdzie do wskazania Standby. Jeśli w trakcie kolejnych 180 sekund «e-Drive» (27) nie zostanie naciśnięty, podgrzewanie automatycznie przełączy się na tryb Cool Down Mode. Następnie na wyświetlaczu pojawi się Standby. Po naciśnięciu «e-Drive» (27) następuje przejście do trybu roboczego.




Tryb gotowości nie jest aktywowany fabrycznie.

Żadany przedział czasowy można indywidualnie zdefiniować, wybierając menu Standby za pomocą «e-Drive» (27), a następnie ustawiając wartość za pomocą «e-Drive» (27).

## 6.5 Ustawienia podstawowe i tryb Advanced Mode



W ustawieniach podstawowych za pośrednictwem menu Setup można przejść do funkcji zapisu profilu, funkcji gotowości oraz trybów Application Mode i Advanced Mode.




W trybie Advanced Mode dostępne są pozostałe informacje i ustawienia.

Funkcje roz. „Duty Info” do roz. „Reset to defaults” (Przywróć ustawienia fabryczne) są dostępne tylko w trybie Advanced Mode.

## 6.6 Duty Info

W menu Duty Info można uzyskać informacje dotyczące czasu pracy urządzenia TWINNY T7.

Za pomocą przycisku «e-Drive» (27) przejść do menu Ustawienia i potwierdzić swój wybór. Za pomocą przycisku «e-Drive» (27) ustawić tryb Advanced Mode na On (wł.), a następnie wybrać Duty Info.



**Hours Drive:** aktualny czas pracy napędu

**Hours Blower:** aktualny czas pracy dmuchawy

**Hours Machine:** aktualny czas pracy maszyny

**Day Distance:** Dystans pokonany od ostatniego resetu (musi zostać zresetowany ręcznie)

**Total Distance:** Dystans pokonany od pierwszego uruchomienia urządzenia


## 6.7 General Info



W General Info (Informacje ogólne) dostępne są informacje o wersji oprogramowania, a także informacje o czasie produkcji.

Za pomocą przycisku «e-Drive» (27) przejść do menu Ustawienia i potwierdzić swój wybór. Za pomocą przycisku «e-Drive» (27) ustawić tryb Advanced Mode na On (wt.), a następnie wybrać General Info (Informacje ogólne).

## 6.8 Warnings (Ostrzeżenia)




Komunikaty ostrzegawcze są widoczne na **wskazniku statusu** (31). Jeśli występuje ostrzeżenie, można w dużym stopniu bez ograniczeń kontynuować pracę. W menu Warnings (Ostrzeżenia) wyświetla się informacja o rodzaju zakłócenia. Wpis zniknie, gdy zakłócenie zostanie usunięte.

Za pomocą przycisku «e-Drive» (27) przejść do menu Ustawienia i potwierdzić swój wybór. Za pomocą przycisku «e-Drive» (27) ustawić tryb Advanced Mode na On (wt.), a następnie wybrać Warnings (Ostrzeżenia).

## 6.9 Machine Setup (Ustawienia maszyny)

Za pomocą przycisku «e-Drive» (27) przejść do menu Ustawienia i potwierdzić swój wybór. Za pomocą przycisku «e-Drive» (27) ustawić tryb Advanced Mode na On (wt.), a następnie wybrać Machine Setup (Ustawienia maszyny).



**Unit:** Ustawianie systemu jednostek (metryczny lub angielski) dla Unit Speed, Unit Heat i Unit Force

**Unit Speed:** indywidualne ustawianie używanej jednostki dla Speed (metryczna/angielska)

**Unit Heat:** indywidualne ustawianie używanej jednostki dla Heat (metryczna/angielska)

**Unit Force:** indywidualne ustawianie używanej jednostki dla Force (metryczna/angielska)

**LCD Contrast:** Dostosowanie kontrastu wyświetlacza LCD


**LCD Backlight:** Dostosowanie podświetlenia wyświetlacza LCD

**Key Backlight:** Dostosowanie podświetlenia klawiatury na **panelu sterowania** (3)

## 6.10 Wyświetlanie aktualnych wartości (Application Mode)




Jeśli potrzebny jest przegląd istotnych informacji, np. o napięciu sieciowym, stopniu obciążenia ogrzewania itd., należy wybrać menu Ustawienia i potwierdzić wybór. Aktywować tryb Application Mode.



Wszystkie dostępne informacje (symbol i) są widoczne na **wskazaniu roboczym** (29) (patrz Symbole wyświetlane na wskazaniu roboczym). Pole informacyjne jest zawsze wyświetlane pod polem ilości powietrza.


## 6.11 Set Values (Ustaw wartości)



Jeśli aktywowana została funkcja Set Values (Ustaw wartości), temperatura rzeczywista (duża) i zadana (mała) są widoczne na **wskazaniu roboczym (29)**. W analogicznej formie dotyczy to prędkości napędu (m/min). Jeśli ta funkcja jest dezaktywowana, wyświetlane są tylko wartości zadane.

Dla parametru siły zgrzewania zawsze wyświetlana jest wartość rzeczywista. Funkcja Set Values (Ustaw wartości) została aktywowana fabrycznie.

## 6.12 Reset to defaults (Przywrć ustawienia fabryczne)




Za pomocą przycisku «e-Drive» (27) przejść do menu Ustawienia i potwierdzić swój wybór. Ustawić tryb Advanced Mode na On (wl.), a następnie wybrać Reset to defaults (Przywrć ustawienia fabryczne).

Za pomocą tej funkcji można zresetować wszystkie indywidualnie ustawione wartości do ustawienia fabrycznego. Reset dotyczy ustawień (Setup) oraz przepisów.  
Potwierdzić wybór przyciskiem na dole z lewej (przywracanie ustawień fabrycznych/reset).

## 6.13 Wskazanie odległości dziennej

Gdy napęd pracuje i siła wyświetlana na wskazaniu roboczym (29) przekracza 200 N, zapisywana jest długość zgrzewanego odcinka. Odległość dzienną można wywołać w następujący sposób:



- Za pomocą **przycisków strzałek „Góra”** (22) i „Dół” (23) ustawić cursor na prędkości we **wskazaniu roboczym (29)**.
- Przytrzymać «e-Drive» (27) naciśnięty przez 5 sekund.
- Na wskaźniku prędkości wyświetlane są wartości odległości dziennej i odległości całkowitej.
- Krótkie naciśnięcie «e-Drive» (27) powoduje ponowne wyświetlenie prędkości na **wskazaniu roboczym (29)**.

## W trybie zgrzewania

- W trakcie zgrzewania wskazanie robocze prędkości jest zablokowane.
- Krótkie naciśnięcie «e-Drive» (27) powoduje odblokowanie ustawienia prędkości.
- Przytrzymać «e-Drive» (27) naciśnięty przez 5 sekund.
- Na wskaźniku prędkości wyświetlane są wartości odległości dziennej i odległości całkowitej.
- Krótkie naciśnięcie «e-Drive» (27) powoduje ponowne wyświetlenie prędkości na **wskazaniu roboczym (29)**.
- Po opuszczeniu wskazania odległości dziennej wskazanie prędkości zostaje znów zablokowane.

## Resetowanie odległości dziennej

Odległość dzienną można zresetować tylko wtedy, gdy napęd jest wyłączony.

230V	
Duty Info	
Hours Drive	1 h
Hours Heating	3 h
Hours Machine	17 h
Day Distance	26 m
Total Distance	245 m

230V	
Duty Info	
Hours Drive	1 h
Hours Heating	3 h
Hours Machine	17 h
Day Distance	26 m
Total Distance	245 m

- W punkcie menu Duty Info (patrz rozdział Duty Info) wybrać wiersz Day Distance.
- Kursor automatycznie zaznaczy ikonkę „Resetowanie licznika godzin”. Potwierdzić to za pomocą «e-Drive» (27)
- Licznik godzin zostanie zresetowany.

## 6.14 Blokada przycisków

TWINNY T7 posiada blokadę przycisków. Blokuje ona cztery przyciski i «e-Drive» (27) na panelu sterowania (3). Jednoczesne naciśnięcie przycisków „Góra” i „Dół” (22/23) przez przynajmniej 2 sekundy powoduje włączenie lub wyłączenie blokady przycisków. Jeśli blokada przycisków jest włączona, odpowiedni symbol pojawia się na pasku stanu.

## 7. Uruchamianie TWINNY T7

Urządzenie TWINNY T7 jest wyposażone w „LQS” (Leister Quality System) z funkcją umożliwiającą rejestrowanie danych zgrzewania. Dzięki funkcji rejestrowane jest prędkość, temperatura i siła łączenia podczas zgrzewania na długości spoiny zgrzewania z zalecanym interwałem odległości. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi na stronie [www.leister.com](http://www.leister.com).

### 7.1 Środowisko robocze i bezpieczeństwo



Zgrzewarkę wolno używać wyłącznie na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o bardzo dobrej wentylacji. Zgrzewarki nigdy nie używać w środowisku zagrożonym wybuchem ani łatwopalnym. Zawsze zachować odstęp od materiałów palnych lub wybuchowych gazów.

Przeczytać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej producenta materiału i przestrzegać zawartych w niej wskazówek. Zwracać uwagę na to, aby podczas procesu zgrzewania nie przepalić materiału.

#### Przewód zasilający i kabel przedłużający

- Przewód zasilający (1) musi się swobodnie poruszać i nie może nigdy utrudniać użytkownikowi lub osobom trzecim wykonywania pracy (niebezpieczeństwo potknienia).
- Kable przedłużające muszą być dopuszczone do stosowania w miejscu użytkowania (np. na wolnym powietrzu) i muszą być odpowiednio oznaczone. Ewent. uwzględnić wymagany minimalny przekrój kabla przedłużającego.

230 V~	bis	50 m	3 × 1.5 mm <sup>2</sup>
	bis	100 m	3 × 2.5 mm <sup>2</sup>
120 V~	bis	50 m	3 × 1.5 mm <sup>2</sup>
	bis	100 m	3 × 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Agregaty do zasilania elektrycznego

W przypadku stosowania agregatów do zasilania elektrycznego zwrócić uwagę na to, aby agregaty były uziemione i wyposażone w wyłączniki różnicowoprądowe.

W przypadku mocy znamionowej agregatów obowiązuje wzór „2 × moc znamionowa zgrzewarki”.

### 7.2 Ustawianie parametrów zgrzewania



Podłączyć urządzenie do gniazdka z przewodem ochronnym. Każde przerwanie przewodu ochronnego wewnętrz lub na zewnątrz urządzenia jest niedozwolone. Używać wyłącznie przedłużacza z przewodem ochronnym.




Napięcie znamionowe podane na urządzeniu musi odpowiadać napięciu źródła zasilania na miejscu. W przypadku awarii wyłączyć wyłącznik główny i ustawić dmuchawę gorącego powietrza w pozycji parkowania.



Do użytkowania urządzenia na budowach konieczne wymagane jest zastosowanie wyłącznika różnicowo-woprądownego do ochrony pracującego tam personelu.

## Uruchamianie urządzenia



- Włączyć zgrzewarkę za pomocą **wyłącznika głównego (20)**, jeśli środowisko robocze i zgrzewarka zostały przygotowane zgodnie z opisem.
- Po uruchomieniu na wyświetlaczu przez krótki czas widoczny jest ekran startowy z numerem wersji aktualnego oprogramowania oraz oznaczenie urządzenia.
- Jeśli urządzenie wcześniej wystygło, pojawia się statyczne wskazanie wartości zadanych ostatnio stosowanego przepisu (podczas pierwszego uruchomienia urządzenia wyświetlany jest przepis Basic).
- **Na tym etapie podgrzewanie nie jest jeszcze włączone.**



### UWAGA!

W razie przekroczenia maksymalnej siły łączenia 1000 N mogą wystąpić uszkodzenia mechaniczne




### Niebezpieczeństwo zmiażdżenia


Istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia przez ruchome części mechaniczne. Zgrzewarkę należy trzymać wyłącznie za odpowiednie uchwyty.

## Ustawianie siły zgrzewania


- Zwolnić blokadę pierścienia nastawczego (34) na module siły zgrzewania (6) i obrócić pierścień nastawczy (35) na module siły zgrzewania (6) aż do maksymalnego otwarcia ramienia mocującego (7).
- Umieścić dwa paski testowe (36) zgrzewanego materiału jeden na drugim pomiędzy górnymi i dolnymi rolkami napędowymi/dociskowymi (9/11), a następnie zamknąć dźwignię mocującą (4).
- Obrócić pierścień nastawczy (35) modułu siły zgrzewania (6), aż paski testowe (36) zakleszczą się w górnych i dolnych rolkach napędowych/dociskowych (9/11).
- Odblokować blokadę dźwigni mocującej (5) i otworzyć dźwignię mocującą (4).
- Obrócić pierścień nastawczy (35) przy otwartym module siły zgrzewania (6), aż pokazywana na wyświetlaczu siła zgrzewania przy zamkniętej dźwigni mocującej (4) i włożonych paskach testowych (36) będzie zgodna z wymaganą siłą zgrzewania. W tym celu należy ponownie otworzyć i zamknąć dźwignię mocującą.
- Zablokować blokadę pierścienia nastawczego (34) na module siły zgrzewania (6), aby zapobiec niezamierzonej zmianie siły zgrzewania.



Dźwignia mocująca (4)  
zamknięta



Dźwignia mocująca (4)  
otwarta



## **Ustawianie prędkości, temperatury i ilości powietrza przed zgrzewaniem**

- Jeśli napęd jest wyłączony, parametry zgrzewania, tj. temperatura, ilość powietrza i prędkość, można ustawić na **wskazaniu roboczym (29)** w następujący sposób:
  - Za pomocą **przycisków strzałek „Góra” (22) i „Dół” (23)** można ustawić kursor na żądanym **wskazaniu roboczym (29)**.
  - Obracanie «e-Drive» (27) powoduje ustawienie wartości zadanej. Ustawiona wartość zostaje natychmiast przejęta.
  - Po 5 sekundach lub po naciśnięciu «e-Drive» (27) następuje przejście do wskaźnika działania.

## **Ustawianie prędkości, temperatury i ilości powietrza podczas zgrzewaniem**

- Jeśli napęd jest włączony, parametry zgrzewania, tj. temperatura, ilość powietrza i prędkość, można ustawić na **wskazaniu roboczym (29)** w następujący sposób:
  - Podczas zgrzewania wskazanie robocze prędkości jest zablokowane, a kursor znajduje się w polu prędkości napędu.
  - Krótkie naciśnięcie «e-Drive» (27) powoduje odblokowanie ustawienia prędkości, a obracanie «e-Drive» (27) umożliwia zmianę prędkości zadanej.
  - Po 5 sekundach lub po naciśnięciu «e-Drive» (27) blokada znów jest aktywna.
  - Za pomocą **przycisków strzałek „Góra” (22) i „Dół” (23)** można ustawić kursor na wskazaniu roboczym podgrzewania lub powietrza. Obracanie «e-Drive» (27) powoduje zmianę wartości zadanej wybranego parametru. Ustawiona wartość zostaje natychmiast przejęta.



Prędkość odblokowana



Prędkość zablokowana


### **7.3 Przygotowanie do zgrzewania**

- Maksymalna szerokość zakładki wynosi 125 mm.
- Pasma materiału uszczelniającego pomiędzy zakładką oraz górną i dolną stroną muszą być czyste i suche.


### **7.4 Przebieg zgrzewania**



- **Przed użyciem zgrzewarki należy wykonać zgrzewy testowe zgodnie z instrukcją zgrzewania udostępnioną przez producenta materiału i krajowymi normami oraz przepisami. Następnie należy sprawdzić zgrzewy testowe.**
- **Uwaga:** Jeśli podgrzewanie jest włączone, jednak urządzenie nie jest gotowe do zgrzewania lub znajduje się w trybie Cool Down Mode, **dmuchawa gorącego powietrza (19)** musi znajdować się w pozycji parkowania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.



Dmuchawa gorącego powietrza (19) w pozycji zgrzewania



Dmuchawa gorącego powietrza (19) w pozycji parkowania

## Rozpoczynanie zgrzewania




### Nie wolno dotykać ruchomych części.

Istnieje niebezpieczeństwo przypadkowego pochwycenia i wciągnięcia. Nie nosić luźnych części garderoby, takich jak szale lub chusty. Długie włosy należy związać i zakryć.



### Niebezpieczeństwo oparzenia

Nie dotykać rury elementu grzejnego i dyszy, gdy są gorące. Należy zawsze najpierw schłodzić urządzenie. Nie kierować strumienia gorącego powietrza na osoby ani zwierzęta.



- Po ustawieniu wszystkich parametrów zgrzewania zgodnie z zaleceniami należy włączyć podgrzewanie i napęd.
- Podgrzewanie uruchamia się przyciskiem **Podgrzewanie wł./wył. (24)**, a napęd przyciskami **Napęd wł./wył. (25)**. Przycisk **Podgrzewanie wł./wył. (24)** należy przytrzymać przez 2 sekundy.
- Gdy podgrzewanie zostało włączone, rozlegnie się sygnał akustyczny, zapali się dioda LED statusu, a na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat „Heating on” (Podgrzewanie wł.). Na wyświetlaczu pojawi się też dynamiczne wskazanie aktualnej temperatury powietrza z paskiem postępu (wartość zadana i rzeczywista).
- Zwrócić uwagę na to, aby temperatura zgrzewania została osiągnięta przed rozpoczęciem pracy (czas nagrzewania wynosi 3 – 5 minut).
- Poprowadzić zgrzewarkę wzdłuż nachodzących na siebie pasm z tworzywa sztucznego.
- Pociągnąć dźwignię **blokady dmuchawy gorącego powietrza (18)**, opuścić **dmuchawę gorącego powietrza (19)** i wprowadzić do oporu **dyszę zgrzewającą (15)** między ułożone na zakładkę pasma. Upewnić się, że dźwignia **blokady dmuchawy gorącego powietrza (18)** zablokowała się w pozycji zgrzewania.
- Zamknąć **dźwignię mocującą (4)**, aby doszło do zablokowania **blokady dźwigni mocującej (5)**.
- W wierszu statusu (30/31) wyświetlany jest wskaźnik napięcia alternatywnie dla numeru pliku.

## Podczas zgrzewania


- Podczas zgrzewania zgrzewarkę można prowadzić za **uchwyty (2)**, **dźwignię mocującą (4)** lub opcjonalny drążek do kierowania wzdłuż zakładki.
- Prędkość zgrzewania, ilość powietrza i temperaturę powietrza można w każdej chwili zmienić podczas zgrzewania (patrz rozdział Ustawianie prędkości, temperatury i ilości powietrza podczas zgrzewania).

## Kończenie zgrzewania

- Odblokować **blokadę dźwigni mocującej (5)** i otworzyć **dźwignię mocującą (4)** krótko przed końcem spoiny zgrzewania. **Góra rolka napędowa/dociskowa (9)** i **dolna rolka napędowa/dociskowa (11)** nigdy nie mogą się ze sobą bezpośrednio stykać.
- Następnie pociągnąć dźwignię **blokady dmuchawy gorącego powietrza (18)**, wyprowadzić **dyszę zgrzewającą (15)** z zakładki i ustawić **dmuchawę gorącego powietrza (19)** w pozycji parkowania.
- Upewnić się, że dźwignia **blokady dmuchawy gorącego powietrza (18)** zablokowała się w pozycji parkowania.

**Uwaga:** Jeśli podgrzewanie jest włączone, jednak urządzenie nie jest gotowe do zgrzewania lub znajduje się w trybie Cool Down Mode, **dmuchawa gorącego powietrza (19)** musi znajdować się w pozycji parkowania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.

## 7.5 Wyłączanie urządzenia



- Wyłączyć napęd i podgrzewanie za pomocą przycisków **Napęd wł./wył.** (25) oraz **Podgrzewanie wł./wył.** (24). Przycisk **Podgrzewanie wł./wył.** (24) należy przytrzymać przez 2 sekundy.
- Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie „Heating off” (Podgrzewanie wył.), a urządzenie przechodzi w tryb Cool down mode (patrz Cool Down Mode).
- Dmuchawa wyłącza się automatycznie po upływie ok. 6 minut.
- Następnie wyłączyć urządzenie **wyłącznikiem głównym** (20) i odłączyć **przewód zasilający** (1) od sieci elektrycznej.








- Począć, aż urządzenie ostygnie.
- Sprawdzić **przewód zasilający** (1) i wtyczkę pod kątem uszkodzeń elektrycznych lub mechanicznych.
- Wyczyścić **dyszę zgrzewającą** (15) i **rolki napędowe/dociskowe** (9/11) drucianą szczotką.


## 8. Ostrzeżenia i komunikaty o błędach (TWINNY T7)

Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach są widoczne na **wskazniku statusu** (31) lub na **wskazaniu roboczym** (29). Jeśli występuje ostrzeżenie, można w dużym stopniu bez ograniczeń kontynuować pracę.

**Jednak jeśli wystąpi komunikat o błędzie, nie można kontynuować pracy.** Podgrzewanie automatycznie wyłącza się, dmuchawa włącza się, a napęd blokuje. Na **wskazaniu roboczym** (29) natychmiast pojawia się wskazanie odpowiedniego kodu błędu.


Konkretnie informacje o rodzaju błędu lub ostrzeżenia można w dowolnym czasie otworzyć również w menu Ustawienia, wybierając Warnings (Ostrzeżenia).

Rodzaj komunikatu	Wskazanie	Kodu błędu Komunikat ostrzeżenia	Opis błędu
Ostrzeżenie		Ambient Temperatur	Temperatura otoczenia jest za wysoka
		Undervoltage	Niedomiar
		Ovvoltage	Przepięcie
		Max. Force Exceeded	Maks. siła napinająca przekroczena
		Drive Overcurrent	Ograniczenie prądu napędu
Błąd		0001.XXXX	Przegrzanie urządzenia Rozwiązanie: Pocześć, aż urządzenie ostygnie
		0002.XXXX	Za wysokie lub za niskie napięcie sieciowe Rozwiązanie: Sprawdzić źródło napięcia
		0020.XXXX	Uszkodzony element grzejny Rozwiązanie: Wymienić element grzejny

Błąd <sup>1</sup>		0004.XXXX	Błąd sprzętu
		0008.XXXX	Termoelement uszkodzony
		0200.XXXX	Błąd modułu komunikacyjnego
		0400.XXXX	Błąd napędu

<sup>1</sup> Skontaktować się z centrum serwisowym firmy Leister

## 9. Panel sterowania TWINNY T5



37. Przycisk napędu „wł./wył.” z diodą LED statusu  
 38. Przycisk podgrzewania „wł./wył.” z diodą LED statusu  
 39. Przycisk „minus”  
 40. Przycisk „potwierdzający”  
 41. Przycisk „plus”  
 42. Pola wskazań  
 Wartości rzeczywiste są zapisywane większą czcionką, a wartości zadane mniejszą czcionką.  
 Przy lewej krawędzi znajduje się kursor, a przy prawej krawędzi jednostki parametrów.

### 9.1 Symbole

Symbol	Znaczenie
	Blokada przycisków aktywna
	Cool Down Mode Symbol procesu schładzania
	Występuje błąd Patrz rozdział Komunikaty o błędach (TWINNY T5)
	Serwis

### 9.2 Dioda LED statusu

#### Podgrzewanie

Dioda w przycisku **Podgrzewanie „wł./wył.”** (38) pokazuje aktualny stan podgrzewania.

Dioda LED statusu Podgrzewanie wł./wył. (38)	Stan
Dioda wył.	Podgrzewanie jest wyłączone.
Dioda migła na zielono	Podgrzewanie jest włączone. Temperatura znajduje się poza zakresem tolerancji.
Dioda świeci się stale na zielono	Podgrzewanie jest włączone. Temperatura znajduje się w zakresie tolerancji.

## Napęd

Dioda w przycisku napędu „wl./wył.” (37) pokazuje aktualny stan napędu.

Dioda LED statusu Napęd wl./wył. (37)	Stan
Dioda wył.	Napęd jest wyłączony
Dioda świeci się stale na zielono	Napęd jest włączony

## Podgrzewanie i napęd


Jeśli diody w przycisku Podgrzewanie „wl./wył.” (38) i w przycisku Napęd „wl./wył.” (37) migają jednocześnie, występuje błąd (patrz rozdział Komunikaty o błędach).

### 9.3 Ustawianie jednostek parametrów

Jednostki prędkości zgrzewania i temperatury można zmienić.

Temperatura:      °C      lub      °F

Prędkość:       $\frac{m}{\text{min}}$       lub       $\frac{\text{ft}}{\text{min}}$



- Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk Napęd „wl./wył.” (37) oraz przycisk Podgrzewanie „wl./wył.” (38), a następnie włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika głównego (20). Na wyświetlaczu pojawia się „UNIT”.
- Potwierdzić za pomocą przycisku potwierdzającego (40) i ustawić wybrane jednostki za pomocą przycisków minus / plus (39/41).
- Potwierdzić za pomocą przycisku potwierdzającego (40) i wybrać „SAVE” przyciskiem plus (41). Potwierdzić za pomocą przycisku potwierdzającego (40), wówczas jednostki zostaną zapisane.

Następnie urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.

### 9.4 Blokada przycisków

TWINNY T5 posiada blokadę przycisków. Blokuje ona pięć przycisków na panelu sterowania. Jednoczesne naciśnięcie przycisków minus (39) i plus (41) przez przynajmniej 3 sekundy powoduje włączenie lub wyłączenie blokady przycisków. Jeśli blokada przycisków jest włączona, odpowiedni symbol pojawia się przy lewej górnej krawędzi wyświetlacza.

## 10. Uruchamianie TWINNY T5

### 10.1 Środowisko robocze i bezpieczeństwo



Zgrzewarkę wolno używać wyłącznie na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o bardzo dobrej wentylacji. Zgrzewarki nigdy nie używać w środowisku zagrożonym wybuchem ani łatwopalnym. Zawsze zachować odstęp od materiałów palnych lub wybuchowych gazów.

Przeczytać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej producenta materialu i przestrzegać zawartych w niej wskazówek. Zwrać uwagę na to, aby podczas procesu zgrzewania nie przepalić materiału.

#### Przewód zasilający i kabel przedłużający

- **Przewód zasilający (1)** musi się swobodnie poruszać i nie może nigdy utrudniać użytkownikowi lub osobom trzecim wykonywania pracy (niebezpieczeństwo potknienia).
- Kable przedłużające muszą być dopuszczane do stosowania w miejscu użytkowania (np. na wolnym powietrzu) i muszą być odpowiednio oznaczone. Ewent. uwzględnić wymagany minimalny przekrój kabla przedłużającego.

230 V~	bis 50 m	<b>3 × 1.5 mm<sup>2</sup></b>
	bis 100 m	<b>3 × 2.5 mm<sup>2</sup></b>
120 V~	bis 50 m	<b>3 × 1.5 mm<sup>2</sup></b>
	bis 100 m	<b>3 × 2.5 mm<sup>2</sup></b>

#### Agregaty do zasilania elektrycznego

W przypadku stosowania agregatów do zasilania elektrycznego zwrócić uwagę na to, aby agregaty były uziemione i wyposażone w wyłączniki różnicowoprądowe.

W przypadku mocy znamionowej agregatów obowiązuje wzór „2 × moc znamionowa zgrzewarki”.

### 10.2 Ustawianie parametrów zgrzewania



Podłączyć urządzenie do **gniazdka z przewodem ochronnym**. Każde przerwanie przewodu ochronnego wewnętrz lub na zewnątrz urządzenia jest niedozwolone. Używać wyłącznie przedłużaca z przewodem ochronnym.





Napięcie znamionowe podane na urządzeniu musi odpowiadać napięciu źródła zasilania na miejscu. W przypadku awarii wyłączyć wyłącznik główny i ustawić dmuchawę gorącego powietrza w pozycji parkowania.



Do użytkowania urządzenia na budowach koniecznie wymagane jest zastosowanie wyłącznika różnicowoprządowego do ochrony pracującego tam personelu.

#### Uruchamianie urządzenia



- Włączyć zgrzewarkę za pomocą **wyłącznika głównego (20)**, jeśli środowisko robocze i zgrzewarka zostały przygotowane zgodnie z opisem.
- Po uruchomieniu na wyświetlaczu przez krótki czas widoczny jest ekran startowy z numerem wersji aktualnego oprogramowania oraz oznaczenie urządzenia.
- Jeśli urządzenie wcześniej ostygło, pojawia się statyczne wskazanie ostatnio ustawionych wartości zadanych
- **Na tym etapie podgrzewanie nie jest jeszcze włączone.**



## UWAGA!

W razie przekroczenia maksymalnej siły łączenia 1000 N mogą wystąpić uszkodzenia mechaniczne




## Niebezpieczeństwo zmiażdżenia

Istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia przez ruchome części mechaniczne. Zgrzewarkę należy trzymać wyłącznie za odpowiednie uchwyty.


### Ustawianie siły zgrzewania

**Moduł siły zgrzewania (6)** na TWINNY T5 zapobiega ustawieniu zbyt dużej siły zgrzewania podczas zgrzewania materiałów o grubości maks. 3 mm. Dla cieńszych materiałów dostępna jest mniejsza, a dla grubych materiałów większa siła zgrzewania. Siłę zgrzewania można łatwo zwiększyć lub zmniejszyć poprzez obracanie **pierścienia nastawczego (43)**. Aby ustawić siłę zgrzewania, należy wykonać poniższe czynności:


- Odblokować **blokadę dźwigni mocującej (5)** i otworzyć **dźwignię mocującą (4)**.
- Odblokować **blokadę pierścienia nastawczego (44)**.
- Obrócić **pierścień nastawczy (43) modułu siły zgrzewania (6)**. Obracanie w kierunku „+” zwiększa siłę zgrzewania, a obracanie w kierunku „-” zmniejsza siłę zgrzewania. **Pierścień nastawczy (43) modułu siły zgrzewania (6)** można obrócić maksymalnie o 360°.
- Po ustawieniu żądanej siły zgrzewania należy ponownie zablokować **blokadę pierścienia nastawczego (44)**.




Dźwignia mocująca (4)  
zamknięta



Dźwignia mocująca (4)  
otwarta



### Ustawianie prędkości, temperatury i ilości powietrza przed zgrzewaniem



Jeśli napęd jest wyłączony, parametry zgrzewania, tj. temperatura, ilość powietrza i prędkość, można ustawić w **polach wskazań (42)** w następujący sposób:

- Za pomocą **przycisku potwierdzającego (40)** można ustawić cursor na wybranym parametrze.
- Za pomocą **przycisków minus / plus (39/41)** można zmieniać wartości wybranego parametru.

Po włączeniu napędu parametry zgrzewania zostają dokładnie ustalone i natychmiast przyjęte. Kursor automatycznie przechodzi do wiersza prędkości napędu po upływie 5 sekund od wprowadzenia danych.


## 10.3 Przygotowanie do zgrzewania

- Maksymalna szerokość zakładki wynosi 125 mm
- Pasma materiału uszczelniającego pomiędzy zakładką oraz górną i dolną stroną muszą być czyste i suche.


## 10.4 Przebieg zgrzewania



- Przed użyciem zgrzewarki należy wykonać zgrzewy testowe zgodnie z instrukcją zgrzewania udostępnioną przez producenta materiału i krajowymi normami oraz przepisami. Następnie należy sprawdzić zgrzewy testowe.
- **Uwaga:** Jeśli podgrzewanie jest włączone, jednak urządzenie nie jest gotowe do zgrzewania lub znajduje się w trybie Cool Down Mode, **dmuchawa gorącego powietrza (19)** musi znajdować się w pozycji parkowania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.



Dmuchawa gorącego powietrza (19) w pozycji zgrzewania



Dmuchawa gorącego powietrza (19) w pozycji parkowania

### Rozpoczynanie zgrzewania




#### Nie wolno dotykać ruchomych części.

Istnieje niebezpieczeństwo przypadkowego pochwycenia i wciągnięcia. Nie nosić luźnych części garderoby, takich jak szale lub chusty. Długie włosy należy związać i zakryć.



#### Niebezpieczeństwo oparzenia

Nie dotykać rury elementu grzejnego i dyszy, gdy są gorące. Należy zawsze najpierw schłodzić urządzenie. Nie kierować strumienia gorącego powietrza na osoby ani zwierzęta.



- Po ustawieniu wszystkich parametrów zgrzewania zgodnie z zaleceniami należy włączyć podgrzewanie i napęd.
- Podgrzewanie uruchamia się przyciskiem **Podgrzewanie wł./wył. (38)**, a napęd przyciskami **Napęd wł./wył. (37)**. Przycisk **Podgrzewanie wł./wył. (38)** należy przytrzymać przez 2 sekundy.
- Gdy podgrzewanie zostanie włączone, zapali się dioda LED statusu. Na wyświetlaczu obok temperatury zadanej pojawia się strzałka skierowana w górę, która oznacza, że temperatura rzeczywista wzrasta.
- Zwrócić uwagę na to, aby temperatura zgrzewania została osiągnięta przed rozpoczęciem pracy (czas nagrzewania wynosi 3 – 5 minut).
- Poprowadzić zgrzewarkę wzdłuż nachodzących na siebie pasm z tworzywa sztucznego.
- Pociągnąć dźwignię **blokady dmuchawy gorącego powietrza (18)**, opuścić **dmuchawę gorącego powietrza (19)** i wprowadzić do oporu **dyszę zgrzewającą (15)** między ułożone na zakładkę pasma. Upewnić się, że dźwignia **blokady dmuchawy gorącego powietrza (18)** zablokowała się w pozycji zgrzewania.
- Zamknąć **dźwignię mocującą (4)**, aby doszło do zablokowania **blokady dźwigni mocującej (5)**.


## Podczas zgrzewania

- Podczas zgrzewania zgrzewarkę można prowadzić za uchwyty (2), dźwignię mocującą (4) lub opcjonalny drążek do kierowania wzdłuż zakładki.
- Prędkość zgrzewania, ilość powietrza i temperaturę powietrza można w każdej chwili zmienić podczas zgrzewania (patrz rozdział Ustawianie prędkości, temperatury i ilości powietrza).

## Kończenie zgrzewania

- Odblokować blokadę dźwigni mocującej (5) i otworzyć dźwignię mocującą (4) krótko przed końcem spoiny zgrzewania. Góra rolka napędowa/dociskowa (9) i dolna rolka napędowa/dociskowa (11) nigdy nie mogą się ze sobą bezpośrednio stykać.
- Następnie pociągnąć dźwignię blokady dmuchawy gorącego powietrza (18), wyprowadzić dyszę zgrzewającą (15) z zakładki i ustawić dmuchawę gorącego powietrza (19) w pozycji parkowania.
- Upewnić się, że dźwignia blokady dmuchawy gorącego powietrza (18) zablokowała się w pozycji parkowania.
- **Uwaga:** Jeśli podgrzewanie jest włączone, jednak urządzenie nie jest gotowe do zgrzewania lub znajduje się w trybie Cool Down Mode, dysza zgrzewająca (15) musi znajdować się w pozycji parkowania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.

## 10.5 Wyłączanie urządzenia



- Wyłączyć napęd i podgrzewanie za pomocą przycisków Napęd wł./wył. (37) oraz Podgrzewanie wł./wył. (38). Przycisk Podgrzewanie wł./wył. (38) należy przytrzymać przez 2 sekundy.
- Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie „Heating off” (Podgrzewanie wył.), a urządzenie przechodzi w tryb Cool down mode (patrz Cool Down Mode).
- Dmuchawa wyłącza się automatycznie po upływie ok. 6 minut.
- Następnie wyłączyć urządzenie **wyłącznikiem głównym** (20) i odłączyć **przewód zasilający** (1) od sieci elektrycznej.



- Począć, aż urządzenie ostygnie.
- Sprawdzić **przewód zasilający** (1) i wtyczkę pod kątem uszkodzeń elektrycznych lub mechanicznych.
- Wyczyścić **dyszę zgrzewającą** (15) i **rolki napędowe/dociskowe** (9/11) drucianą szczotką.

## 11. Komunikaty o błędach

Rodzaj komunikatu	Wskazanie	Kodu błędu Komunikat ostrzeżenia	Opis błędu
Error (błąd)		0001	Przegrzanie urządzenia Rozwiążanie: Począć, aż urządzenie ostygnie
		0004	Błąd sprzętu
		0008	Termoelement uszkodzony
		0400	Błąd napędu

## 12. Ustawienia na TWINNY T7/T5



Przed demontażem lub montażem komponentów zgrzewarki urządzenie musi ostygnąć, a wyłącznik główny musi być wyłączony. Przewód zasilający musi być odłączony od sieci.

### 12.1 Wymiana rolek dociskowych


W zależności od zastosowania można używać różnych **rolek napędowych/dociskowych (9/11)** w TWINNY (patrz akcesoria).

	<p><b>Demontaż dolnej rolki napędowej/dociskowej (11):</b> Kolejność 1 – 5</p> <p><b>Montaż dolnej rolki napędowej/dociskowej (11):</b> Odwrotna kolejność 5 – 1</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Śruby z łącznikiem walcowym</li><li>2. Uchwyty rolki</li><li>3. Śruba z łącznikiem walcowym</li><li>4. Podkładka</li><li>5. Rolka dociskowa</li></ol>
--	---

	<p><b>Demontaż górnej rolki napędowej/dociskowej (9):</b> Kolejność 1 – 7</p> <p><b>Montaż górnej rolki napędowej/dociskowej (9):</b> Odwrotna kolejność 7 – 1</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Śruba z łącznikiem walcowym (4x)</li><li>2. Osłona blaszana głowicy wahadłowej</li><li>3. Kołki gwintowane</li><li>4. Oś</li><li>5. Pierścień zabezpieczający</li><li>6. Rolka dociskowa</li><li>7. Oś napędowa ze wpustem pasowanym</li></ol>
--	--

## 12.2 Wymiana dyszy zgrzewającej

W zależności od zastosowania można używać różnych **dysz zgrzewających (15)** w TWINNY (patrz akcesoria). Ustawić dmuchawę gorącego powietrza (19) w pozycji parkowania w celu wymiany **dyszy zgrzewającej (15)**.



### Demontaż dyszy zgrzewającej (15):

Kolejność 1 – 2


### Montaż dyszy zgrzewającej (15):

Odwrotna kolejność 2 – 1

1. Śruby montażowe

2. Dysza zgrzewająca

Uwaga: Jeśli dysza zgrzewająca jest zamontowana, między nią a elementem grzejnym zawsze musi być umieszczona rurka izolacyjna.



### Demontaż tylnej rolki bieżnej (10):

Kolejność 1 – 4

### Montaż zestawu Field-Kit z tyłu:

Kolejność 5 – 10

### Demontaż zestawu Field-Kit z tyłu:

Kolejność 10 – 5

### Montaż tylnej rolki bieżnej (10):

Kolejność 4 – 1

1. Śruba z łącznikiem sześciokątnym

2. Podkładka

3. Tuleja

4. Rolka mała

5. Śruba z łącznikiem walcowym

6. Podkładka

7. Tuleja


8. Rolka duża

9. Wysięgnik

10. Śruba z łącznikiem sześciokątnym

## 12.3 Montaż zestawu Field-Kit

Jeśli zgrzewarka wymaga większego prześwitu lub większych rolek bieżnych, standardowe rolki bieżne można zastąpić zestawem Field-Kit.



### Demontaż przedniej rolki bieżnej (16):

Kolejność 1 – 2

### Montaż zestawu Field-Kit z przodu:

Kolejność 3 – 8

### Demontaż zestawu Field-Kit z przodu:

Kolejność 8 – 3


### Montaż przedniej rolki bieżnej (16):

Kolejność 2 – 1

1. Śruba z łączem walcowym (2x)
2. Rolka mała
3. Śruba z łączem walcowym (2x)
4. Podkładka (2x)
5. Tuleja (2x)
6. Rolka duża (2x)
7. Wysięgnik (2x)
8. Śruba z łączem walcowym (2x)

## 12.4 Montaż drążka do kierowania

Drążek do kierowania umożliwia prowadzenie zgrzewarki w wyprostowanej pozycji.



### Montaż drążka do kierowania:

Odwrotna kolejność 1–5

### Demontaż drążka do kierowania:

Kolejność 5 – 1

1. Śruba z łączem walcowym (2x)
2. Podkładka (2x)
3. Mocowanie
4. Rura łącząca
5. Uchwyt

## 13. Akcesoria

- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Leister, w przeciwnym wypadku wykluczone jest dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
- Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.leister.com](http://www.leister.com).

## 14. Prace serwisowe i naprawy

- Napraw należy dokonywać wyłącznie w autoryzowanych serwisach firmy Leister.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Punkty serwisowe firmy Leister zapewniają 24-godzinny, specjalistyczny i niezawodny serwis naprawczy z użyciem oryginalnych części zamiennych zgodnie ze schematami połączeń i listami części zamiennych.
- Adres autoryzowanego punktu serwisowego znajduje się na ostatniej stronie.
- Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.leister.com](http://www.leister.com).
- Jeśli po włączeniu zgrzewarki na wyświetlaczu pojawi się komunikat dotyczący serwisu, powinna ona zostać sprawdzona przez autoryzowany serwis firmy Leister.

## 15. Szkolenie

- Firma Leister Technologies AG i jej autoryzowane punkty serwisowe oferują kursy dot. różnych zastosowań urządzenia.

## 16. Gwarancja

- Niniejsze urządzenie począwszy od daty zakupu objęte jest rękojmi lub gwarancją udzielaną przez bezpośredniego partnera handlowego/sprzedawcę.
- W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji (udokumentowanie przez fakturę lub dowód dostawy) partner handlowy ma obowiązek usunąć wady fabryczne lub powstałe w procesie przetwarzania poprzez wymianę lub naprawę.
- Dalsze roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji są w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wykluczone.
- Uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem, przeciążeniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem nie podlegają gwarancji.
- Elementy grzewcze nie są objęte rękojmi ani gwarancją.
- Gwarancją i rękojmi nie są objęte urządzenia, które zostały przebudowane lub zmodyfikowane przez kupującego, a także te, w których zastosowano nieoryginalne elementy wyposażenia dodatkowego firmy Leister.


## 17. Zgodność

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Schweiz potwierdza, że produkty we wprowadzonych przez nas do obrotu wersjach spełniają wymagania określone w poniższych dyrektywach UE.

Dyrektwy: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Zharmonizowane normy: EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 2018-08-29

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner, GM

## 18. Utylizacja



Narzędzia elektryczne, akcesoria i opakowania należy utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska. **Dotyczy wyłącznie krajów UE:** Narzędzi elektrycznych nie wolno nigdy wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

## Tartalomjegyzék

<b>1. Fontos biztonságtechnikai utasítások .....</b>	<b>71</b>
1.1. Rendeltetésszerű használat.....	72
1.2. Nem rendeltetésszerű használat.....	72
<b>2. Műszaki adatok .....</b>	<b>72</b>
<b>3. Szállítás .....</b>	<b>73</b>
<b>4. A TWINNY T7/T5 készülék .....</b>	<b>73</b>
4.1 Típustábla és azonosítás.....	73
4.2 Szállítási terjedelem (a táskában lévő standard felszerelés).....	73
4.3 Választható kiegészítő tartozékok.....	73
4.4 Gépalkatrészek áttekintése .....	74
4.5 Áramszünet .....	75
<b>5. A TWINNY T7 készülék kezelőfelülete.....</b>	<b>75</b>
5.1 A TWINNY T7 készülék kezelőfelületének áttekintése .....	75
5.2 Funkcióbombok.....	76
5.3 Állapotjelző LED .....	76
5.4 Az állapotkijelzőn látható szimbólumok .....	77
5.5 A funkciókijelzőn látható szimbólumok.....	77
5.6 A munkakijelzőn látható szimbólumok.....	78
<b>6. A TWINNY T7 készülék kezelőfelületének Setup (Beállítás) menüje.....</b>	<b>79</b>
6.1 A menüpontok áttekintése .....	79
6.2 Hegesztési receptek beállítása, mentése és kiválasztása (Save Recipes) .....	80
6.3 Receptnevek megadása.....	81
6.4 Készenléti üzemmód (Standby) .....	82
6.5 Alapbeállítás és Advanced Mode (haladó üzemmód) .....	82
6.6 Duty Info (Munkainformációk).....	82
6.7 General Info (Általános információk).....	83
6.8. Figyelmezetések.....	83
6.9. Machine Setup (Gépbeállítás) .....	83
6.10. Az aktuális értékek megjelenítése (Application Mode – alkalmazási üzemmód) .....	83
6.11. Show Set Values (Beállított értékek megjelenítése).....	84
6.12. Reset to defaults (Visszaállítás alapértelmezésre).....	84
6.13. Napi távolság kijelzése.....	84
6.14. Billentyűzár .....	85
<b>7. A TWINNY T7 készülék üzembe helyezése .....</b>	<b>85</b>
7.1 Munkakörnyezet és biztonság .....	85
7.2 Hegesztési paraméterek beállítása.....	85
7.3 Hegesztés előkészítése .....	87
7.4 Hegesztési folyamat .....	87
7.5 A készülék kikapcsolása .....	89
<b>8. Figyelmezető és hibaüzenet (TWINNY T7) .....</b>	<b>90</b>
<b>9. A TWINNY T5 készülék kezelőfelülete.....</b>	<b>92</b>
9.1 Szimbólumok .....	92
9.2 Állapotjelző LED .....	92
9.3 A paraméteregységek beállítása .....	93

9.4 Billentyűzár .....	93
<b>10. A TWINNY T5 készülék üzembe helyezése .....</b>	<b>94</b>
10.1. Munkakörnyezet és biztonság.....	94
10.2 Hegesztési paraméterek beállítása.....	94
10.3 Hegesztés előkészítése .....	96
10.4 Hegesztési folyamat .....	96
10.5 A készülék kikapcsolása .....	97
<b>11. Hibaüzenetek.....</b>	<b>97</b>
<b>12. A TWINNY T7/T5 beállításai .....</b>	<b>98</b>
12.1 Nyomógörgők cseréje .....	98
12.2 A hegesztőfűvöka cseréje .....	99
12.3 A Field-Kit felszerelése .....	100
12.4 A vezetőrúd felszerelése .....	100
<b>13. Tartozékok .....</b>	<b>101</b>
<b>14. Szervizelés és javítás .....</b>	<b>101</b>
<b>15. Oktatás .....</b>	<b>101</b>
<b>16. Garancia .....</b>	<b>101</b>
<b>17. Megfelelőség .....</b>	<b>101</b>
<b>18. Ártalmatlanítás .....</b>	<b>101</b>



## Gratulálunk a TWINNY T7/T5 készülék megvásárlásához!

Ön egy első osztályú forró levegős hegesztőautomatát választott.

A műanyag-feldolgozó iparban szerzett ismeretek legaktuálisabb szintje alapján fejlesztették és gyártották. Gyártásánál kiváló minőségű anyagokat használtak fel.



Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót. Mindig tartsa készenléiben a kezelési útmutatót, a készülék mellett.

A készüléket csak a kezelési útmutatóval együtt adjon át másoknak.

# LEISTER TWINNY T7/T5 hegesztőautomata

További információkat a TWINNY készülékről és a myLeister alkalmazásról az alábbi oldalon talál:  
[www.leister.com](http://www.leister.com)



## 1. Fontos biztonságtechnikai utasítások

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a jelen kezelési útmutató egyes fejezeteiben szereplő biztonságtechnikai utasításokat és az alábbi előírásokat.



### Figyelmeztetés



#### Életveszély

A készülék burkolatának eltávolítása előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozójelzatból, mivel egyes alkatrészek és csatlakozások feszültség alatt állnak.



#### Tűz- és robbanásveszély

A hegesztőautomata szakszerűtlen használata esetén (pl. az anyag túlhővülése következtében), valamint különösen éghető anyagok és robbanásveszélyes gázok közelében tűz- és robbanásveszély áll fenn.



#### Égesi sérvélés veszélye

Ne érintse meg a fűtőelemcsövet és a fűvökát forró állapotban. Először minden esetben hagyja lehűlni a készüléket. Ne irányítsa a hőlágsugarat személyekre vagy állatokra.



#### A készüléket védővezetékkel rendelkező csatlakozójelzatba csatlakoztassa.

A védővezeték szakadása sem a készüléken belül, sem azon kívül nem megengedett. Kizárolag védővezetékkel rendelkező hosszabbítókábel használjon.



### Vigyázat



A készüléken megadott **névleges feszültség** értékének egyeznie kell a helyszíni **hálózati feszültség** értékével. A hálózati feszültség kimeradása esetén kapcsolja ki a főkapcsolót, és fordítsa a hőlágfűvöt alaphelyzetbe.



A készülék építkezéseken történő használata esetén, az ott tevékenykedő személyek védelme érdekében **feltétlenül szükség van** érintésvédelmi relére.



A készülék **kizárolag felügyelet mellett üzemeltethető**. A hulladékhő elérhet látótávolságon kívül elhelyezkedő éghető anyagokig is.

A készülék csak **képzett szakember által** vagy felügyelete mellett üzemeltethető. A készüléket gyermekek nem használhatják.



A készüléket **nedvességtől, páratól óvni kell**.

## 1.1. Rendeltetésszerű használat

A TWINNY T7/T5 átlapoló hegesztésekre, valamint fóliák és tömítőanyagok konfekcionálására terveztek. A maximális átlapolási szélesség 125 mm. A hegesztési varrat maximális szélessége 50 mm.

Kizárolag eredeti Leister pótalkatrészeket és tartozékokat használjon, máskülönben nem érvényesítheti a szavatos-sági és a garanciális igényt.

### Anyagtípusok és anyagvastagságok

Anyag	Anyagvastagság irányértéke
PE-HD, PP	0,3–2,5 mm
PVC-P, PE-LD, TPO, FPO	0,3–3,0 mm

További anyagok kérésre megrendelhetők.

## 1.2. Nem rendeltetésszerű használat

Minden egyéb vagy ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

## 2. Műszaki adatok

		TWINNY T7 230 V	TWINNY T5 230 V	TWINNY T5 120 V
Névleges feszültség*	V~	230	230	120
Névleges teljesítmény	W	3400	3400	1800
Frekvencia	Hz		50 / 60	
Hőmérséklet	°C		100–560	
	°F		212–1040	
Levegőmennyiség	%		45–100	
Hajtás	m/perc ft/perc		0,8–8 2,6–26,2	
Max. kötőerő	N/lbf		1000/225	
Zajszint	L <sub>pA</sub> (dB)		73 (K = 3 dB)	
Méretek (ho x szé x ma)	mm inch		350 × 360 × 260 13,8 × 14,2 × 10,2	
Tömeg	kg/lbs	10,5/23,1		9,5/21
Megfelelőségi jelölés	CE		CE	CE
I. védelmi osztály	(⊕)		(⊕)	(⊕)

\* A csatlakozási feszültség nem kapcsolható át

A műszaki változtatások jog fenntartva.

### 3. Szállítás

A forró levegős hegesztőautomata szállításához kizárolag a szállítási terjedelemhez tartozó szállítótádát (és az azon elhelyezett fogantyút) használja.




Szállítás előtt a **hőlégfűvöt (19)** feltétlenül hagyja elegendő ideig hűlni (lásd Cool down mode – lehűtési üzemmód).



A szállítótádában soha ne tároljon éghető anyagot (pl. műanyag, fa).



Soha ne használja a készüléken vagy a szállítótádán elhelyezett **szállítófogantyúkat (2)** darus szállításra.



A forró levegős hegesztőautomata kézi felemeléséhez használja a **szállítófogantyúkat (2)**.

### 4. A TWINNY T7/T5 készülék

#### 4.1 Típustábla és azonosítás

A típusjelölés és a sorozatszám a készülék **típustábláján (21)** van feltüntetve.

Kérjük, vezesse át ezeket az adatokat a kezelési útmutatóba. Képviseletünkhez vagy a Leister hivatalos szervizéhez intézett megkeresésében minden hivatkozzon ezekre az adatokra.

Típus:.....

Sorozatszám:.....

Példa:



#### 4.2 Szállítási terjedelem (a táskában lévő standard felszerelés)


1 x TWINNY T7/T5 készülék (a konfigurációnak megfelelő)

- 1 x drótkefe
- 1 x eredeti kezelési útmutató
- 1 x az eredeti kezelési útmutató lefordított változata

#### 4.3 Választható kiegészítő tartozékok

- Field-Kit
- Vezetőrúd
- Kül. hajtó-/nyomógörgők
- Kül. hegesztőfűvökák

#### 4.4 Gépkatrászek áttekintése



1. Hálózati csatlakozóvezeték
2. Fogantyúk
3. Kezelőfelület
4. Feszítő-emelőkar
5. Reteszelő feszítőkar
6. Kötőerő-modul
7. Feszítőkar
8. Ingafej
9. Felső hajtó-/nyomógörgők
10. Hátsó futógörgő
11. Alsó hajtó-/nyomógörgők
12. Alsó érintkezőrendszer
13. Vonópecek
14. Felső érintkezőrendszer
15. Hegesztőfűvőka
16. Elülső futógörgő
17. Csuklós mechanika
18. Hölégfűvő reteszelése
19. Hölégfűvő
20. Főkapcsoló
21. Típustábla

## 4.5 Áramszünet

A készüléken megadott névleges feszültség értékének egyeznie kell a helyszíni hálózati feszültség értékével. A hálózati feszültség kimeradása esetén kapcsolja ki a főkapcsolót, és fordítsa a hőlégfűvűt alaphelyzetbe.




Szállítás előtt a **hőlégfűvűt (19)** feltétlenül hagyja elegendő ideig hűlni (lásd Cool down mode – lehűtési üzemmód).

A készülék állapota áramszünet előtt	Áramszünet időtartama	A készülék állapota áramszünet után	
		TWINNY T7	TWINNY T5
A hajtás és a fűtés be van kapcsolva (hegesztési folyamat).	≤ 5 másodperc	A készülék újrafelutási védelem nélkül üzemel tovább ugyanazokkal a beállításokkal, mint az áramszünet előtt.	
A hajtás és a fűtés be van kapcsolva (hegesztési folyamat).	> 5 s.	A készülék elindul, és a kijelzőn megjelenik az induló kijelzés.	
A készüléken nem fut a hegesztési folyamat.	–	A készülék elindul, és a kijelzőn megjelenik az induló kijelzés.	

## 5. A TWINNY T7 készülék kezelőfelülete

### 5.1 A TWINNY T7 készülék kezelőfelületének áttekintése



## 5.2 Funkciógombok

Billentyűzet mód		Aktuális kiválasztás Munkakijelző	Aktuális kiválasztás funkciójelzője	Aktuális kiválasztás Beállítás menü
		Fel (22) Le (23)	Pozíció változtatása a munkakijelzőn.	Funkciójelző átváltása munkakijelzővé.  Módosítja a helyzetet a Setup (Beállítások) menüben.
	Fűtés be/ki (24)	Fűtés kapcsolása be/ki	Fűtés kapcsolása be/ki	Nincs funkció
	Hajtás be/ki (25)	Hajtás kapcsolása be/ki	Hajtás kapcsolása be/ki	Nincs funkció
	Nyomja meg az «e-Drive» (27) gombot	A beállított érték alkalmazásra kerül, a kijelölés pedig automatikusan visszaugrik a funkciójelzőre.	A kiválasztott funkciót a program végrehajtja.	Kijelölt pozíció kiválasztása.
	Fordítsa el az «e-Drive» (27) gombot	A kívánt célérték beállítása 10 °C-os, ill. 0,1 m/perc lépésekben	A pozíció módosítása a funkciójelzőn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Módosítja a helyzetet a Setup (Beállítások) menüben</li> <li>A kiválasztott pozíció értékeinek beállítása</li> </ul>

## 5.3 Állapotjelző LED

### Fűtés

A Fűtés „be/ki” (24) gombnál lévő LED az aktuális fűtési állapotot jelzi.

LED-állapot (26) Fűtés be/ki (24)	Állapot	Ok
LED ki	Fűtés kikapcsolva.	
LED zölden villog	Fűtés bekapcsolva. Hőmérséklet a tűréssávon kívül.	
LED folyamatos zöld fénnyel világít	Fűtés bekapcsolva. Hőmérséklet a tűréssávon belül.	
Ha a fűtés üzemeltetése közben a rendszer figyelmeztető üzenetet küld az <b>állapotkijelző 2-es tartományában (31)</b> vagy hibaüzenet jelenik meg a <b>munkakijelzőn (29)</b> , akkor ez a következőképpen látható:		
LED pirosan villog	Fűtés figyelmeztető üzenete	Lásd a figyelmeztető és hibaüzenetet.
LED folyamatos piros fénnyel világít	Fűtés hibaüzenete	Lásd a figyelmeztető és hibaüzenetet.

## Hajtás

A Hajtás „be/ki” (25) gombnál lévő LED a hajtás állapotát jelzi.

<b>LED-állapot (26)</b> <b>Hajtás be/ki (25)</b>	<b>Állapot</b>	<b>Ok</b>
LED ki	Hajtás ki van kapcsolva	
LED folyamatos zöld fénnel világít	Hajtás be van kapcsolva	
Ha a hajtás üzemeltetése közben a rendszer figyelmeztető üzenetet küld az <b>állapotkijelző 2-es tartományában (31)</b> vagy hibaüzenet jelenik meg a <b>munkakijelzőn (29)</b> , akkor ez a következőképpen látható:		
LED pirosan villog	Hajtás áramkorlátozása aktív.	Lásd a figyelmeztető és hibaüzenetet.
LED folyamatos piros fénnel világít	A hajtásnál hiba lépett fel.	Lásd a figyelmeztető és hibaüzenetet.

## 5.4 Az állapotkijelzőn látható szimbólumok

### „1. rész” állapotkijelző (30)

<b>Az elmentett érték neve</b>	Jelenleg kiválasztott hegesztési paraméter. A 6 karakternél hosszabb nevek esetén először az első 6 karakter jelenik meg, utána a további karakterek.
<b>230 V</b>	A csatlakozódugó aktuális hálózati feszültsége
<b>001</b>	A hegesztési adatok rögzítésének aktuális fájlszáma

### „2. rész” állapotkijelző (31)

 **A rendszer figyelmeztetést küldött**  
(lásd a Figyelmeztetés és hibaüzenetek című fejezetet)

 **Billentyűzár**  
(csak aktív billentyűzár esetén)



**Alacsony feszültség**



**Túlfeszültség**



**Fűtés**  
(csak aktív fűtés esetén)

## 5.5 A funkciókijelzőn látható szimbólumok

Válassza ki a rendelkezésre álló menüket a **kezelőfelület (3) «e-Drive» gombjával (27)**.


Szimbólum	Jelentés	Szimbólum	Jelentés
	Szabadon beállítható és előre meghatározott receptek kiválasztása		Szerviz menü (csak jelszó megadása után érhető el)
	Beállítások		Mentés
	Vissza a munkakijelzshez (menü közvetlen elhagyása)		Kijelölt pozíció törlése
	Egy szinttel vissza		Kijelölt pozíció szerkesztése
	Beállítások vagy óraszámláló visszaállítása		

## 5.6 A munkakijelzőn látható szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	Hajtás sebessége [m/perc / ft./perc]
	Hajtás sebessége zárolva [m/perc / ft./perc]
	Levegő hőmérséklete [°C/°F]
	Kötőerő [N/lbf]
	Levegőmennyiség [%]
	Információs ablak
	Készülék standby üzemmódban. A számláló lefutását követően a fűtés kikapcsol.
	A készüléken hiba lépett fel. Megjelenik egy hibakód is (a készülék nem működtethető). Vegye fel a kapcsolatot hivatalos szervizzel. Lásd a „Figyelmeztetések és hibaüzenetek” c. fejezetet
	<b>Figyelmeztetés:</b> Lásd a „Figyelmeztetések és hibaüzenetek” c. fejezetet
	A felfelé irányuló nyíl és a folyamatjelző sáv mutatják, hogy még nincs elérve a (sávon is megjelölt) célérték (túl hideg). A villogó érték a tényleges érték. A folyamatjelző sáv mellett megjelenő érték a beállított célérték.
	A lefelé irányuló nyíl és a folyamatjelző sáv mutatják, hogy még nincs elérve a (sávon is megjelölt) célérték (túl meleg). A villogó érték a tényleges érték. A folyamatjelző sáv mellett megjelenő érték a beállított célérték.
	Ha a „Set Values” (Beállított értékek) aktív, akkor megjelenik a tényleges hőmérséklet (nagy) és a célhőmérséklet (kicsi). Standard gyári beállítások.
	Ha a „Set Values” (Beállított értékek) nem aktív, akkor üzem közben csak a tényleges értékek (nagy), ellenkező esetben a célértékek (nagy) jelennek meg.
	Visszahűtés (Cool down mode – lehűtési üzemmód)
	<b>Hardver hibaüzenet</b> (a fűtőelem meghibásodott). A készülék már nem használatra kész. Lépjön kapcsolatba egy hivatalos Leister szervizközponttal.

## 6. A TWINNY T7 készülék kezelőfelületének Setup (Beállítás) menüje

### 6.1 A menüpontok áttekintése




## 6.2 Hegesztési receptek beállítása, mentése és kiválasztása (Save Recipes)

A TWINNY T7 készülék kilenc szabadon beállítható recepttel és a „BASIC” recepttel rendelkezik. A „Save Recipes” (Receptek mentése) funkcióval a hajtás, levegő-hőmérséklet és levegőmennyiség hegesztési paramétereik célrétekeinek beállításait egy szabadon választható név alatt mentheti el (lásd a Receptnevek megadása című fejezetet).

### Új recept létrehozása


1. Hozza létre a kívánt célrétekeket [munkakijelző, «e-Drive» gomb (27)]
2. Válassza ki a Beállítások menüt, és erősítse meg választását [menüválasztó, «e-Drive» gomb (27)]
3. Válassza ki a Save Recipes (Receptek mentése) menüt [menüválasztó, «e-Drive» gomb (27)]
4. Válassza ki a User-defined (Definiált felhasználó) menüt, és erősítse meg választását [menüválasztó, «e-Drive» gomb (27)]
5. Válassza ki a Kijelölt pozíció szerkesztése menüt, és erősítse meg választását [menüválasztó, «e-Drive» gomb (27)]
6. Adja meg a kívánt receptnevet, válassza ki az Enter billentyűzet opciót (lásd a Receptnevek megadása fejezetet), és erősítse meg választását [menüválasztó, «e-Drive» gomb (27)]
7. Válassza ki a Mentés menüt, és erősítse meg választását [menüválasztó, «e-Drive» gomb (27)]

Az újonnan létrehozott receptjét a rendszer elmentette, és a megadott név alatt bármikor lehívható.



### Meglévő recept testreszabása

1. Hozza létre a kívánt célrétekeket [munkakijelző, «e-Drive» gomb (27)]
2. Válassza ki a Beállítások menüt, és erősítse meg választását [menüválasztó, «e-Drive» gomb (27)]
3. Válassza ki a Save Recipes (Receptek mentése) menüt [menüválasztó, «e-Drive» gomb (27)]
4. Válassza ki a megfelelő receptet, és erősítse meg választását [menüválasztó, «e-Drive» gomb (27)]
5. Válassza ki a Mentés funkciót, a Kijelölt pozíció szerkesztése vagy a Törölés menüt, és erősítse meg választását [menüválasztó, «e-Drive» gomb (27)]
6. Ha kiválasztotta a Kijelölt pozíció szerkesztése menüt, adjon meg egy szabadon választható receptnevet a fenti 6. és 7. lépés szerint



## Recept kiválasztása

- A funkciókijelző (28) „Szabadon beállítható és előre meghatározott receptek kiválasztása” ikonjának kiválasztásával a „Select Recipes” (Receptek kiválasztása) menübe jut.
- Állítsa a kurzort a „Fel” és „Le” (22/23) gombbal a kívánt receptre, és nyugtálja a kiválasztást az «e-Drive» (27) gomb megnyomásával.
- Ha a létrehozott receptek célértékeit működés közben módosítja, azok nem kerülnek elmentésre a profilban. A készülék újraindításakor újra megjelennek a receptben elmentett értékek.
- Ha a készülék újraindításakor a legutoljára használt célértékeket szeretné használni, akkor az előprogramozott „BASIC” receptet kell választania.
- Az aktuálisan kiválasztott recept az állapotkijelző „1. részében” (30) jelenik meg. Kivételt képez a „BASIC” recept. Ezt kiválasztva az állapotkijelzőn (30) csak a hálózati feszültség jelenik meg.


## 6.3 Receptnevek megadása

Billentyűzet üzemmódban neveket lehet megadni, max. 12 karakter terjedelemben.

Billentyűzet mód	Karakterek kijelölése (32)	Ikonok kijelölése (33)
	Fel (22) Le (23)	Karakterek kijelölése – függőleges irány
	Fordítsa el az «e-Drive» (27) gombot	Karakterek kijelölése – vízszintes irány
	Nyomja meg az «e-Drive» (27) gombot	Ikon vízszintes kiválasztása A kiválasztott karakterek jóvahagyása




## 6.4 Készenléti üzemmód (Standby)



Ha a motor ki van kapcsolva, a fűtés aktív és a „Standby Intervall” (Készenléti időtartam) alatt meghatározott ideig nem nyomnak meg egy gombot sem, a készülék automatikusan a készenléti megjelenítésre vált. Ha az ezt követő 180 másodperc alatt nem nyomják meg az «e-Drive» gombot (27), akkor a fűtés automatikusan Cool down mode (lehűtési üzemmód) folyamatba kapcsol át. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a „Standby” felirat. Az «e-Drive» (27) gomb megnyomása esetén a készülék munkamódba kapcsol.

A készenléti üzemmód a készülékek kiszállításakor nincs aktiválva.

A kívánt időintervallumot egyéni leg határozhatja meg, ehhez válassza ki a készenléti menüt az «e-Drive» gombbal (27), majd állítsa be a kívánt értéket ugyancsak az «e-Drive» gombbal (27).



## 6.5 Alapbeállítás és Advanced Mode (haladó üzemmód)



Az alapbeállításban a Setup (Beállítások) menün keresztül juthat el a profilmentéshez, a készenléti üzemmódhoz, valamint az Application Mode-hoz (alkalmazási üzemmód) és az Advanced Mode-hoz (haladó üzemmód).




Advanced Mode-ban (haladó üzemmód) további információk és beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.

A „Kap. Duty Info” (Munkainformációk fej.) – „Kap. Reset to defaults” (Visszaállítás alapértelmezésre fej.) funkciói csak Advanced Mode-ban (haladó üzemmód) állnak rendelkezésre.

## 6.6 Duty Info (Munkainformációk)

A Duty Info (Munkainformációk) menüben a TWINNY T7 futásidéjével kapcsolatban juthat információhoz.

Az «e-Drive» gombbal (27) lépjön a Beállítások menübe, és erősítse meg választását. Az «e-Drive» gombbal (27) állítsa be az Advanced Mode-ot (haladó üzemmód) On (Be) állásra, és válassza a Duty Info (Munkainformációk) opciót.



**Hours Drive** (Hajtás üzemórái): a hajtás aktuális futásideje

**Hours Blower** (Hőlégfúvó üzemórái): a hőlégfúvó aktuális futásideje

**Hours Machine** (Gép üzemórái): a gép aktuális futásideje

**Day Distance (Napi távolság):** Az utolsó visszaállítás óta megtett út (manuális visszaállítást igényel)

**Total Distance (Össztávolság):** A készülék üzembe helyezése óta megtett út


## 6.7 General Info (Általános információk)



A General Info (Általános információk) menüben a szoftver verzióinformációi, valamint a gyártás időpontjára vonatkozó adatok érhetők el.

Az «e-Drive» gombbal (27) lépjön a Beállítások menübe, és erősítse meg választását. Az «e-Drive» gombbal (27) állítsa be az Advanced Mode-ot (haladó üzemmód) On (Be) állásra, és válassza a General Info (Általános információk) opciót.

## 6.8. Figyelmeztetések



A figyelmeztető üzenetek esetenként az **állapotkijelzőn** (31) jelennek meg. Ha figyelmeztetés van érvényben, Ön korlátozás nélkül tovább tud dolgozni. A „Warnings” (Figyelmeztetések) menüben megjelenik az üzemzavar típusa. Az üzemzavar elhárítását követően a bejegyzés eltűnik.

Az «e-Drive» gombbal (27) lépjön a Beállítások menübe, és erősítse meg választását. Az «e-Drive» gombbal (27) állítsa be az Advanced Mode-ot (haladó üzemmód) On (Be) állásra, és válassza a Warnings (Figyelmeztetések) opciót.

## 6.9. Machine Setup (Gépbeállítás)

Az «e-Drive» gombbal (27) lépjön a Beállítások menübe, és erősítse meg választását. Az «e-Drive» gombbal (27) állítsa be az Advanced Mode-ot (haladó üzemmód) On (Be) állásra, majd válassza a Machine Setup (Gépbeállítás) opciót.



**Unit (Mértékegység):** A mértékegység-rendszer (metrikus/angolszász) beállítása a sebességhoz (Unit Speed), a hőmérséklethez (Unit Heat) és az erőhöz (Unit Force)

**Unit Speed** (Sebesség-mértékegység): az alkalmazott sebesség-mértékegység (metrikus/angolszász) egyedi beállítása

**Unit Heat** (Hőmérséklet-mértékegység): az alkalmazott hőmérséklet-mértékegység (metrikus/angolszász) egyedi beállítása

**Unit Force** (Erőmértékegység): az alkalmazott erőmértékegység (metrikus/angolszász) egyedi beállítása

**LCD Contrast (LCD-kontraszt):** Az LCD kijelző kontrasztjának beállítása


**LCD Backlight (LCD-háttérvilágítás):** Az LCD kijelző háttérvilágításának beállítása

**Key Backlight (Billentyűzet háttérvilágítása):** A billentyűzet háttérvilágítása kezelőfelület (3) beállítása

## 6.10. Az aktuális értékek megjelenítése (Application Mode – alkalmazási üzemmód)




Ha áttekintést kíván kapni bonyos információkról (pl. hálózati feszültség, fűtés munkaterhelése stb.), válassza a Beállítások menüt, és erősítse meg választását. Aktiválja az Application Mode-ot (alkalmazási üzemmód).



A **munkakijelzőn**(29) minden elérhető információ (i szimbólum) megjelenik (lásd A munkakijelzőn látható szimbólumok című fejezetet). Az információs mező mindenkor mezejé alatt jelenik meg.


## 6.11. Show Set Values (Beállított értékek megjelenítése)



Ha aktiválta a Set Values (Beállított értékek) funkciót, akkor a **munkakijelzőn** (29) megjelenik a tényleges hőmérséklet (nagy) és a célhőmérséklet (kicsi). Ez hasonló módon a hajtás sebességére (m/perc) is érvényes. A funkció inaktiválása esetén csak a célértek jelennek meg.

A kötőerő paraméternél minden a tényleges érték jelenik meg.  
A Set Values (Beállított értékek) funkció aktiválása gyárilag történik.

## 6.12. Reset to defaults (Visszaállítás alapértelmezésre)




Az «e-Drive» gombbal (27) lépjön a Beállítások menübe, és erősítse meg választását. Állítsa be az Advanced Mode-ot (haladó üzemmód) On (Be) állásra, majd válassza a Reset to defaults (Visszaállítás alapértelmezésre) opciót.

Ezzel a funkcióval minden egyenileg beállított értéket visszaállíthat a gyári beállításra. A Reset (Visszaállítás) a beállításokat (Setup) és a recepteket is érinti.  
Erősítse meg választását a bal alsó gombbal (Visszatérés a gyári beállításra/Reset – Visszaállítás).

## 6.13. Napi távolság kijelzése

Ha a hajtás működik, és a munkakijelzőn (29) több mint 200 N erőérték jelenik meg, a program rögzíti a hegesztett távolságot. A napi távolságot a következőképpen lehet behívni:



- A „Fel” (22) és „Le” (23) nyílgombokkal állítsa a kurzort a **munkakijelzőn** (29) megjelenített sebességre.
- Tartsa lenyomva az «e-Drive» gombot (27) 5 másodpercig.
- A sebessékgijelző megjelenik a napi távolság és az összes távolság értéke.
- Az «e-Drive» gomb (27) rövid megnyomásával ismét megjelenik a sebesség a **munkakijelzőn** (29).

## Hegesztési módban

- Hegesztés közben a Sebesség munkakijelző zárolva van.
- Az «e-Drive» gomb (27) rövid megnyomása engedélyezi a sebesség beállítását.
- Tartsa lenyomva az «e-Drive» gombot (27) 5 másodpercig.
- A sebessékgijelző megjelenik a napi távolság és az összes távolság értéke.
- Az «e-Drive» gomb (27) rövid megnyomásával ismét megjelenik a sebesség a **munkakijelzőn** (29).
- A napi távolság kijelzése menüből kilépve a Sebesség funkciókijelző ismét zárolásra kerül.

## A napi távolság visszaállítása

A napi távolság csak akkor állítható vissza, ha a hajtás ki van kapcsolva.

230V	
Duty Info	
Hours Drive	1 h
Hours Heating	3 h
Hours Machine	17 h
Day Distance	26 m
Total Distance	245 m

230V	
Duty Info	
Hours Drive	1 h
Hours Heating	3 h
Hours Machine	17 h
Day Distance	26 m
Total Distance	245 m


- Válassza ki a Duty Info (Munkainformációk) menüpontban (lásd Duty Info (Munkainformációk) fejezet) a Day Distance (Napi távolság) sort.
- A kurzor automatikusan kijelöli az „Óraszámláló visszaállítása” ikont. Hagya jóvá a műveletet az «e-Drive» gomb (27) megnyomásával.
- Az óraszámlálót ezzel sikeresen visszaállította.

## 6.14. Billentyűzár

A TWINNY T7 készülék billentyűzűrrel rendelkezik. Ez a funkció zárolja a négy gombot és az «e-Drive» gombot (27) a kezelőfelületen (3). A „Fel” és „Le” (22/23) gombok egyidejű megnyomásával a billentyűzár legalább 2 másodperc alatt aktiválódik vagy inaktiválódik. A billentyűzár aktív állapotában ezt az állapotot jelzi.

## 7. A TWINNY T7 készülék üzembe helyezése

A TWINNY T7 készülék a hegesztési adatok rögzítésére szolgáló „LQS” (Leister Quality System) funkcióval rendelkezik. Ezzel a funkcióval a sebesség, a hőmérséklet és a kötőerő rögzítésére kerül sor a hegesztés során a hegesztési varrat hosszán és az előre megadott távolságintervallumban. További információért tekintse meg a vonatkozó kezelési útmutatót a [www.leister.com](http://www.leister.com) honlapon.

### 7.1 Munkakörnyezet és biztonság



A forró levegős hegesztőautomát csak a szabadban vagy megfelelően szellőztetett helyiségen szabad alkalmazni.

Soha ne helyezze a forró levegős hegesztőautomát robbanásveszélyes vagy gyúlékony környezetbe, és minden esetben tartson biztonsági távolságot az éghető anyagoktól és robbanásveszélyes gázoktól.

Olvassa el az anyag gyártójának biztonsági adatlapját, és kövesse az azon szereplő utasításokat. Ügyeljen arra, hogy a hegesztés során ne éjjen meg az anyag.

### Hálózati csatlakozóvezeték és hosszabítókábel

- A hálózati csatlakozóvezetéknek (1) szabadon kell mozognia, és nem akadályozhatja az üzemeltető vagy harmadik felet a munkavégzésben (botlásveszély).
- A hosszabítókábelt a készülék alkalmazási helyén (pl. a szabadban) kell tartani, és megfelelő jelzéssel el kell látni. Adott esetben vegye figyelembe a hosszabítókábel szükséges legkisebb keresztmetszetét.

230 V~	bis 50 m	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
	bis 100 m	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
120 V~	bis 50 m	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
	bis 100 m	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>

### Energiaellátás gépegység

Az energiaellátásra szolgáló gépegység alkalmazása során ügyeljen arra, hogy a gépegység földelve legyen, és érintésvédelmi relével legyen felszerelve.

A gépegység névleges teljesítménye a forró levegős hegesztőautomata névleges teljesítményének 2-szerese legyen.

### 7.2 Hegesztési paraméterek beállítása



A készüléket **védővezetékkal rendelkező csatlakozóaljzatba** csatlakoztassa. A védővezeték szakadása sem a készüléken belül, sem azon kívül nem megengedett. Kizárálag védővezetékkel rendelkező hosszabítókábelt használjon.




A készüléken megadott névleges feszültség értékének egyeznie kell a helyszíni hálózati feszültséggel. A hálózati feszültség kimaradása esetén kapcsolja ki a fókapcsolót, és fordítsa a hőlégfúvót alaphelyzetbe.



A készülék építkezéseken történő használata esetén, az ott tevékenykedő személyek védelme érdekében feltétlenül szükség van érintésvédelmi relére.

## A készülék elindítása



- Ha az előírásoknak megfelelően előkészítette a forró levegős hegesztőautomatát és annak munkakörnyezetét, kapcsolja be a forró levegős hegesztőautomatát a **főkapcsolóval** (20).
- Az indítás után a kijelzőn rövid időre megjelenik a kezdőkép, az aktuális szoftverkiadás verziószáma, valamint a készülék megnevezése.
- Ha a készüléket korábban sikerült lehúteni, az utoljára alkalmazott recept célértékeinek statikus kijelzésére kerül sor (a készülék első üzembe helyezése során a Basic recept jelenik meg).
- Ebben az állapotban a fűtés még nincs bekapcsolva.**



### FIGYELEM!

A maximális kötőerő (1000 N) meghaladása mechanikus károsodásokhoz vezethet




### Becsípődésveszély


A mechanikusan mozgó alkatrészek becsípődésveszélyt jelentenek. A forró levegős hegesztőautomatát kizárolag az adott céllra szolgáló fogantyúknál fogja meg.

### A kötőerő beállítása


- Oldja ki az **állítógyűrű reteszét** (34) a kötőerő **modulon** (6), és fordítsa el a **kötőerő modul** (6) **állítógyűrűjét** (35) a **feszítőkar** (7) maximális nyitási értékére.
- Helyezze a hegesztendő anyag két **tesztcískját** (36) egymás fölé, a felső és alsó **hajtó-/nyomógyörgők** (9/11) közé, és zárja le a **feszítőkart** (4).
- Fordítsa el a **kötőerő modul** (6) **állítógyűrűjét** (35) egészen addig, hogy a felső és alsó **hajtó-/nyomógyörgők** (9/11) a **tesztcíkokat** (36) enyhén beszorítsák.
- Oldja ki a **feszítőkar reteszét** (5), és nyissa ki a **feszítőkart** (4).
- Fordítsa el az **állítógyűrűt** (35) a **kötőerő modul** (6) nyitott állapotában egészen addig, míg a kijelzőn megjelenített kötőerő a **feszítőkar** (4) zárt állapotában és behelyezett **tesztcíkok** (36) esetén meg nem felel a kívánt kötőerőnek. Ehhez a feszítőkarnak ismét nyitva, ill. zárva kell lennie.
- Reteszelje az **állítógyűrű reteszét** (34) a **kötőerő-modulon** (6) a kötőerő akaratlan elállítódásának megakadályozására.



Feszítőkar (4) zárva



Feszítőkar (4) nyitva



## A sebesség, a hőmérséklet és a levegőmennyiség beállítása a hegesztés előtt

- Ha a hajtás ki van kapcsolva, akkor a hőmérséklet, levegőmennyiség és sebesség hegesztési paramétereket a következőképpen kell beállítani a **munkakijelzőn (29)**:
  - A „Fel” (22) és „Le” (23) nyílgombokkal a kurzort a kívánt **munkakijelzőre (29)** állíthatja.
  - Állítsa be a célértéket az «e-Drive» gomb (27) elfordításával. A beállított értéket a rendszer azonnal átveszi.
  - 5 másodperc elteltével vagy az «e-Drive» gomb (27) megnyomásával lehet átváltani a funkciókijelzőre.

## A sebesség, a hőmérséklet és a levegőmennyiség beállítása hegesztés közben

- Ha a hajtás be van kapcsolva, akkor a hőmérséklet, levegőmennyiség és sebesség hegesztési paramétereket a következőképpen kell beállítani a **munkakijelzőn (29)**:
  - Hegesztés közben a sebesség munkakijelzöje zárolva van, és a kurzor a hajtási sebesség mezőjében található.
  - Az «e-Drive» gomb (27) rövid megnyomása engedélyezi a sebesség beállítását, míg az «e-Drive» gomb (27) elfordításával módosíthatja a sebesség célértékét.
  - 5 másodperc elteltével vagy az «e-Drive» gomb (27) megnyomásával a zárolás ismét aktív lesz.
  - A „Fel” (22) és „Le” (23) nyílgombokkal a kurzort a Fűtés vagy a Levegő munkakijelzőre állíthatja. Állítsa be a kiválasztott paraméter célértékét az «e-Drive» gomb (27) elfordításával. A beállított értéket a rendszer azonnal átveszi.



Sebesség engedélyezve



Sebesség zárolva


### 7.3 Hegesztés előkészítése

- A maximális átlapolási szélesség 125 mm.
- A tömítőanyag-pályáknak az átfedés, valamint a felső és az alsó rész között tisztának és száraznak kell lenniük.


### 7.4 Hegesztési folyamat



- A hegesztőautomata használata előtt az anyag gyártójának hegesztési útmutatója, illetve nemzeti szabványok vagy irányelvek előírásainak megfelelően végezzen próbahegesztést. A próbahegesztést ellenőrizni kell.
- **Figyelem!** Ha a fűtés be van kapcsolva, de a készülékkel nem történik hegesztés, illetve a készülék Cool down mode-ban (lehűtési üzemmód) van, a **hőlégfúvónak (19)** alaphelyzetben kell lennie. Máskülönben a készülék károsodhat.



Hőlégfúvó (19) hegesztési pozícióban



Hőlégfúvó (19) alaphelyzetben

## A hegesztés megkezdése




### A mozgó alkatrészeket tilos megérinteni.

Fennáll a becsípődés és behúzás veszélye. Ne viseljen lógó ruhadarabokat, pl. sálat vagy kendőt. Hosszú haját fogja össze vagy védje fejfedővel.



### Égési sérülés veszélye

Ne érintse meg a fűtőelemcsövet és a fűvökát forró állapotban. Először minden esetben hagyja lehúlni a készüléket. Ne irányítsa a hőlégsugarat személyekre vagy állatokra.



- Az összes hegesztési paraméter előirásszerű beállítása után indítsa el a fűtést és a hajtást.
- A fűtést a **Fűtés be/ki (24)**, a hajtást a **Hajtás be/ki (25)** gombbal indíthatja el. A **Fűtés be/ki (24)** gombot 2 másodpercig nyomva kell tartani.
- Ha a fűtés be van kapcsolva, megszólal egy hangjelzés, az állapotjelző LED világítani kezd, és a kijelzőn rövid időre megjelenik a „Heating on” (Fűtés be) üzenet. Az aktuális levegő-hőmérsékletet dinamikus kijelző mutatja, folyamatjelző sával (előírt és tényleges érték).
- Ügyeljen arra, hogy csak a hegesztési hőmérséklet elérését követően kezdje meg a munkát (a felfűtési idő 3-5 perc).
- Vezesse be a forró levegős hegesztőautomatát az egymást átfedő műanyag pályákba.
- Húzza fel a **hőlégfűvő reteszélésének (18)** karját, engedje le a **hőlégfűvőt (19)**, és vezesse be a **hegesztőfűvököt (15)** ütközésig az egymást átfedő pályák közé. Győződjön meg arról, hogy a **hőlégfűvő reteszélésének (18)** karja hegesztési pozícióban bepattan.
- Zárja le a **feszítőkart (4)**, hogy a **feszítőkar reteszélése (5)** bepattanjon.
- Az **állapot sorban (30/31)** a hálózati feszültség megjelenítése céljából felváltva jelenik meg a fájlszám.

## Hegesztés közben


- A forró levegős hegesztőautomata a hegesztési folyamat közben a **fogantyúkkal (2)**, a **feszítőkarral (4)** vagy az opcionális vezetőrúddal vezethető az átlapolás mentén.
- A hegesztési sebesség, a levegő-hőmérséklet és a levegőmennyiség hegesztés közben bármikor módosítható (lásd A sebesség, a hőmérséklet és a levegőmennyiség beállítása hegesztés közben című fejezetet).

## A hegesztés befejezése

- Oldja ki a **feszítőkar reteszét (5)**, és nyissa ki a **feszítőkart (4)** röviddel a hegesztési varrat vége előtt. A **felső hajtó-/nyomógörgő (9)** és az **alsó hajtó-/nyomógörgő (11)** soha nem futhat közvetlenül egymásra.
- Ezután húzza meg a **hőlégfűvő reteszélésének (18)** karját, vezesse ki a **hegesztőfűvököt (15)** az átfedésből, és fordítsa a **hőlégfűvőt (19)** alaphelyzetbe.
- Győződjön meg arról, hogy a **hőlégfűvő reteszélésének (18)** karja alaphelyzetben bepattan.

**Figyelem!** Ha a fűtés be van kapcsolva, de a készülékkel nem történik hegesztés, illetve a készülék Cool down mode-ban (lehűtési üzemmód) van, a **hőlégfűvónak (19)** alaphelyzetben kell lennie. Máskülönben a készülék károsodhat.

## 7.5 A készülék kikapcsolása



- Kapcsola ki a hajtást és a fűtést a **Hajtás be/ki (25)**, ill. a **Fűtés be/ki (24)** gombbal. A **Fűtés be/ki (24)** gombot 2 másodpercig nyomva kell tartani.
- A „Heating off” (Fűtés ki) üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék Cool down mode-ba (lehűtési üzemmód) vált (lásd Cool down mode – lehűtési üzemmód).
- A légfűvő kb. 6 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Ezután kapcsolja ki a készüléket a **fűkapcsolóval (20)**, és válassza le a **hálózati csatlakozóvezetéket (1)** az elektromos hálózatról.








- Várjon, amíg a készülék lehűl.
- Ellenőrizze a **hálózati csatlakozóvezetéket (1)** és a csatlakozdugót elektromos és/vagy mechanikai károsodás tekintetében.
- Tisztítsa meg a **hegesztőfűvökát (15)** és a **hajtó-/nyomógörgőket (9/11)** drótkefével.

## 8. Figyelmeztető és hibaüzenet (TWINNY T7)

A figyelmeztető és hibaüzenetek esetenként az **állapotkijelzőn** (31) vagy a **munkakijelzőn** (29) jelennek meg. Ha figyelmeztetés van érvényben, Ön korlátozás nélkül tovább tud dolgozni.


**Hibaüzenet megjelenésekor azonban nincs lehetősége a munka folytatására.** A fűtés automatikusan kikapcsol, a ventilátor bekapcsol, és a hajtás leáll. A megfelelő hibakódok azonnal megjelennek a **munkakijelzőn** (29). A hiba vagy a figyelmeztetés típusával kapcsolatban minden esetben konkrét információt kaphat, ha a Beállítások menün keresztül lehívja a Warnings (Figyelmeztetések) opción.

Üzenet típusa	Kijelző	Hibakód/figyelmeztető üzenet	Hibaleírás
Figyelmeztetés		Ambient Temperature	A környezeti hőmérséklet túl magas
		Undervoltage	Alacsony feszültség
		Overvoltage	Túlfeszültség
		Max. Force Exceeded	Max. feszítőerő túllépve
		Drive Overcurrent	Hajtás áramkorlátozása
		0001.XXXX	A készülék túlmelegedett Megoldás: Hagyja lehűlni a készüléket
Hiba		0002.XXXX	A hálózati feszültség túlfeszültsége vagy feszültséghiány Megoldás: Ellenőrizze a feszültségforrást
		0020.XXXX	Fűtőelem meghibásodása Megoldás: Cserélje ki a fűtőelemet

Hiba <sup>1</sup>		0004.XXXX	Hardverhiba
		0008.XXXX	A termoelem meghibásodott
		0200.XXXX	A kommunikációs modul hibája
		0400.XXXX	Hajtáshiba

<sup>1</sup> Lépjön kapcsolatba a Leister szervizközponttal

## 9. A TWINNY T5 készülék kezelőfelülete



37. Hajtás „be/ki” gomb állapotjelző LED-del  
 38. Fűtés „be/ki” gomb állapotjelző LED-del  
 39. „Mínusz” gomb  
 40. „Jóváhagyás” gomb  
 41. „Plusz” gomb  
 42. Kijelzőmezők  
 A tényleges értékek nagy-, a célértékek kisbetűvel ábrázolva jelennek meg. A bal oldali szegélyen található a kurzor a paraméteregység jobb szélén.

### 9.1 Szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	Billentyűzár aktív
	Cool down mode Lehűtési folyamat szimbóluma
	Hiba áll fenn Lásd Hibaüzenetek című fejezet (TWINNY T5)
	Szerviz

### 9.2 Állapotjelző LED

#### Fűtés

A Fűtés „be/ki” (38) gombnál lévő LED az aktuális fűtési állapotot jelzi.

LED-állapot Fűtés be/ki (38)	Állapot
LED ki	Fűtés kikapcsolva.
LED zölden villog	Fűtés bekapcsolva. Hőméréklet a tűréssávon kívül.
LED folyamatos zöld fényvel világít	Fűtés bekapcsolva. Hőméréklet a tűréssávon belül.

## Hajtás

A Hajtás „be/ki” (37) gombnál lévő LED a hajtás állapotát jelzi.

LED-állapot Hajtás be/ki (37)	Állapot
LED ki	Hajtás ki van kapcsolva
LED folyamatos zöld fénnyel világít	Hajtás be van kapcsolva

## Fűtés és hajtás


Ha a Fűtés „be/ki” gomb (38), ill. a Hajtás „be/ki” gomb (37) két LED-je egyszerre villog, hiba áll fenn (lásd Hibaüzenetek című fejezet).

### 9.3 A paraméteregységek beállítása

A hegesztési sebesség és a hőmérséklet egységei átállíthatók.

Hőmérséklet:      °C      vagy      °F

Sebesség:       $\frac{m}{\text{perc}}$       vagy       $\frac{\text{ft}}{\text{perc}}$



- Tartsa lenyomva a Hajtás „be/ki” (37) és a Fűtés „be/ki” (38), gombot, és kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval (20). A kijelzőn megjelenik a „UNIT” (Egyeség) felirat.
- Nyugtázza a műveletet a Jóváhagyás gombbal (40), és állítsa be a kívánt egységeket a Minusz, ill. Plusz gombbal (39/41).
- Nyugtázza a műveletet a Jóváhagyás gombbal (40), és válassza ki a „SAVE” (Mentés) opción a Plusz gombbal (41). Nyugtázza a műveletet a Jóváhagyás gombbal (40). Ezzel a program elmentette az egységeket.

A készülék ezután automatikusan újraindul.

### 9.4 Billentyűzár

A TWINNY T5 készülék billentyűzárral rendelkezik. Öt gombot zárol a kezelőfelületen. A Minusz (39) és Plusz (41) gombok megnyomásával a billentyűzár legalább 3 másodperc alatt aktiválódik vagy inaktiválódik. A billentyűzár aktív állapotában ez a kijelző bal felső szegélyén látható.

## 10. A TWINNY T5 készülék üzembe helyezése

### 10.1. Munkakörnyezet és biztonság



A forró levegős hegesztőautomatát csak a szabadban vagy megfelelően szellőztetett helyiségben szabad alkalmazni.

Soha ne helyezze a forró levegős hegesztőautomatát robbanásveszélyes vagy gyúlékony környezetbe, és minden esetben tartson biztonsági távolságot az éghető anyagoktól és robbanásveszélyes gázoktól.

Olvassa el az anyag gyártójának biztonsági adatlapját, és kövesse az azon szereplő utasításokat.

Ügyeljen arra, hogy a hegesztés során ne égjen meg az anyag.

#### Hálózati csatlakozóvezeték és hosszabbítókábel

- A hálózati csatlakozóvezetéknek (1) szabadon kell mozognia, és nem akadályozhatja az üzemeltetőt vagy harmadik felet a munkavégzésben (botlásveszél).
- A hosszabbítókábelt a készülék alkalmazási helyén (pl. a szabadban) kell tartani, és megfelelő jelzéssel el kell látni.  
Adott esetben vegye figyelembe a hosszabbítókábel szükséges legkisebb keresztmetszetét.

230 V~	bis 50 m	3 × 1.5 mm <sup>2</sup>
	bis 100 m	3 × 2.5 mm <sup>2</sup>
120 V~	bis 50 m	3 × 1.5 mm <sup>2</sup>
	bis 100 m	3 × 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Energiaellátás gépegyésg

Az energiaellátásra szolgáló gépegyésg alkalmazása során ügyeljen arra, hogy a gépegyésg földelve legyen, és érintésvédelmi relével legyen felszerelve.

A gépegyésg névleges teljesítménye a forró levegős hegesztőautomata névleges teljesítményének 2-szerese legyen.

### 10.2 Hegesztési paraméterek beállítása



A készüléket **védővezetékkel rendelkező csatlakozóaljzatba** csatlakoztassa. A védővezeték szakadása sem a készüléken belül, sem azon kívül nem megengedett. Kizárolag védővezetékkel rendelkező hosszabbítókábelt használjon.





A készüléken megadott névleges feszültség értékének egyeznie kell a helyszíni hálózati feszültség értékével. A hálózati feszültség kimaradása esetén kapcsolja ki a főkapcsolót, és fordítsa a hőlégfúvót alaphelyzetbe.



A készülék építkezésekben történő használata esetén, az ott tevékenykedő személyek védelme érdekében feltétlenül szükség van érintésvédelmi relére.

#### A készülék elindítása



- Ha az előírásoknak megfelelően előkészítette a forró levegős hegesztőautomatát és annak munkakörnyezetét, kapcsolja be a forró levegős hegesztőautomatát a **főkapcsolóval (20)**.
- Az indítás után a kijelzőn rövid időre megjelenik a kezdőkép, az aktuális szoftverkiadás verziószáma, valamint a készülék megnevezése.
- Ha a készüléket korábban sikerült lehűteni, az utoljára beállított célértékek statikus kijelzésére kerül sor
- **Ebben az állapotban a fűtés még nincs bekapcsolva.**



## FIGYELEM!

A maximális kötőerő (1000 N) meghaladása mechanikus károsodásokhoz vezethet




## Becsípődésveszély

A mechanikusan mozgó alkatrészek becsípődésveszélyt jelentenek. A forró levegős hegesztőautomatát kizárolag az adott céllra szolgáló fogantyúknál fogja meg.


### A kötőerő beállítása

A TWINNY T5 **kötőerő modulja (6)** 3 mm-es anyagvastagságig megakadályozza a túl nagy kötőerő beállítását. Kisebb anyagvastagságoknál kisebb, nagyobb anyagvastagságoknál nagyobb kötőerő áll fenn. Az **állítógyűrű (43)** elfordításával még lehet valamelyest emelni, ill. csökkenteni a kötőerőt. A kötőerő beállításához a következőképpen járjon el:


- Oldja ki a **feszítőkar reteszét (5)**, és nyissa ki a **feszítőkart (4)**.
- Oldja ki az **állítógyűrű reteszét (44)**.
- Forditsa el a **kötőerő modul (6) állítógyűrűjét (43)**. A „+” szimbólummal jelölt irányba forgatva a kötőerő nő, míg a „–” irányba csökken. A **kötőerő modul (6) állítógyűrűjét (43)** legfeljebb 360°-kal lehet elforgatni.
- A kívánt kötőerő beállítása után az **állítógyűrű reteszét (44)** ismét zárni kell.



Feszítőkar (4) zárva




Feszítőkar (4) nyitva



### A sebesség, a hőmérséklet és a levegőmennyiség beállítása a hegesztés előtt

Ha a hajtás ki van kapcsolva, akkor a hőmérséklet, levegőmennyiség és sebesség hegesztési paramétereit a következőképpen kell beállítani a **kijelzőmezőkön (42)**:

- A **Jóváhagyás gombbal (40)** a kurzort a kívánt paramétere állíthatja.
- A **Mínusz / Plusz gombbal (39/41)** beállíthatja a kiválasztott paraméter értékeit.



A hajtás bekapcsolt állapotában a hegesztési paraméterek pontosan ugyanúgy állíthatók be, és a program átveszi őket. A kurzor a bevitel után 5 másodperccel automatikusan a hajtási sebesség sorába kerül.


### 10.3 Hegesztés előkészítése

- A maximális átfedélpályának szélessége 125 mm
- A tömítőanyag-pályáknak az átfedés, valamint a felső és az alsó rész között tisztának és száraznak kell lenniük.


### 10.4 Hegesztési folyamat



- A hegesztőautomata használata előtt az anyag gyártójának hegesztési útmutatója, illetve nemzeti szabványok vagy irányelvezetések előírásainak megfelelően végezzen próbahegesztést. A próbahegesztést ellenőrizni kell.
- **Figyelem!** Ha a fűtés be van kapcsolva, de a készülékkel nem történik hegesztés, illetve a készülék Cool down mode-ban (lehűtési üzemmód) van, a **hőlégfúvónak (19)** alaphelyzetben kell lennie. Máskülönben a készülék károsodhat.



Hőlégfúvó (19) hegesztési pozícióban



Hőlégfúvó (19) alaphelyzetben

#### A hegesztés megkezdése




##### A mozgó alkatrészeket tilos megérinteni.

Fennáll a becsípődés és behúzás veszélye. Ne viseljen lógot ruhadarabokat, pl. sálat vagy kendőt. Hosszú haját fogja össze vagy védje fejfedővel.



##### Égési sérülés veszélye

Ne érintse meg a fűtőelemcsövet és a fűvököt forró állapotban. Először minden esetben hagyja lehűlni a készüléket. Ne irányítsa a hőlégsugarat személyekre vagy állatokra.



- Az összes hegesztési paraméter előirásszerű beállítása után indítsa el a fűtést és a hajtást.
- A fűtést a **Fűtés be/ki (38)**, a hajtást a **Hajtás be/ki (37)** gombbal indíthatja el. A **Fűtés be/ki (38)** gombot 2 másodpercig nyomva kell tartani.
- Ha a fűtés be van kapcsolva, az állapotjelző LED világítani kezd. A kijelzőn a célhőmérséklet mellett megjelenik egy felfelé mutató nyíl, a tényleges hőmérséklet nő.
- Ügyeljen arra, hogy csak a hegesztési hőmérséklet elérését követően kezdje meg a munkát (a felfűtési idő 3-5 perc).
- Vezesse be a forró levegős hegesztőautomatát az egymást átfedő műanyag pályákba.
- Húzza fel a **hőlégfúvó reteszélésének (18)** karját, engedje le a **hőlégfúvót (19)**, és vezesse be a **hegesztőfúvókat (15)** ütközésig az egymást átfedő pályák közé. Győződjön meg arról, hogy a **hőlégfúvó reteszélésének (18)** karja hegesztési pozícióban bepattan.
- Zárja le a **feszítőkart (4)**, hogy a **feszítőkar reteszélése (5)** bepattanjon.


## Hegesztés közben

- A forró levegős hegesztőautomata a hegesztési folyamat közben a **fogantyúkkal (2)**, a **feszítőkarral (4)** vagy az opcionális vezetőrúddal vezethető az átlapolás mentén.
- A hegesztési sebesség, a levegő-hőmérséklet és a levegőmennyiségekhez közben bármikor módosítható (lásd A sebesség, a hőmérséklet és a levegőmennyiségek beállítása című fejezetet).

## A hegesztés befejezése

- Oldja ki a **feszítőkar reteszét (5)**, és nyissa ki a **feszítőkart (4)** röviddel a hegesztési varrat vége előtt. A **felső hajtó-/nyomógörgő (9)** és az **alsó hajtó-/nyomógörgő (11)** soha nem futhat közvetlenül egymásra.
- Ezután húzza meg a **hőlégfűvő reteszelésének (18)** karját, vezesse ki a **hegesztőfűvököt (15)** az átfedésből, és fordítsa a **hőlégfűvőt (19)** alaphelyzetbe.
- Győződjön meg arról, hogy a **hőlégfűvő reteszelésének (18)** karja alaphelyzetben bepattan.
- **Figyelem!** Ha a fűtés be van kapcsolva, de a készülékkel nem történik hegesztés, illetve a készülék Cool down mode-ban (lehűtési üzemmód) van, a **hegesztőfűvökának (15)** alaphelyzetben kell lennie. Máskülönben a készülék károsodhat.

## 10.5 A készülék kikapcsolása



- Kapcsolja ki a hajtást és a fűtést a **Hajtás be/ki (37)**, ill. a **Fűtés be/ki (38)** gombbal. A **Fűtés be/ki (38)** gombot 2 másodpercig nyomva kell tartani.
- A „Heating off” (Fűtés ki) üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék Cool down mode-ba (lehűtési üzemmód) vált (lásd Cool down mode – lehűtési üzemmód).
- A légfűvő kb. 6 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Ezután kapcsolja ki a készüléket a **főkapcsolóval (20)**, és válassza le a **hálózati csatlakozóvezetéket (1)** az elektromos hálózatról.



- Várjon, amíg a készülék lehűl.
- Ellenőrizze a **hálózati csatlakozóvezetéket (1)** és a csatlakozódugogót elektromos és/vagy mechanikai károsodás tekintetében.
- Tisztítsa meg a **hegesztőfűvököt (15)** és a **hajtó-/nyomógörgőket (9/11)** drótkefével.

## 11. Hibaüzenetek

Üzenet típusa	Kijelző	Hibakód/figyelmeztető üzenet	Hibaleírás
Hiba		0001	A készülék túlmelegedett Megoldás: Hagya lehűlni a készüléket
		0004	Hardverhiba
		0008	A termoelem meghibásodott
		0400	Hajtáshiba


## 12. A TWINNY T7/T5 beállításai



A hegesztőautomata alkatrészeinek fel-, ill. leszerelése előtt a készüléket le kell hűteni, és a főkapcsolót ki kell kapcsolni. A hálózati csatlakozóvezetéket le kell választani a hálózatról.

### 12.1 Nyomógörgők cseréje


Az alkalmazástól függően különböző **hajtó-/nyomógörgőket (9/11)** használhat a TWINNY készüléken (lásd Tartozékok).



**Az alsó hajtó-/nyomógörgő (11) leszerelése:**  
Sorrend: 1–5

**Az alsó hajtó-/nyomógörgő (11) felszerelése:**  
Ellentétes sorrend: 5–1

1. Hengeres fejű csavarok
2. Görgőfedél
3. Hengeres fejű csavar
4. Alátét
5. Nyomágörgő




**A felső hajtó-/nyomágörgő (9) leszerelése:**  
Sorrend: 1–7

**A felső hajtó-/nyomágörgő (9) felszerelése:**  
Ellentétes sorrend: 7–1

1. Hengeres fejű csavar (4 db)
2. Ingafej védőlemeze
3. Hernyócsavarok
4. Tengely
5. Biztosítógyűrű
6. Nyomágörgő
7. Reteszes hajtótengely

## 12.2 A hegesztőfűvőka cseréje

Az alkalmazástól függően különböző hegesztőfűvőkákat (15) használhat a TWINNY készüléken (lásd Tartozékok). Fordítsa a hőlégfűvőt (19) a hegesztőfűvőka (15) cseréjéhez kiindulási helyzetbe.



### A hegesztőfűvőka (15) leszerelése:


Sorrend: 1–2

### A hegesztőfűvőka (15) felszerelése:

Ellentétes sorrend: 2–1

1. Szerelőcsavarok
2. Hegesztőfűvőka

Figyelem! Ha a hegesztőfűvőka fel van szerelve, a hegesztőfűvőka és a fűtőelem közé minden esetben szigetelőcsövet kell helyezni.



### A hátsó futógyörgő (10) leszerelése:

Sorrend: 1–4

### A hátsó Field-Kit felszerelése:

Sorrend: 5–10

### A hátsó Field-Kit leszerelése:

Sorrend: 10–5


### A hátsó futógyörgő (10) felszerelése:

Sorrend: 4–1

1. Hatlapfejű csavar
2. Alátét
3. Hüvely
4. Kis görgő
5. Hengeres fejű csavar
6. Alátét
7. Hüvely
8. Nagy görgő
9. Gém
10. Hatlapfejű csavar

## 12.3 A Field-Kit felszerelése

Ha a hegesztőautomához növelni kell a padlótól való távolságot vagy nagyobb futógörgőket kell használni, a standard futógörgőket Field-Kitre lehet cserélni.



### Az elülső futógörgő (16) leszerelése:

Sorrend: 1–2

### Az elülső Field-Kit felszerelése:

Sorrend: 3–8

### Az elülső Field-Kit leszerelése:

Sorrend: 8–3


### Az elülső futógörgő (16) felszerelése:

Sorrend: 2–1

1. Hengeres fejű csavar (2 db)
2. Kis görgő
3. Hengeres fejű csavar (2 db)
4. Alátét (2 db)
5. Hüvely (2 db)
6. Nagy görgő (2 db)
7. Gém (2 db)
8. Hengeres fejű csavar (2 db)

## 12.4 A vezetőrúd felszerelése

A vezetőrúddal a hegesztőautomata álló testhelyzetben irányítható.



### A vezetőrúd felszerelése:

Ellentétes sorrend: 1–5

### A vezetőrúd leszerelése:

Sorrend: 5–1

1. Hengeres fejű csavar (2 db)
2. Alátét (2 db)
3. Tartó
4. Összekötő cső
5. Fogantyú

## 13. Tartozékok

- Kizárolag eredeti Leister pótalkatrészeket és tartozékokat használjon, máskülönben nem érvényesítheti a szavatossági és a garanciális igényt.
- A további információkat lásd a [www.leister.com](http://www.leister.com) címen.

## 14. Szervizelés és javítás

- Javítások kizárolag a hivatalos Leister szervizeknél végezhetők.
- A készülék tisztításához ne használjon erős hatású tisztító- és oldószert.
- A Leister szervizek 24 órán belül szakszerű, megbízható javítási szolgáltatást nyújtanak eredeti alkatrészekkel, a kapcsolási rajzok és alkatrészlisták alapján.
- A hivatalos szervizközpont címét az utolsó oldalon találja.
- A további információkat lásd a [www.leister.com](http://www.leister.com) címen.
- Ha a hegesztőautomata esetében a készülék bekapsolása után a Karbantartási időköz kijelzés jelenik meg, akkor a hegesztőautomatát hivatalos Leister szerviznek kell ellenőriznie.

## 15. Oktatás

- A Leister Technologies AG, valamint hivatalos szervizei tanfolyamokat tartanak a különböző alkalmazásokról.

## 16. Garancia

- A készülékre a közvetlen értékesítési partner/eladó által biztosított garanciális és szavatossági jogok vonatkoznak, a vásárlás időpontjától kezdve.
- Garanciális vagy szavatossági igény esetén (igazolás számlával vagy szállítólevéllel) az értékesítési partner cserekészülékkel vagy javítással hárítja el a gyártási vagy megmunkálási hibákat.
- Az ezen túlmenő garanciális vagy szavatossági igényeket a hatályos jog keretein belül kizártuk.
- A természetes elhasználódásra, túlterhelésre vagy szakszerűtlen kezelésre visszavezethető károkra a garancia nem vonatkozik.
- A szavatosság vagy garancia a fűtőelemekre nem vonatkozik.
- A vásárló által átépített vagy módosított készülékre és a nem eredeti Leister tartozékok használatára vonatkozólag semmiféle garanciális vagy szavatossági igény nem érvényesíthető.


## 17. Megfelelőség

A Leister Technologies AG, CH6056 Kaegiswil/Switzerland, Galileo-Strasse 10, tanúsítja, hogy ezek a termékek az általunk forgalomba hozott kivitelekben eleget tesznek az alábbi EU-irányelvek követelményeinek.

Irányelvezek: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmonizált szabványok: EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 2018. 08. 29.

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
C. Baumgartner

Christoph Baumgartner, GM

## 18. Ártalmatlanítás



Biztosítani kell az elektromos berendezések, tartozékok és csomagolásuk környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasznosítását. **Csak az EU tagállamokban:** Az elektromos berendezéseket soha ne dobja a háztartási hulladékba!

## Obsah

<b>2. Důležité bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>104</b>
1.1 Použití v souladu s určením .....	105
1.2 Použití v rozporu s určením .....	105
<b>2. Technické údaje .....</b>	<b>105</b>
<b>3. Přeprava .....</b>	<b>106</b>
<b>4. Váš LEISTER TWINNY T7/T5 .....</b>	<b>106</b>
4.1 Typový štítek a identifikace .....	106
4.2 Rozsah dodávky (standardní vybavení v kufru) .....	106
4.3 Volitelné příslušenství .....	106
4.4 Přehled částí přístroje .....	107
4.5 Přerušení síťového napájení .....	108
<b>5. Ovládací panel TWINNY T7 .....</b>	<b>108</b>
5.1 Přehled Ovládací panel TWINNY T7 .....	108
5.2 Funkční tlačítka .....	109
5.3 Stavová kontrolka LED .....	109
5.4 Symboly stavového ukazatele .....	110
5.5 Symboly ukazatele funkcí .....	110
5.6 Symboly pracovního ukazatele .....	111
<b>6. Menu Setup ovládacího panelu TWINNY T7 .....</b>	<b>112</b>
6.1 Přehled ovládání pomocí nabídky .....	112
6.2 Nastavení, uložení a výběr receptů svařování (Save Recipes) .....	113
6.3 Zadání názvu receptů .....	114
6.4 Pohotovostní režim (Standby) .....	115
6.5 Základní nastavení a Advanced Mode (Rozšířené možnosti) .....	115
6.6 Duty Info (Základní informace) .....	115
6.7 General Info (Všeobecné informace) .....	116
6.8 Warnings (Výstrahy) .....	116
6.9 Machine Setup (Nastavení stroje) .....	116
6.10 Zobrazení aktuálních hodnot (Application Mode) .....	116
6.11 Set Values (Nastavit hodnoty) .....	117
6.12 Reset to defaults (Návrat k továrnímu nastavení) .....	117
6.13 Zobrazení denní vzdálenosti .....	117
6.14 Blokování tlačitek .....	118
<b>7. Uvedení do provozu TWINNY T7 .....</b>	<b>118</b>
7.1 Pracovní prostředí a bezpečnost .....	118
7.2 Nastavení parametrů svařování .....	118
7.3 Příprava ke svařování .....	120
7.4 Průběh svařování .....	120
7.5 Vypnutí přístroje .....	122
<b>8. Výstraha a chybové hlášení (TWINNY T7) .....</b>	<b>123</b>
<b>9. Ovládací panel TWINNY T5 .....</b>	<b>125</b>
9.1 Symboly .....	125
9.2 Stavová kontrolka LED .....	125
9.3 Nastavení jednotek parametrů .....	126

9.4 Blokování tlačítek .....	126
<b>10. Uvedení do provozu TWINNY T5.....</b>	<b>127</b>
10.1 Pracovní prostředí a bezpečnost .....	127
10.2 Nastavení parametrů svařování.....	127
10.3 Příprava ke svařování.....	129
10.4 Průběh svařování.....	129
10.5 Vypnutí přístroje .....	130
<b>11. Chybová hlášení .....</b>	<b>130</b>
<b>12. Nastavení na přístroji TWINNY T7/T5.....</b>	<b>131</b>
12.1 Výměna přítlacných válečků .....	131
12.2 Výměna svařovací trysky .....	132
12.3 Montáž Field-Kit.....	133
12.4 Montáž vodicí tyče.....	133
<b>13. Příslušenství .....</b>	<b>134</b>
<b>14. Servis a opravy .....</b>	<b>134</b>
<b>15. Školení.....</b>	<b>134</b>
<b>16. Záruka.....</b>	<b>134</b>
<b>17. Shoda .....</b>	<b>134</b>
<b>18. Likvidace .....</b>	<b>134</b>



## Gratulujeme vám ke koupi přístroje TWINNY T7/T5.

Rozhodli jste se pro prvotřídní horkovzdušný svařovací automat.

Byl vyvinut a vyroben podle nejaktuálnějšího stavu znalostí v průmyslu zpracování plastů. Pro jeho výrobu byly použity vysoko kvalitní materiály.



Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze. Tento návod k obsluze vždy přechovávejte v blízkosti přístroje.

Přístroj předávajte jiným osobám vždy pouze společně s návodem k obsluze.

## LEISTER TWINNY T7/T5

### Svářecí automat



Bližší informace o přístroji TWINNY a aplikaci myLeister najdete na [www.Leister.com](http://www.Leister.com)

#### 1. Důležité bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní technické pokyny v jednotlivých kapitolách tohoto návodu a následující ustanovení.



#### Varování



##### Smrtelné nebezpečí!

Před otevřením přístroje jej vytáhněte ze zásuvky, protože se tím odkryjí součásti a připojky pod napětím.



##### Nebezpečí požáru a výbuchu

Nebezpečí požáru a výbuchu při nesprávném používání svařovacích automatů (např. při přehřátí materiálu), zejména v blízkosti hořlavých materiálů a výbušných plynů.



##### Nebezpečí popálení

Nedotýkejte se horké trubky topného tělesa a trysky. Přístroj nechejte vždy nejdříve vychladnout. Proud horkého vzduchu nesměřujte na osoby ani zvířata.



##### Přístroj připojte do zásuvky s ochranným vodičem.

Jakékoli přerušení ochranného vodiče, ať už v přístroji nebo mimo něj, je nepřípustné. Používejte výhradně prodlužovací kabel s ochranným vodičem.



#### Pozor



**Jmenovité napětí**, které je uvedeno na přístroji, se musí shodovat se **sítovým napětím** na místě. Při výpadku sítového napětí se musí vypnout hlavní vypínač a horkovzdušné dmychadlo se musí vyklopit do parkovací polohy.



Při použití přístroje na stavbách je kvůli ochraně zde pracujícího personálu **nezbytně nutno** používat proudový chránič FI.



Přístroj **se smí používat výhradně pod dohledem**. Odpadní teplo může proniknout k hořlavým materiálům, které jsou mimo dohled.

Přístroj smějí používat pouze **vyškolení odborníci** nebo pracovníci pod jejich dohledem. Děti nesmějí přístroj používat za žádných okolností.



Přístroj **chráňte před vlhkostí a mokrem**.

## 1.1 Použití v souladu s určením

Přístroj TWINNY T7/T5 je určen pro svařování přeplátovaným svarem a předběžnou montáž fólií a hydroizolačních pásů. Maximální šířka přeplátování činí 125 mm. Maximální šířka přeplátování činí 50 mm.

Používejte výhradně originální náhradní díly a příslušenství od firmy Leister, protože jinak nelze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady a záruku.

### Typy a tloušťky materiálů

Materiál	Orientační hodnota tloušťky materiálu
PE-HD, PP	0.3 mm – 2.5 mm
PVC-P, PE-LD, TPO, FPO	0.3 mm – 3.0 mm

Další materiály na vyžádání.

## 1.2 Použití v rozporu s určením

Jakékoliv jiné použití nebo použití nad tento rámec je považováno za použití v rozporu s určením.

## 2. Technické údaje

		TWINNY T7 230 V	TWINNY T5 230 V	TWINNY T5 120 V
Jmenovité napětí*	V~	230	230	120
Jmenovitý výkon	W	3400	3400	1800
Frekvence	Hz		50 / 60	
Teplota	°C		100 - 560	
	°F		212 - 1040	
Množství vzduchu	%		45 - 100	
Pohon	m/min ft/min		0,8 - 8 2,6 - 26,2	
Spojovací síla max.	N/lbf		1000 / 225	
Emise hluku	L <sub>pA</sub> (dB)		73 (K = 3 dB)	
Rozměry (d × š × v)	mm inch		350 × 360 × 260 13,8 × 14,2 × 10,2	
Hmotnost	kg/lbs	10,5 / 23,1		9,5 / 21
Značka shody	CE	CE	CE	CE
Třída ochrany I	(⊕)	(⊕)	(⊕)	(⊕)

\* Napájecí napětí nelze přepínat

Technické změny jsou vyhrazeny.

### 3. Přeprava

Pro přepravu horkovzdušných svařovacích automatů používejte výhradně přepravní box, který je součástí dodávky (a držadlo pro přenášení namontované na přepravním boxu).




Před přepravou bezpodmínečně nechejte **horkovzdušné dmychadlo (19)** dostatečně vychladnout (viz Cool down mode).



V přepravním boxu nikdy neskladujte hořlavé materiály (např. plast, dřevo).



Nepoužívejte **držadla pro přenášení (2)** na přístroji nebo na přepravním boxu nikdy pro přepravu jeřábem.



K nadzvednutí horkovzdušného svařovacího automatu rukou použijte **držadla pro přenášení (2)**.

### 4. Váš LEISTER TWINNY T7/T5

#### 4.1 Typový štítek a identifikace

Typové a sériové označení jsou uvedeny na **typovém štítku (21)** vašeho přístroje.

Zapište tyto údaje do svého návodu k obsluze. Při veškerých dotazech na naše zastoupení nebo autorizovanou servisní pobočku Leister se vždy odvolávejte na tyto údaje.

Typ:.....

Sériové č.:.....

Příklad:



#### 4.2 Rozsah dodávky (standardní vybavení v kufru)


1 x přístroj LEISTER TWINNY T7/T5 (dle konfigurace)

- 1 x drátěný kartáč
- 1 x originální návod k obsluze
- 1 x překlad originálního návodu k obsluze

#### 4.3 Volitelné příslušenství

- Field-Kit
- Vodicí tyč
- Různé hnací/prítlačné válečky
- Různé svařovací trysky

#### 4.4 Přehled částí přístroje



1. Síťový přívodní kabel
2. Ruční madla
3. Ovládací panel
4. Upínací páka
5. Aretační upínací páka
6. Spojovací modul
7. Upínací rameno
8. Kyvná hlava
9. Hnací/přítlačné válečky nahoře
10. Pojezdový váleček vzadu
11. Hnací/přítlačné válečky dole
12. Kontaktovací systém dole
13. Tažný jazýček
14. Kontaktovací systém nahore
15. Svařovací tryska
16. Pojezdový váleček vpředu
17. Naklápací mechanika
18. Aretace horkovzdušného dmychadla
19. Ventilátor horkého vzduchu
20. Hlavní vypínač
21. Typový štítek

## 4.5 Přerušení síťového napájení

Jmenovité napětí, které je uvedeno na přístroji, se musí shodovat se síťovým napětím na místě.

Při výpadku síťového napětí se musí vypnout hlavní vypínač a horkovzdušné dmychadlo se musí vyklopit do parkovací polohy.


120  
230

Před přepravou bezpodmínečně nechejte **horkovzdušné dmychadlo (19)** dostatečně vychladnout (viz Cool down mode).

Stav přístroje před přerušením síťového napájení	Doba Přerušení síťového napájení	Stav přístroje po přerušení síťového napájení
		TWINNY T7 TWINNY T5
Pohon a ohřev jsou zapnuté (proces svárování).	≤ 5 s	Přístroj poběží dál bez ochrany proti opětovnému rozběhu se stejným nastavením jako před přerušením.
Pohon a ohřev jsou zapnuté (proces svárování).	> 5 s	Přístroj se spustí a na displeji se objeví úvodní zobrazení.
Přístroj se nenachází ve svářecím procesu.	-	Přístroj se spustí a na displeji se objeví úvodní zobrazení.

## 5. Ovládací panel TWINNY T7

### 5.1 Přehled Ovládací panel TWINNY T7



## 5.2 Funkční tlačítka

Režim klávesnice	Aktuální výběr Pracovní ukazatel	Aktuální výběr na ukazateli funkcí	Aktuální výběr Menu Setup
	<b>Nahoru (22)</b> <b>Dolů (23)</b>	Změna položky v rámci pracovního ukazatele.	Přepnutí ukazatele funkcí v rámci pracovního ukazatele.
	<b>Ohřev zap/vyp (24)</b>	Sepne ohřev zap/vyp	Sepne ohřev zap/vyp
	<b>Pohon zap/vyp (25)</b>	Sepne pohon zap/vyp	Sepne pohon zap/vyp
	<b>Stiskněte «e-Drive» (27)</b>	Nastavená hodnota se přímo převezme a výběr přeskocí přímo zpět do ukazatele funkcí.	Zvolená funkce se provede.
	<b>Otočte «e-Drive» (27)</b>	Nastavení požadované hodnoty v krocích po 10 °C, resp. 0,1 m/min	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Změní položku v rámci menu Setup</li> <li>• Nastavení hodnoty zvolené položky</li> </ul>

## 5.3 Stavová kontrolka LED

### Ohřev

LED u **tlačítka Ohřev „Zap/Vyp“ (24)** indikuje příslušný stav ohřevu.

Stav LED (26) Ohřev Zap/Vyp (24)	Stav	Příčina
LED nesvítí	Ohřev je vypnutý.	
LED bliká zeleně	Ohřev je zapnutý. Teplota je mimo toleranční pásmo.	
LED svítí trvale zeleně	Ohřev je zapnutý. Teplota je v tolerančním pásmu.	
Zobrazí-li se během ohřevu výstražné hlášení <b>na ukazateli stavu Oblast 2 (31)</b> nebo chybové hlášení <b>na pracovním ukazateli (29)</b> , bude zobrazeno následujícím způsobem:		
LED bliká červeně	Výstražné hlášení ohřevu	Viz výstrahu a chybové hlášení.
LED svítí trvale červeně	Chybové hlášení ohřevu	Viz výstrahu a chybové hlášení.

## Pohon

LED u tlačítka Pohon „Zap/Vyp“ (25) indikuje příslušný stav pohonu.

Stav LED (26) Pohon Zap/Vyp (25)	Stav	Příčina
LED nesvítí	Pohon je vypnutý	
LED svítí trvale zeleně	Pohon je zapnutý	
Zobrazí-li se během provozu pohonu výstražné hlášení na ukazateli stavu Oblast 2 (31) nebo chybové hlášení na pracovním ukazateli (29), bude zobrazeno následujícím způsobem:		
LED blíká červeně	Proudové omezení pohonu je aktivní.	Viz výstrahu a chybové hlášení.
LED svítí trvale červeně	Pohon má nějakou chybu.	Viz výstrahu a chybové hlášení.

## 5.4 Symboly stavového ukazatele

Ukazatel stavu „Oblast 1“ (30)

Název uložené hodnoty	Aktuálně zvolené parametry svařování. U názvů s více než 6 znaky se zobrazí nejprve prvních 6 znaků a potom zbývající znaky.
230 V	Aktuální síťové napětí na síťovém konektoru
001	Aktuální číslo souboru záznamu dat svařování

Ukazatel stavu „Oblast 2“ (31)

	Existuje výstražné hlášení (viz kap. Výstražná a chybová hlášení)		Podpětí		Přepětí
	Blokování tlačítek (pouze při aktivním blokování tlačítek)		Ohřev		(pouze při aktivním ohřevu)

## 5.5 Symboly ukazatele funkcí

Dostupné nabídky zvolte pomocí voliče «e-Drive»( 27) ovládacího panelu (3).


Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Volné a předdefinované recepty profilů		Servisní menu (je k dispozici pouze po zadání hesla)
	Nastavení		Uložit
	Zpět na pracovní ukazatel (přímé opuštění menu)		Smazat vybranou položku
	O úrovně zpět		Editovat vybranou položku
	Návrat k výchozím nastavením nebo vynulování počítadla hodin		

## 5.6 Symboly pracovního ukazatele

Symbol	Význam
	Rychlosť pohonu [m/min / ft/min]
	Rychlosť pohonu zablokována [m/min / ft/min]
	Teplota vzduchu [°C / °F]
	Spojovací síla [N/lbf]
	Množství vzduchu [%]
	Informační okno
	Přístroje v pohotovostním režimu. Po odpočítání počítadla se ohřev vypne.
	Přístroj má nějakou chybu. Navíc se zobrazí kód chyby (přístroj již není připravený k provozu). Kontaktujte autorizované servisní středisko. Viz kapitolu „Výstrahy a chybová hlášení“
	<b>Výstraha:</b> Viz kapitolu „Výstrahy a chybová hlášení“
	Šípka směrem nahoru a indikátor průběhu ukazují, že požadované hodnoty (značka na indikátoru průběhu) ještě nebylo dosaženo (příliš studený přístroj). Blikající hodnota je skutečná hodnota. Hodnota vedle indikátoru průběhu je nastavená požadovaná hodnota.
	Šípka směrem dolů a indikátor průběhu ukazují, že požadované hodnoty (značka na indikátoru průběhu) ještě nebylo dosaženo (příliš horký přístroj). Blikající hodnota je skutečná hodnota. Hodnota vedle indikátoru průběhu je nastavená požadovaná hodnota.
	Je-li aktivována možnost Set Values (Nastavit hodnoty), zobrazuje se skutečná teplota (velkými číslicemi) a požadovaná teplota (malými číslicemi). Standardní nastavení z výroby.
	Je-li deaktivována možnost Set Values (Nastavit hodnoty), zobrazují se v provozu pouze skutečné hodnoty (velkými číslicemi), jinak jen požadované hodnoty (malými číslicemi).
	Ochladování (Cool Down Mode)
	<b>Chybové hlášení Hardware</b> (vadné topné těleso). Přístroj již není připravený k provozu. Kontaktujte autorizované servisní centrum Leister.

## 6. Menu Setup ovládacího panelu TWINNY T7

### 6.1 Přehled ovládání pomocí nabídky



## 6.2 Nastavení, uložení a výběr receptů svařování (Save Recipes)


Přístroj TWINNY T7 má devět volně definovatelných receptů a recept „BASIC“

Pomocí funkce Save Recipes můžete ukládat nastavení požadovaných hodnot svařovacích parametrů pohon, teplota vzduchu a množství vzduchu pod libovolně zvoleným názvem (viz kapitola Zadání názvu receptů).

### Vytvoření nového receptu


1. Nastavení požadovaných hodnot [pracovní ukazatel, «e-Drive»( 27)]
2. Zvolte položku Setup (Nastavení) a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( 27)]
3. Zvolte položku Save Recipes (uložení receptů) [výběr z nabídky, «e-Drive»( 27)]
4. Zvolte položku User-defined (definováno uživatelem) a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( 27)]
5. Zvolte položku Editovat zvolenou položku a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( 27)]
6. Zadejte požadovaný název receptu, na klávesnici stiskněte Enter (viz Zadání názvu receptů) a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( 27)]
7. Zvolte položku Uložit a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( 27)]

Váš nově nastavený recept je nyní uložen a lze ho kdykoliv vyvolat pod zadaným názvem.



### Úprava stávajícího receptu

1. Nastavení požadovaných hodnot [pracovní ukazatel, «e-Drive»( 27)]
2. Zvolte položku Setup (Nastavení) a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( 27)]
3. Zvolte položku Save Recipes (uložení receptů) [výběr z nabídky, «e-Drive»( 27)]
4. Vyberte upravovaný recept a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( 27)]
5. Zvolte funkci Save (uložit), Editovat vybranou položku nebo Delete (smažat) a potvrďte [výběr z nabídky, «e-Drive»( 27)]
6. Pokud bylo zvoleno Editovat vybranou položku, zadejte libovolně zvolitelný název receptu podle výše popsaných kroků 6 a 7




## Volba receptu

- Zvolením ikony „Výběr volných a předdefinovaných receptů“ v **ukazateli funkcí (28)** se dostanete do menu „Select Recipes“ (Volba receptu).
- Najedte kurzorem pomocí tlačítka „Nahoru“ a „Dolů“ (22/23) na požadovaný recept a potvrďte voličem „e-Drive“ (27).
- Pokud změníte požadované hodnoty ve Vámi vytvořených receptech během provozu, nebudou v receptu uloženy. Při restartu přístroje se objeví opět hodnoty uložené v receptu.
- Chcete-li při restartu přístroje použít naposledy použité požadované hodnoty, musíte zvolit předprogramovaný recept „BASIC“.
- Aktuálně vybraný recept se zobrazí vlevo na ukazateli stavu „Oblast 1“ (30). Výjimku tvoří recept „BASIC“, pokud je vybrán ten, objeví se na **ukazateli stavu (30)** pouze síťové napětí.


## 6.3 Zadání názvu receptů

V režimu klávesnice je možné definovat názvy s maximálně 12 znaky.

Režim klávesnice	Výběr znaků (32)	Výběr symbolů (33)
	<b>Nahoru (22) Dolů (23)</b>	Vertikální výběr znaků
	<b>Otočte „e-Drive“ (27)</b>	Horizontální výběr znaků
	<b>Stiskněte „e-Drive“ (27)</b>	Potvrdit zvolené znaky
		Potvrdit zvolené symboly




## 6.4 Pohotovostní režim (Standby)



Je-li vypnutý motor, aktivován ohřev a během doby definované v režimu „Standby“ jako interval nestisknete žádné tlačítko, přejde přístroj automaticky do zobrazení Standby. Pokud během dalších 180 s není stisknuto «e-Drive» (27), ohřev se automaticky přepne do režimu Cool Down Mode (ochlazování). Následně se na displeji zobrazí Standby. Pokud se stiskne «e-Drive» (27), dojde k přepnutí do pracovního režimu.

Režim Standby není při dodávce přístroje aktivován.

Požadovaný časový interval můžete definovat individuálně tak, že zvolíte nabídku Standby pomocí «e-Drive» (27) a pak požadovanou hodnotu nastavíte voličem «e-Drive» (27).



## 6.5 Základní nastavení a Advanced Mode (Rozšířené možnosti)



V základním nastavení se dostanete přes nabídku Setup k uložení profilu, k funkci Standby i k režimům Application Mode a Advanced Mode.




V režimu Advanced Mode jsou k dispozici další informace a možnosti nastavení.

Funkce z „kap. Duty Info“ až „kap. Reset to defaults“ jsou k dispozici pouze v režimu Advanced Mode.

## 6.6 Duty Info (Základní informace)

V Duty Info získáte informace o době chodu vašeho přístroje TWINNY T7.

Přejděte pomocí «e-Drive» (27) do položky Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní nastavte pomocí «e-Drive» (27) položku Advanced Mode (Rozšířené možnosti) na On (zapnuto) a pak zvolte Duty Info.



**Hours Drive:** aktuální doba chodu pohonu


**Hours Blower:** aktuální doba chodu dmychadla

**Hours Machine:** aktuální doba chodu stroje

**Day Distance:** Ujetá vzdálenost od posledního resetu/vynulování (musí být resetováno ručně)

**Total Distance:** Ujetá dráha od uvedení přístroje do provozu


## 6.7 General Info (Všeobecné informace)



V General Info (Všeobecné informace) máte k dispozici informace o verzi softwaru i údaje o okamžiku výroby.

Přejděte pomocí «e-Drive» (27) do položky Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní nastavte pomocí «e-Drive» (27) položku Advanced Mode (Rozšířené možnosti) na On (zapnuto) a pak zvolte General Info (Všeobecné informace).

## 6.8 Warnings (Výstrahy)



Výstražná hlášení se pro každý jednotlivý případ zobrazují v **ukazateli stavu** (31). Pokud je vydáno výstražné hlášení, můžete bez omezení pracovat dál. V menu Warnings (Výstrahy) se zobrazí, jaký typ poruchy nastal. Jakmile bude porucha odstraněna, záznam zmizí.

Přejděte pomocí «e-Drive» (27) do položky Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní nastavte pomocí «e-Drive» (27) položku Advanced Mode (Rozšířené možnosti) na On (zapnuto) a pak zvolte Warnings (Výstrahy).

## 6.9 Machine Setup (Nastavení stroje)

Přejděte pomocí «e-Drive» (27) do položky Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní nastavte pomocí «e-Drive» (27) položku Advanced Mode (Rozšířené možnosti) na On (zapnuto) a pak zvolte Machine Setup (Nastavení stroje).



**Unit (Jednotka):** Nastavení měrného systému (metrický nebo imperiální) pro Unit Speed, Unit Heat a Unit Force

**Unit Speed:** individuální nastavení použité jednotky pro Speed (rychlosť) (metrické/imperiální)

**Unit Heat:** individuální nastavení použité jednotky pro Heat (ohřev) (metrické/imperiální)


**Unit Force:** individuální nastavení použité jednotky pro Force (síla) (metrické/imperiální)

**LCD Contrast (Kontrast LCD):** Přizpůsobit kontrast LCD displeje


**LCD Backlight (Podsvícení LCD):** Přizpůsobit podsvícení LCD displeje

**Key Backlight (Podsvícení klávesnice):** Přizpůsobit podsvícení klávesnice ovládacího panelu (3)

## 6.10 Zobrazení aktuálních hodnot (Application Mode)




Přejete-li si zobrazit přehled relevantních informací jako je sítové napětí, vytížení ohřevu atd., zvolte nabídku Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní aktivujte režim Application Mode.



Všechny dostupné informace (symbol i) se nyní zobrazí v **pracovním ukazateli** (29) (viz Symboly pracovního ukazatele). Informační pole se vždy zobrazí pod polem pro množství vzduchu.

## 6.11 Set Values (Nastavit hodnoty)




Pokud jste aktivovali možnost Set Values (Nastavit hodnoty), zobrazí se skutečná teplota (velkými číslicemi) a požadovaná teplota (malými číslicemi) na **pracovním ukazateli** (29). To platí analogicky pro rychlosť pohonu (m/min). Je-li funkce deaktivována, znázorní se pouze požadované hodnoty.

Pro parametr spojovací síla se vždy zobrazí skutečná hodnota.

Funkce Set Values (Nastavit hodnoty) je aktivována z výroby.

## 6.12 Reset to defaults (Návrat k továrnímu nastavení)




Přejděte pomocí «e-Drive» (27) do položky Setup (Nastavení) a svou volbu potvrďte. Nyní nastavte položku Advanced Mode (Rozšířené možnosti) na On (zapnuto) a pak zvolte Reset to defaults (Návrat k továrnímu nastavení).

Pomocí této funkce vrátíte všechny individuálně nastavené hodnoty zpět na nastavení z výroby. Reset (vynulování nastavení) se týká jak Setup (nastavení), tak i receptů. Svou volbu potvrďte tlačítkem vlevo dole (Zpět na nastavení z výroby/Reset).

## 6.13 Zobrazení denní vzdálenosti

Jakmile pohon běží a na pracovním ukazateli (29) se zobrazuje síla větší než 200N, zaznamenává se svařená vzdálenost. Denní vzdálenost lze vyvolutat následujícím způsobem:



- Najedte pomocí šípek „Nahoru“ (22) a „Dolů“ (23) kurzorem na rychlosť na **pracovním ukazateli** (29).
- Přidržte «e-Drive» (27) 5 sek. stisknutý.
- Na ukazateli rychlosti se nyní zobrazují hodnoty denní vzdálenosti a celkové vzdálenosti.
- Krátkým stisknutím «e-Drive» (27) se znova zobrazí rychlosť na **pracovním ukazateli** (29).

## V režimu svařování

- Během svařování je pracovní ukazatel rychlosti zablokován.
- Krátkým stisknutím «e-Drive» (27) se se nastavení rychlosti uvolní.
- Přidržte «e-Drive» (27) 5 sek. stisknutý.
- Na ukazateli rychlosti se nyní zobrazují hodnoty denní vzdálenosti a celkové vzdálenosti.
- Krátkým stisknutím «e-Drive» (27) se znova zobrazí rychlosť na **pracovním ukazateli** (29).
- Po opuštění ukazatele denní vzdálenosti se ukazatel funkce rychlosti opět zablokuje.

## Reset denní vzdálenosti

Denní vzdálenost lze resetovat jen tehdy, když je pohon vypnuto.

230V	
Duty Info	
Hours Drive	1 h
Hours Heating	3 h
Hours Machine	17 h
Day Distance	26 m
Total Distance	245 m

230V	
Duty Info	
Hours Drive	1 h
Hours Heating	3 h
Hours Machine	17 h
Day Distance	26 m
Total Distance	245 m

- Vyberte v položce nabídky Duty Info (Základní informace) (viz kapitola Duty Info) řádek Day Distance (denní vzdálenost).
- Kurzor pak automaticky označí ikonu „Resetovat počítadlo hodin“. Tu potvrďte voličem «e-Drive» (27)
- Nyní je počítadlo hodin resetováno.

## 6.14 Blokování tlačítek

Přístroj TWINNY T7 disponuje funkcí blokování tlačítek. Tato funkce zablokuje čtyři tlačítka a «e-Drive» (27) na ovládacím panelu (3). Současným stisknutím obou tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ (22/23) a přidržením na minimálně 2 sekundy se blokování tlačítek aktivuje, příp. deaktivuje. Při aktivním blokování tlačítek se tento stav zobrazí ve stavové liště.

## 7. Uvedení do provozu TWINNY T7

Přístroj TWINNY T7 disponuje funkcí pro záznam svařovacích dat v podobě „LQS“ (Leister Quality System). Pomocí této funkce se zaznamenává rychlosť, teplota a spojovací síla během svařování po celé délce svaru v definovaných distančních intervalech. Další informace najdete v příslušném návodu k obsluze na adrese [www.leister.com](http://www.leister.com).

### 7.1 Pracovní prostředí a bezpečnost



Horkovzdušný svařovací automat se smí používat pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Nikdy nepoužívejte horkovzdušný svařovací automat v prostředí ohroženém výbuchem nebo ve snadno vznětlivém prostředí a vždy udržujte odstup od hořlavých materiálů nebo výbušných plynů.

Přečtěte si bezpečnostní list od výrobce materiálu a dodržujte v něm uvedené pokyny. Dávejte pozor na to, abyste materiál během procesu svařování nespálili.

#### Síťový přívodní kabel a prodlužovací kabel

- **Síťový přívodní kabel (1)** se musí volně pohybovat a nesmí bránit uživateli ani třetím osobám při práci (nebezpečí zakopnutí).
- Prodlužovací kabel musí být pro místo použití (např. venku) schválen a patřičně označen. Případně zohledněte potřebný minimální průřez prodlužovacího kabelu.

230 V~	bis 50 m	$3 \times 1.5 \text{ mm}^2$
	bis 100 m	$3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
120 V~	bis 50 m	$3 \times 1.5 \text{ mm}^2$
	bis 100 m	$3 \times 2.5 \text{ mm}^2$

#### Napájecí agregáty

Při použití napájecích agregátů dbejte na to, aby byly agregáty uzemněny a byly vybaveny proudovým chráničem. Pro jmenovitý výkon agregátů platí vzorec „2x jmenovitý výkon horkovzdušného svařovacího automatu“.

### 7.2 Nastavení parametrů svařování



Přístroj připojte k **zásvuce s ochranným vodičem**. Jakékoli přerušení ochranného vodiče uvnitř nebo na povrchu přístroje je nepřípustné. Používejte výhradně prodlužovací kabel s ochranným vodičem.




Jmenovité napětí, které je uvedeno na přístroji, se musí shodovat se síťovým napětím na místě. Při výpadku síťového napětí se musí vypnout hlavní vypínač a horkovzdušné dmychadlo se musí vyklopit do parkovací polohy.



Při použití přístroje na stavbách je kvůli ochraně zde pracujícího personálu nezbytně nutno používat proudový chránič FI.

## Spuštění přístroje



- Jakmile budete mít připraveno pracovní prostředí i horkovzdušný svařovací automat podle popisu, můžete horkovzdušný svařovací automat zapnout pomocí **hlavního vypínače (20)**.
- Po spuštění se na displeji krátce zobrazí úvodní obrazovka s číslem aktuální verze softwaru a označením přístroje.
- Pokud mohl předtím přístroj vychladnout, následuje statická indikace požadovaných hodnot naposled použitého receptu (při prvním uvedení přístroje do provozu se zobrazí recept Basic).
- V tomto stádiu ještě není zapnutý ohřev.**



### POZOR!

Při překročení maximální spojovací síly 1000 N může dojít k mechanickému poškození




### Nebezpečí pohmoždění


Od mechanicky pohyblivých dílů hrozí nebezpečí pohmoždění. Horkovzdušný svařovací automat držte výhradně za držadlo pro přenášení, které je k tomu určeno.

## Nastavení spojovací síly


- Povolte **aretači nastavovacího prstence (34)** na **spojovacím modulu (6)** a otáčejte **nastavovacím prstencem (35)** na **spojovacím modulu (6)** až do maximálního otevření **upínacího ramena (7)**.
- Položte dva **testovací proužky (36)** svařovaného materiálu přes sebe mezi horní a dolní **hnací/přítlačné válečky (9/11)** a upínací páku (4) sevřete.
- Otáčejte **nastavovacím prstencem (35)** na **spojovacím modulu (6)**, až horní a dolní **hnací/přítlačné válečky (9/11)** lehce sevřou **testovací proužky (36)**.
- Odblokujte **aretači upínací páky (5)** a otevřete **upínací páku (4)**.
- Otáčejte **nastavovacím prstencem (35)** v rozevřeném stavu **spojovacího modulu (6)**, až spojovací síla zobrazená na displeji bude shodná při sevření **upínací páce (4)** a s vloženými **testovacími proužky (36)** s požadovanou spojovací silou. Přitom musíte upínací páku opakováně otevřít a zavřít.
- Zablokujte **aretači nastavovacího prstence (34)** na **spojovacím modulu (6)**, aby nebylo možné spojovací sílu neúmyslně přenastavit.



Upínací páka (4) sevřena



Upínací páka (4) otevřena



## Nastavení rychlosti, teploty a množství vzduchu před svařováním

- Je-li pohon vypnuty, nastavují se parametry svařování teplota, množství vzduchu a rychlosť na **pracovním ukazateli (29)** následujícím způsobem:
- Pomocí šípku „Nahoru“ (22) a „Dolů“ (23) můžete kurzorem najet na požadovaný **pracovní ukazatel (29)**.
- Otáčením «e-Drive» (27) nastavte požadovanou hodnotu. Nastavená hodnota se okamžitě převeze.
- Po 5 s nebo po stisknutí «e-Drive» (27) se displej prepne na ukazatele funkcí.

## Nastavení rychlosti, teploty a množství vzduchu během svařování

- Je-li pohon zapnutý, nastavují se parametry svařování teplota, množství vzduchu a rychlosť na **pracovním ukazateli (29)** následujícím způsobem:
- Během svařování je pracovní ukazatel rychlosti zablokován a kurzor se nachází v poli rychlosť pohonu.
- Krátkým stisknutím «e-Drive» (27) uvolníte nastavení rychlosti a otáčením «e-Drive» (27) můžete požadovanou rychlosť změnit.
- Po 5 s nebo po stisknutí «e-Drive» (27) se opět aktivuje blokace nastavení.
- Pomocí tlačítka se šípkou „Nahoru“ (22) a „Dolů“ (23) můžete kurzorem najet na pracovní ukazatel ohrev nebo vzduch. Otáčením «e-Drive» (27) nastavte požadovanou hodnotu vybraného parametru. Nastavená hodnota se okamžitě převeze.



Rychlosť uvolněna



Rychlosť zablokována


## 7.3 Příprava ke svařování

- Maximální šířka přeplátování činí 125 mm.
- Hydroizolační pásky musí být mezi přeplátováním i mezi horní a spodní stranou čisté a suché.


## 7.4 Průběh svařování



- Dříve než začnete svařovací automat používat, je třeba provést testovací svary podle návodu ke svařování výrobce materiálu a národních norem nebo směrnic. Testovací svary je třeba zkontolovat.
- **Pozor:** Pokud je ohrev zapnutý, ale přístroj nesvařuje nebo je v režimu Cool down mode (chlazení), musí být **horkovzdušné dmychadlo (19)** v parkovací poloze. Jinak se přístroj může poškodit.



Horkovzdušné dmychadlo (19) ve svařovací poloze



Horkovzdušné dmychadlo (19) v parkovací poloze

## Zahájení svařování




**Je zakázáno dotýkat se pohyblivých dílů.**

Hrozí riziko nechtceného zachycení a vtažení. Nenoste volné části oděvu, jako jsou šály nebo šátky. Dlouhé vlasy si svažte nebo je chráňte pokryvkou hlavy.



### Nebezpečí popálení

Nedotýkejte se horké trubky topného tělesa a trysky. Přístroj nechejte vždy nejdříve vychladnout. Proud horkého vzduchu nesměřujte na osoby ani zvířata.



- Po nastavení všech parametrů svařování podle vašich vlastních specifikací spusťte ohřev a pohon.
- Ohřev lze spustit tlačítkem **Ohřev Zap/Vyp (24)**, pohon pomocí tlačítka **Pohon Zap/Vyp (25)**. Tlačítko **Ohřev Zap/Vyp (24)** musíte podržet stisknuté 2 s.
- Jakmile je ohřev zapnut, zazní akustický signál, stavová kontrolka LED se rozsvítí a na displeji se krátce objeví "Heating on". Na displeji se objeví dynamické zobrazení aktuální teploty vzduchu s indikátorem průběhu (požadované a skutečné hodnoty).
- Dbejte na to, aby bylo dosaženo svařovací teploty dříve, než začnete pracovat (doba nahřívání činí 3 – 5 minut).
- Zavedte horkovzdušný svařovací automat do překrývajících se plastových pášů.
- Vytáhněte páčku **aretace horkovzdušného dmychadla (18)**, sklopte **horkovzdušné dmychadlo (19)** dolů a zavedte **svařovací trysku (15)** mezi přes sebe položené pásy až na doraz. Zajistěte, aby páčka **aretace horkovzdušného dmychadla (18)** zaskočila do svařovací polohy.
- Sevřete **upínací páku (4)**, aby **aretace upínací páky (5)** zaskočila.
- Ve **stavovém rádku (30/ 31)** se alternativně k zobrazení síťového napětí zobrazí číslo příslušného souboru.

## Během svařování


- Horkovzdušný svařovací automat můžete během svařování vést pomocí **madel (2)**, pomocí **upínací páky (4)** nebo volitelné vodicí tyče podél přeložení.
- Rychlosť svařování, množství a teplotu vzduchu můžete během svařování kdykoliv měnit (viz kapitola Nastavení rychlosti, teploty a množství vzduchu během svařování).

## Ukončení svařování

- Odblokujte **aretaci upínací páky (5)** a otevřete **upínací páku (4)** krátce před koncem svaru. **Hnací/přítlačné válečky nahoře (9)** a **Hnací/přítlačné válečky dole (11)** nesmějí nikdy ležet přímo na sobě.
- Poté vytáhněte páčku **aretace horkovzdušného dmychadla (18)**, vytáhněte **svařovací trysku (15)** z překrytí a odklopte **horkovzdušné dmychadlo (19)** do parkovací polohy.
- Zajistěte, aby páčka **aretace horkovzdušného dmychadla (18)** zaskočila do parkovací polohy.

**Pozor:** Pokud je ohřev zapnutý, ale přístroj nesvařuje nebo je v režimu Cool down mode (chlazení), musí být **horkovzdušné dmychadlo (19)** v parkovací poloze. Jinak se přístroj může poškodit.

## 7.5 Vypnutí přístroje



- Vypněte pohon a ohřev pomocí tlačítka **Pohon Zap/Vyp (25)** a **Ohřev Zap/Vyp (24)**. Tlačítko **Ohřev Zap/Vyp (24)** musíte podržet stisknuté 2 s.
- Na displeji se objeví zobrazení „Heating off“ a přístroj se přepne do režimu Cool down mode (viz Cool down mode).
- Dmychadlo se po cca 6 minutách automaticky vypne.
- Pak přístroj vypněte **hlavním vypínačem (20)** a odpojte **síťový přívodní kabel (1)** od elektrické sítě.







- Vyčkejte, až přístroj vychladne.
- Zkontrolujte **síťový přívodní kabel (1)** a zástrčku ohledně elektrického a/nebo mechanického poškození.
- Očistěte **svařovací trysku (15)** a **hnací/přitlačné válečky (9/11)** drátěným kartáčem.

## 8. Výstraha a chybové hlášení (TWINNY T7)

Výstražné hlášení se pro každý jednotlivý případ zobrazuje v **ukazateli stavu (31)** nebo na **pracovním ukazateli (29)**. Pokud je vydáno výstražné hlášení, můžete bez omezení pracovat dál.


**Dojde-li však k chybovému hlášení, už nemůžete dál pracovat.** Ohřev se automaticky vypne, zapne se dmychadlo a pohon se zablokuje. Na **pracovním ukazateli (29)** se vzápětí zobrazí příslušný kód chyby. Konkrétní informace o druhu chyby nebo výstrahy si můžete kdykoliv zobrazit i přes položku Nastavení Warnings.

Druh hlášení	Zobrazení	Kód chyby / výstražné hlášení	Popis chyby
Výstraha		Ambient Temperatur	Okolní teplota je příliš vysoká
		Undervoltage	Podpětí
		Overvoltage	Přepětí
		Max. Force Exceeded	Max. upínací síla překročena
		Drive Overcurrent	Proudový limit pohonu
Chyba		0001.XXXX	Nadměrná teplota přístroje Řešení: Nechte přístroj ochladit
		0002.XXXX	Přepětí nebo podpětí síťového napětí Řešení: Zkontrolujte zdroj napětí
		0020.XXXX	Vadné topné těleso Řešení: Vyměňte topné těleso

Chyba 1	 <p><b>Error No.0004</b> Contact your service center My Name My Phonenumber My Homepage</p>	0004.XXXX	Hardwarová chyba
		0008.XXXX	Termočlánek je vadný
		0200.XXXX	Chyba komunikačního modulu
		0400.XXXX	Chyba pohonu

<sup>1</sup> Kontaktujte servisní centrum Leister

## 9. Ovládací panel TWINNY T5



- 37. Tlačítko Pohon „Zap/Vyp“ se stavovou kontrolkou LED
- 38. Tlačítko Ohřev „Zap/Vyp“ se stavovou kontrolkou LED
- 39. Tlačítko „Minus“
- 40. Tlačítko „Potvrdit“
- 41. Tlačítko „Plus“
- 42. Pole displeje  
Skutečné hodnoty se zobrazují velkými číslicemi, požadované hodnoty malými. Na levém okraji je zobrazen kurzor, na pravém okraji jednotka parametru.

### 9.1 Symboly

Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivní
	Ochladování (Cool Down Mode) Symbol pro ochlazování
	Došlo k chybě Viz kapitola Chybová hlášení (TWINNY T5)
	Servis

### 9.2 Stavová kontrolka LED

#### Ohřev

Kontrolka LED u tlačítka Ohřev „Zap/Vyp“ (38) indikuje příslušný stav ohřevu.

Stav kontrolky LED Ohřev Zap/Vyp (38)	Stav
LED nesvítí	Ohřev je vypnutý.
LED bliká zeleně	Ohřev je zapnutý. Teplota je mimo toleranční pásmo.
LED svítí trvale zeleně	Ohřev je zapnutý. Teplota je v tolerančním pásmu.

## Pohon

Kontrolka LED u tlačítka Pohon „Zap/Vyp“ (37) indikuje příslušný stav pohonu.

Stav kontrolky LED Pohon Zap/Vyp (37)	Stav
LED nesvítí	Pohon je vypnutý
LED svítí trvale zeleně	Pohon je zapnutý

## Ohřev a pohon


Pokud blikají obě kontrolky LED u tlačítka Ohřev „Zap/Vyp“ (38) i u tlačítka Pohon „Zap/Vyp“ (37) současně, došlo k chybě (viz kapitola Chybová hlášení).

### 9.3 Nastavení jednotek parametrů

Jednotky pro rychlosť svařování a pro teplotu je možno změnit.

Teplota:                   °C                   nebo                   °F

Rychlosť:                   m                   min                   ft                   min



- Přídržte tlačítka Pohon „Zap/Vyp“ (37) a Ohřev „Zap/Vyp“ (38) stisknutá a zapněte přístroj **hlavním vypínačem** (20). Na displeji se nyní objeví „UNIT“.
- Potvrďte tlačítkem **Potvrdit** (40) a nastavte pomocí tlačítek **Minus / Plus** (39/41) požadované jednotky.
- Potvrďte je tlačítkem **Potvrdit** (40) a navolte pomocí tlačítka **Plus** (41) „SAVE“ (Uložit). Potvrďte tlačítkem **Potvrdit** (40), tím jsou jednotky uloženy.

Přístroj se poté automaticky znova spustí.

### 9.4 Blokování tlačítek

Přístroj TWINNY T5 disponuje funkcí blokování tlačítek. Tato funkce zablokuje pět tlačítek na ovládacím panelu.

Současným stisknutím obou tlačítek **Minus** (39) a **Plus** (41) a přidržením na minimálně 3 sekundy se blokování tlačítek aktivuje, příp. deaktivuje. Při aktivním zablokování tlačítek se tento stav zobrazí v levém horním okraji displeje.

## 10. Uvedení do provozu TWINNY T5

### 10.1 Pracovní prostředí a bezpečnost



Horkovzdušný svařovací automat se smí používat pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Nikdy nepoužívejte horkovzdušný svařovací automat v prostředí ohroženém výbuchem nebo ve snadno vznětlivém prostředí a vždy udržujte odstup od hořlavých materiálů nebo výbušných plynů.

Přečtěte si bezpečnostní list od výrobce materiálu a dodržejte v něm uvedené pokyny. Dávajte pozor na to, abyste materiál během procesu svařování nespálili.

#### Síťový přívodní kabel a prodlužovací kabel

- **Síťový přívodní kabel (1)** se musí volně pohybovat a nesmí bránit uživateli ani třetím osobám při práci (nebezpečí zakopnutí).
- Prodlužovací kabel musí být pro místo použití (např. venku) schválen a patřičně označen. Případně zohledněte potřebný minimální průřez prodlužovacího kabelu.

230 V~	bis 50 m	<b>3 × 1.5 mm<sup>2</sup></b>
	bis 100 m	<b>3 × 2.5 mm<sup>2</sup></b>
120 V~	bis 50 m	<b>3 × 1.5 mm<sup>2</sup></b>
	bis 100 m	<b>3 × 2.5 mm<sup>2</sup></b>

#### Napájecí agregáty

Při použití napájecích agregátů dbejte na to, aby byly agregáty uzemněny a byly vybaveny proudovým chráničem. Pro jmenovitý výkon agregátů platí vzorec „2× jmenovitý výkon horkovzdušného svařovacího automatu“.

### 10.2 Nastavení parametrů svařování



Přístroj připojte k **zásvuce s ochranným vodičem**. Jakékoli přerušení ochranného vodiče uvnitř nebo na povrchu přístroje je nepřípustné. Používejte výhradně prodlužovací kabel s ochranným vodičem.





Jmenovité napětí, které je uvedeno na přístroji, se musí shodovat se síťovým napětím na místě. Při výpadku síťového napětí se musí vypnout hlavní vypínač a horkovzdušné dmychadlo se musí vyklopit do parkovací polohy.



Při použití přístroje na stavbách je kvůli ochraně zde pracujícího personálu nezbytně nutno používat proudový chránič FI.

#### Spuštění přístroje



- Jakmile budete mít připraveno pracovní prostředí i horkovzdušný svařovací automat podle popisu, můžete horkovzdušný svařovací automat zapnout pomocí **hlavního vypínače (20)**.
- Po spuštění se na displeji krátce zobrazí úvodní obrazovka s číslem aktuální verze softwaru a označením přístroje.
- Pokud mohl předtím přístroj vychladnout, následuje statické zobrazení naposledy nastavených požadovaných hodnot
- **V tomto stádiu ještě není zapnutý ohřev.**



## Pozor!

Při překročení maximální spojovací síly 1000 N může dojít k mechanickému poškození




## Nebezpečí pohmoždění

Od mechanicky pohyblivých dílů hrozí nebezpečí pohmoždění. Horkovzdušný svařovací automat držte výhradně za držadlo pro přenášení, které je k tomu určeno.


### Nastavení spojovací síly

**Spojovací modul (6)** u přístroje TWINNY T5 zabraňuje u sváření materiálů tloušťky do 3 mm, aby se dala nastavit příliš velká spojovací síla. Pro tenčí tloušťky materiálů působí menší síla, pro silnější tloušťky materiálů působí větší síla. Otáčením **nastavovacího prstence (43)** je možno spojovací sílu ještě lehce zvětšit nebo změnit. Chcete-li přenastavit spojovací sílu, postupujte následujícím způsobem:


- Odblokujte **aretaci upínací páky (5)** a otevřete **upínací páku (4)**.
- Odblokujte **aretaci nastavovacího prstence (44)**.
- Otáčejte **nastavovacím prstencem (43)** na **spojovacím modulu (6)**. Otáčením ve směru označeném "+" se spojovací síla zvýší, otáčením ve směru označeném "-" se sníží. **Nastavovacím prstencem (43)** na **spojovacím modulu (6)** se dá otočit maximálně o 360°.
- Pokud je nastavena požadovaná spojovací síla, zmenšete znova **aretaci nastavovacího prstence (44)**.



Upínací páka (4) sevřena




Upínací páka (4) otevřena



### Nastavení rychlosti, teploty a množství vzduchu před svařováním

Je-li pohon vypnutý, nastavují se svařovací parametry teplota, množství vzduchu a rychlosť na polích **ukazatele (42)** následujícím způsobem:

- Pomocí **tlačítka Potvrdit (40)** můžete kurzorem najet na požadovaný parametr.
- Pomocí **tlačítek Minus / Plus (39/41)** je možno hodnoty navolených parametrů pozměnit.



Při zapnutém pohonu se svařovací parametry nastaví přesně stejně a ihned se převezmou. Kurzor se za 5 s po zadání automaticky opět přepne do rádku rychlosti pohonu.


## 10.3 Příprava ke svařování

- Maximální šířka přesahu činí 125 mm.
- Hydroizolační pásy musí být mezi přeplátováním i mezi horní a spodní stranou čisté a suché.


## 10.4 Průběh svařování



- Dříve než začnete svařovací automat používat, je třeba provést testovací svary podle návodu ke svařování výrobce materiálu a národních norem nebo směrnic. Testovací svary je třeba zkонтrolovat.
- **Pozor:** Pokud je ohřev zapnutý, ale přístroj nesvařuje nebo je v režimu Cool down mode (chlazení), musí být **horkovzdušné dmychadlo (19)** v parkovací poloze. Jinak se přístroj může poškodit.



Horkovzdušné dmychadlo (19) ve svařovací poloze



Horkovzdušné dmychadlo (19) v parkovací poloze

### Zahájení svařování




#### Je zakázáno dotýkat se pohyblivých dílů.

Hrozí riziko nechtěného zachycení a vtažení. Nenoste volné části oděvu, jako jsou šály nebo šátky. Dlouhé vlasy si svážte nebo je chráňte pokryvkou hlavy.



#### Nebezpečí popálení

Nedotýkejte se horké trubky topného tělesa a trysky. Přístroj nechejte vždy nejdříve vychladnout. Proud horkého vzduchu nesměřujte na osobu ani zvířata.



- Po nastavení všech parametrů svařování podle vašich vlastních specifikací spusťte ohřev a pohon.
- Ohřev lze spustit tlačítkem **Ohřev Zap/Vyp (38)**, pohon pomocí tlačítka **Pohon Zap/Vyp (37)**. Tlačítko **Ohřev Zap/Vyp (38)** musíte podržet stisknuté 2 s.
- Jakmile je ohřev zapnut, rozsvítí se stavová kontrolka LED. Na displeji se objeví vedle požadované teploty šípka, která ukazuje nahoru, skutečná teplota stoupá.
- Dbejte na to, aby bylo dosaženo svařovací teploty dříve, než začnete pracovat (doba nahřívání činí 3 – 5 minut).
- Zaveděte horkovzdušný svařovací automat do překrývajících se plastových pásů.
- Vytáhněte páčku **aretace horkovzdušného dmychadla (18)**, sklopte **horkovzdušné dmychadlo (19)** dolů a zaveděte **svařovací trysku (15)** mezi přes sebe položené pásy až na doraz. Zajistěte, aby páčka **aretace horkovzdušného dmychadla (18)** zaskočila do svařovací polohy.
- Sevřete **upínací páku (4)**, aby **aretace upínací páky (5)** zaskočila.


## Během svařování

- Horkovzdušný svařovací automat můžete během svařování vést pomocí **madel (2)**, pomocí **upínací páky (4)** nebo volitelné vodicí tyče podél přeložení.
- Rychlosť svařování, množství a teplotu vzduchu můžete během svařování kdykoliv měnit (viz kapitola Nastavení rychlosti, teploty a množství vzduchu).

## Ukončení svařování

- Odblokujte **aretaci upínací páky (5)** a otevřete **upínací páku (4)** krátce před koncem svaru. **Hnací/přítlačné válečky nahore (9)** a **hnací/přítlačné válečky dole (11)** nesmějí nikdy ležet přímo na sobě.
- Poté vytáhněte páčku **aretace horkovzdušného dmychadla (18)**, vytáhněte **svařovací trysku (15)** z překrytí a odklopte **horkovzdušné dmychadlo (19)** do parkovací polohy.
- Zajistěte, aby páčka **aretace horkovzdušného dmychadla (18)** zaskočila do parkovací polohy.
- **Pozor:** Pokud je ohřev zapnutý, ale přístroj nesvařuje nebo je v režimu Cool down mode (chlazení), musí být **horkovzdušné dmychadlo (15)** v parkovací poloze. Jinak se přístroj může poškodit.

## 10.5 Vypnutí přístroje



- Vypněte pohon a ohřev pomocí tlačítek **Pohon Zap/Vyp (37)** a **Ohřev Zap/Vyp (38)**. Tlačítko **Ohřev Zap/Vyp (38)** musíte podržet stisknuté 2 s.
- Na displeji se objeví zobrazení „Heating off“ a přístroj se přepne do režimu Cool down mode (viz Cool down mode).
- Dmychadlo se po cca 6 minutách vypne.
- Pak přístroj vypněte **hlavním vypínačem (20)** a odpojte **síťový přívodní kabel (1)** od elektrické sítě.



- Vyčkejte, až přístroj vychladne.
- Zkontrolujte **síťový přívodní kabel (1)** a zástrčku ohledně elektrického a/nebo mechanického poškození.
- Očistěte **svařovací trysku (15)** a **hnací/přítlačné válečky (9/11)** drátěným kartáčem.

## 11. Chybová hlášení

Druh hlášení	Zobrazení	Kód chyby / výstražné hlášení	Popis chyby
Chyba		0001	Nadměrná teplota přístroje Řešení: Nechte přístroj ochladit
		0004	Hardwareová chyba
		0008	Termočlánek je vadný
		0400	Chyba pohonu


## 12. Nastavení na přístroji TWINNY T7/T5



Než se na svařovací automat budou montovat komponenty nebo se budou z něj demontovat, musí být přístroj ochlazen a hlavní spínač musí být vypnut. Sítový přívodní kabel musí být odpojen od sítě.

### 12.1 Výměna přitlačných válečků


V závislosti na použití můžete pro přístroj TWINNY použít různé **hnací /přitlačné válečky (9/11)** (viz příslušenství).



**Demontáž dolního hnacího/přitlačného válečku (11):**  
Pořadí č. 1 - 5

**Montáž dolního hnacího/přitlačného válečku (11):**  
Obrácené pořadí č. 5 – 1

1. Šrouby s válcovou hlavou
2. Kryty válečků
3. Šroub s válcovou hlavou
4. Podložka
5. Přitlačné kolečko



**Demontáž horního hnacího/přitlačného válečku (9):**  
Pořadí č. 1 - 7


**Montáž horního hnacího/přitlačného válečku (9):**  
Obrácené pořadí č. 7 – 1

1. Šrouby s válcovou hlavou (4x)
2. Ochranný plech kyvné hlavy
3. Závitové kolíky
4. Osa
5. Pojistný kroužek
6. Přitlačné kolečko
7. Hnací osa s lícovaným perem

## 12.2 Výměna svařovací trysky

V závislosti na použití můžete pro přístroj TWINNY použít různé **svařovací trysky (15)** (viz příslušenství).

Odklopte **svařovací dmychadlo (19)** pro výměnu **svařovací trysky (15)** do parkovací polohy.



### Demontáž svařovací trysky (15):

Pořadí č. 1 - 2


### Montáž svařovací trysky (15):

Obrácené pořadí č. 2 - 1

1. Montážní šrouby

2. Svařovací tryska

Pozor: Pokud je svařovací tryska namontována, musí se vždy mezi svařovací trysku a topný článek vložit izolační trubka.



### Demontáž vodicího válečku vzadu (10):

Pořadí č. 1 - 4

### Montáž Field-Kit vzadu:

Pořadí č. 5 - 10

### Demontáž Field-Kit vzadu:

Pořadí č. 10 - 5

### Montáž vodicího válečku vzadu (10):

Pořadí č. 4 - 1

1. Šroub se šestihrannou hlavou

2. Podložka

3. Pouzdro

4. Váleček malý

5. Šroub s válcovou hlavou

6. Podložka

7. Pouzdro


8. Váleček velký

9. Výložník

10. Šroub se šestihrannou hlavou

## 12.3 Montáž Field-Kit

Pokud je pro svařovací automat zapotřebí větší prostor na zemi nebo větší vodicí válečky, můžete standardní vodicí válečky nahradit sadou Field-Kit.



### Demontáž vodicího válečku vpředu (16):

Pořadí č. 1 - 2

### Montáž Field-Kit vpředu:

Pořadí č. 3 - 8

### Demontáž Field-Kit vpředu:

Pořadí č. 8 - 3


### Montáž pojezdového válečku vpředu (16):

Pořadí č. 2 - 1

1. Šroub s válcovou hlavou (2x)
2. Váleček malý
3. Šroub s válcovou hlavou (2x)
4. Podložka (2x)
5. Pouzdro (2x)
6. Váleček velký (2x)
7. Výložník (2x)
8. Šroub s válcovou hlavou (2x)

## 12.4 Montáž vodicí tyče

Pomocí vodicí tyče je možno svařovací automat vést se vzpřímenou polohou těla.



### Montáž vodicí tyče:

Opačné pořadí č. 1 - 5

### Demontáž vodicí tyče:

Pořadí č. 5 - 1

1. Šroub s válcovou hlavou (2x)
2. Podložka (2x)
3. Držák
4. Spojovací trubka
5. Madlo

## 13. Příslušenství

- Používejte výhradně originální náhradní díly a příslušenství od firmy Leister, protože jinak nelze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady a záruku.
- Více informací na [www.leister.com](http://www.leister.com).

## 14. Servis a opravy

- Opravy nechte provádět výhradně autorizovanými servisními středisky Leister.
- Pro čištění přístroje nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Autorizovaná servisní střediska Leister zaručí do 24 hodin odbornou a spolehlivou opravu pomocí originálních náhradních dílů v souladu se schématy zapojení a katalogy náhradních dílů.
- Adresu svého autorizovaného servisního střediska najeznete na poslední stránce.
- Více informací na [www.leister.com](http://www.leister.com).
- Pokud se na svařovacím automatu objeví po zapnutí hlášení Servisní interval, musí se svařovací automat zkontovalovat autorizovaným servisním střediskem firmy Leister.

## 15. Školení

- Společnost Leister Technologies AG a její autorizovaná servisní střediska nabízejí bezplatné kurzy pro různé aplikace.

## 16. Záruka

- Pro tento stroj platí práva ohledně záruky nebo odpovědnosti za vady, poskytnutá přímým odbytovým partnerem / prodejem od data koupě.
- V případě záručního nároku nebo nároku z odpovědnosti za vady (prokázání fakturou nebo dodacím listem) jsou výrobní vady nebo chyby při zpracování odstraněny odbytovým partnerem prostřednictvím dodávky náhradních dílů nebo opravou.
- Další záruční nároky nebo nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny v rámci kogentního práva.
- Škody vzniklé přirozeným opotřebením, přetížením nebo neodbornou manipulací jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.
- Topná tělesa jsou vyloučena z odpovědnosti za vady nebo záruky.
- U přístrojů, na nichž kupující provedl úpravy nebo změny, nebo v případě použití jiných než originálních dílů příslušenství Leister nelze uplatnit žádné záruční nároky nebo nároky z odpovědnosti za vady.


## 17. Shoda

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Švýcarsko, potvrzuje, že výrobky v provedeních, v nichž jsme je uvedli na trh, splňují požadavky následujících směrnic EU.

Směrnice: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmonizované normy: EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 29.8.2018

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner, GM

## 18. Likvidace

 Elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly se musí ekologicky recyklovat. **Pouze pro členské státy EU:** Elektrické spotřebiče nikdy nevyhazujte do domovního odpadu.





© Copyright by Leister

Your authorised Service Centre is:

Leister Technologies AG  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland  
Tel. +41 41 662 74 74  
Fax +41 41 662 74 16  
[www.leister.com](http://www.leister.com)  
[sales@leister.com](mailto:sales@leister.com)

TWINNY T7/T5 / 12.2018  
Art. 163.590